第六章 串行通信及接口芯片8251A

- 6.1 串行接口和串行通信
- 6.2 可编程串行通信接口8251A

6.1 串行接口和串行通信


- 6.1.1 串行通信涉及的几个问题
- 6.1.2 串行接口

6.1.1 串行通信涉及的几个问题

- 数据传送的方向
- 串行通信数据格式
- ▶ 数据的传输速率

1. 数据传送的方向

- (1) 单工(Simplex): 通信是单 向的。
- (2) 半双工(Half duplex): 半双工指A能发信号给B,B也能发信号给A,但这两个过程不能同时进行,A或B发送完后要切换到接受状态。典型的例子就是对讲机。
- (3) 全双工(Duplex): 在A给B发信号的同时,B也可以给A发信号。典型的例子就是打电话。



2. 串行通信数据格式

在数据通信中,传输的对象是一系列的 0 和1,这些 0、1 在不同的位置有不同的含义,这些含义都要事先约定好。

在通信中,两种最基本的串行通信方式:异步串行通信、同步串行通信。

不使用共同的时钟 和同步信号 使用同步信号

书上P199页


2. 串行通信数据格式——异步方式

所谓异步通信,是指数据传送以<mark>数据帧</mark>为单位,数据帧的传送 是完全异步的,位与位之间的传送基本上是同步的。

异步串行通信的特点可以概括为:

- ①以数据帧为单位传送信息。
- ②相邻两数据帧间的间隔是任意长。
- ③异步方式特点简单的说就是:字符间异步,字符内部各位同步。

异步串行方式的数据格式



异步通讯的数据帧格式

异步串行通信的数据格式,每帧信息由4个部分组成:

- ①1位起始位,规定为低电平0;
- ②5~8位数据位,即要传送的有效信息;
- ③1位奇偶校验位;
- ④1~2位停止位,规定为高电平1。


串行通信数据格式——同步方式

所谓同步通信,是指数据传送是以数据块(一组字符)为单位,字符与字符之间、字符内部的位与位之间都同步。

同步串行通信的特点可以概括为:


- ①以数据块为单位传送信息。
- ②在一个数据块内,字符与字符间无间隔。
- ③因为一次传输的数据块中包含的数据较多,所以接收时钟与发送时钟严格同步,通常要有同步时钟。

同步串行方式的数据格式




同步串行通信的数据格式,每个数据块(信息帧)由**2**个部分组成:

- ①1个或2个同步字符作为一个数据块(信息帧)的起始标志;
- ②n个连续传送的数据



异步通讯的数据帧格式



同步通讯的数据帧格式

3. 传输速率

波特率: 单位时间传送的位数,单位bps(bit/s)。


波特率因子K:每BIT占用的时钟周期数。

K=接收或发送时钟频率/比特率, 可取

1, 16, 32, 64

例1: 一个异步串行发送器,发送具有8位数据位的字符,在系统中使用一个奇偶校验位和两个停止位。若每秒发送100个字符,则其波特率为多少?

格式



$$100* (1+8+1+2) = 1200 \text{ bps}$$

例2: 一个异步串行发送器,发送具有7位数据位的字符,传送波特率为1800,字符格式为: 1个奇偶校验位,1个停止位,问,十秒钟内传送了多少个字符?

$$10 * 1800/(1+7+1+1) = 1800$$


异步串行通信与同步串行通信的对比

异步串行通信	同步串行通信
双方使用各自的时钟	双方使用同一时钟
一帧以字符为单位(一个字符 帧的长度取决于帧格式)	以数据块为单位(数据块长度 可变)
传输效率低	效率高,速度快
应用于传输速率不高时,简单, 应用较广	应用于大批量,高速率数据通 信场合


复习上节课

串行通信涉及的几个问题

- ▶ 数据传送的方向
- 串行通信数据格式
- 数据的传输速率



异步通讯的数据帧格式



同步通讯的数据帧格式

6.1.2串行接口

串行接口部件4个主要寄存器:

控制寄存器


状态寄存器

数据输入寄存器

数据输出寄存器

注意: 4个寄存器只用两个端口地址。

控制寄存器和数据输出寄存器是只写的,状态寄存器和数据输入寄存器是只读的,所以,用读信号和写信号区分这两组,再用1位来区分2个只读或2个只写寄存器。





6.2 可编程串行通信接口8251A


6.2.1 基本功能


- (1) 可用于同步和异步通信方式(通信方式通过对方式字编程规定):
- (2)同步方式: 波特率0-64Kbps,每字符为5,6,7,8位,可使用内部同步检测和外部同步检测,能自动插入同步字符。
- (3)异步方式:波特率 0-19.2Kbps,每字符可为5,6,7,8位,自动增加起始位、停止位和校验位。时钟TxC,RxC速率为波特率的1,16和64倍。
- (2) 完全双工,双缓冲器接收器和发送器;

8251A的功能结构










6. 2. 3 8251A的对外信号

• 8251A和CPU之间的连接信号

- 片选信号
- 数据信号
- 读/写控制信号
- 收发联络信号




定时器

8251A读写操作端口选择表

C/D	RD	WR	CS	端口选择和操作
0	0	1	0	CPU从8251A接收数据寄存器读取数据
0	1	0	0	CPU向8251A发送数据缓冲器输出数据
1	0	1	0	CPU从8251A状态寄存器读状态
1	1	0	0	CPU向8251A写控制字(先方式字寄存器、后命令字寄存器)
X	X	X	1	数据总线悬空

▶ 8251A与外设之间的连接信号

。数据信号



6. 2. 4 8251A的编程

- 偶地址端口: 数据输入/输出寄存器;
- 奇地址端口:状态寄存器、模式(方式)寄存器、控制寄存器和同步字符寄存器。
- 奇地址端口读出时对应状态寄存器;
- 奇地址端口写入时往模式寄存器、控制寄存器还是同步字符寄存器写入?


6. 2. 4 8251A的编程

- 8251A的初始化
 - -8251A初始化的约定:
 - ① 复位后,第一次写入的值作为模式字
 - ② 如为同步模式,则接着同步字符
 - ③ 此后不管是同步模式还是异步模式,奇地址端口写入的值作为控制字,偶地址端口写入的值为数据

怎么写,往哪儿写,写什么?


6. 2. 4 8251A的编程


编程流程



方式(模式)字 S_2 EP PEN S_1 L_2 \mathbf{B}_2 B_1 x0: 无奇偶校验位 01: 异步方式×1 10: 异步方式×16 01: 奇校验 异步方式 11: 偶校验 11: 异步方式×64 00: 无效 00:5位字符长度 01: 1位停止位 01:6位字符长度 10: 1.5位停止位 10:7位字符长度 11: 2位停止位 11:8位字符长度 SCS **ESD** EP PEN 0 L_2 同步方式 与异步方式相同 1: 单字符同步 0: 双字符同步 1: SYNDET为输入(外同步)

0: SYNDET为输出(内同步)





▶ 8251A和调制解调器连接的例子




图6.11 8251A和调制解调器的连接 (a) 异步模式; (b) 同步模式

异步模式下的初始化程序举例

MOV AL, 0FAH
OUT 42H, AL
MOV AL, 37H
OUT 42H, AL

异步模式下的初始化程序举例

MOV AL, 0FAH
OUT 42H, AL
MOV AL, 37H
OUT 42H, AL

▶ 同步模式下的初始化程序举例

MOV AL, 38H

OUT 42H, AL

MOV AL, 16H

OUT 42H, AL

OUT 42H, AL

MOV AL, 97H

OUT 42H, AL

利用状态字进行编程的举例

MOV AL, OFAH

OUT 42H,AL

MOV AL,35H

OUT 42H,AL

MOV DI,0

MOV CX,80

BEGIN: IN AL,42H

TEST AL,02H

JZ BEGIN

IN AL,40H

MOV DX,OFFSET BUFFER

MOV [DX+DI],AL

INC DI

IN AL,42H

TEST AL,38H

JNZ ERROR

LOOP BEGIN


JMP EXIT

ERROR: CALL ERR_OUT

EXIT: ...-

6.2.6 8251

图6.12 用8251A作为 CRT接口的实际例子



6.2.6 8251A的使用实例

INIT: XOR AX, AX MOV CX, 0003 DX, 00DAH MOV OUT1: CALL KKK LOOP OUT1 MOV AL, 40H CALL KKK MOV AL, 4EH CALL KKK MOV AL, 27H CALL KKK KKK: OUT DX, AL **PUSH** CX CX, 0002 MOV ABC: LOOP ABC CX POP RET

6.2.6 8251A的使用实例

▶ 往CRT输出一个字符的例子

CHAROUT: MOV DX, 0DAH

STATE: IN AL, DX

TEST AL, 01

JZ STATE

MOV DX, 0D8H

POP AX

OUT DX, AL

8251编程示例


例:编写8251异步模式下的接收和发送程序,完成256个字符的发送和接收,设端口地址:208H,209H,波特率因子16,1起始位,1停止位,无奇偶校验,每字符8位。

发送程序 LEA DI, Buf1 **MOV DX,209H** MOV AL,00H ;复位 OUT DX, AL CALL DELAY ;复位 MOV AL,00H OUT DX, AL **CALL DELAY** MOV AL,00H ;复位 OUT DX, AL **CALL DELAY** :复位命令 MOV AL,40H OUT DX, AL

MOVAL, 01001110B :模式选择字 OUT DX, AL ;控制字 MOVAL, 00110111B OUT DX, AL MOV CX, 256 ;发送256字节 NEXT: MOV DX, 209H; 状态字寄存器209H IN AL, DX ;状态字 AND AL, 01H; TxRDY? **JZ NEXT** MOVAL, [DI] MOV DX, 208H;数据寄存器208H OUT DX, AL ;发送 **INC DI LOOP NEXT**


接收程序:接收256字节,放在buf2中

```
Data segment
                              MOVAL,01001110B ;方式字
buf2 DB 256 dup(?)
                              OUT DX, AL
Data ends
                              MOVAL, 00110111B ;命令字
                              OUT DX, AL
   MOV DX,209H
                              MOV CX, 256
                                            ;接收256字节
                ;复位
   MOV AL,00H
                              MOV SI, 0
   OUT DX, AL
                        NEXT: MOV DX, 209H
   CALL DELAY
                                             ;状态字
                              IN AL, DX
                 ;复位
   MOVAL,00H
                                           ;RXRDY?
                              AND AL, 02H
   OUT DX, AL
                              JZ NEXT
       CALL DELAY
                              MOV DX, 208H
   MOV AL,00H
                 ;复位
                                           ;接收1字符
                              IN AL, DX
   OUT DX, AL
                              MOV buf2[SI], AL
       CALL DELAY
                              INC SI
    MOVAL,40H ;复位
                              LOOP NEXT
   OUT DX, AL
```



串行接口标准

RS-232C串行接口标准 串行通讯系统




为了使来自不同厂家的计算机、外部设备以及数据通信设备都能正确连接,这个接口的机械特性、电气特性、功能特性都要遵循一定的规范,也就是要有一个标准。

RS-232C


(Recommended Standard推荐标准) 是美国电子工业协 会(EIA)推荐的 标准串行接口,是 应用于数据通信设 备和数据终端设备 之间的标准接口。 通常有两个信道

COM1, COM2.



接口机械特性

目前COM1、COM2均使用9针连接器。



接口功能特性 RS-232C的引脚

9针引脚	25针引脚		25针引脚	
	1	保护地	12	次信号载波检测
3	2	发送数据TxD	13	次信号清除发送
2	3	接收数据RxD	14	次信号发送数据
7	4	请求发送RTS	16	次信号接收数据
8	5	清除发送CTS	19	次信号请求发送
6	6	数据装置准备好DSR	21	信号质量检测
5	7	信号地GND	23	数据速率检测
1	8	载波检测CD	24	终端发生器时钟
4	20	数据终端准备好DTR	9、10	保留
9	22	振铃提示RI	11	未定义
	15	发送时钟TxC	18	未定义
	17	接收时钟RxC	25	未定义



DCD 数据载波检出(DCE→DTE)当本地DCE收到对方的DCE设备送来的载波信号时,使DCD有效,通知DTE准备接收,并且由DCE将接收到的载波信号解调为数字信号,经RxD线送给DTE。

RI 振铃信号(DCE→DTE)当DCE收到交换机送来的振铃呼叫信号时,使该信号有效,通知DTE已被呼叫。

接口电气特性

标准规定:逻辑 "1"信号,电平在 -3V ~ -15V 之间;

逻辑 "0"信号, 电平在 +3V~+15V 之间;


因此,使用RS-232C与微机接口时,需要将TTL电平(0~5V)与

RS-232C电平进行转换。

MAXIM公司 MAX232/MAX233


是现在常用的TTL↔ RS232C电平转换器

,其最大的优点是只 需单+5V电源。




系统连接


(1) 采用Modem(DCE)和电话网通信时的信号连接




(2) 采用专用线通讯时的信号连接




(3) 无Modem的标准连接



(4) 无Modem的最简单的方式:





初始化程序:

MOVAL,00H ;复位

OUT 0E1H, AL

CALL DELAY

OUT 0E1H, AL ;复位

CALL DELAY

OUT 0E1H, AL ;复位

CALL DELAY

MOV AL,40H ;复位

OUT 0E1H, AL ;复位

CALL DELAY

MOV AL, 01001110B;方式字

OUT 0E1H,AL

MOV AL, 00100111B

;命令字,启动发送器和接收器 OUT 0E1H,AL 设发送数据已放入AH中,数据输出程 序如下:

WAIT: IN AL, 0E1H ; 状态字

TESTAL, 01H ;RXRDY?

JZ WAIT

MOVAL, AH

OUT 0E0H, AL