

Shade = Cu level (Cu0 light, Cu2 dark). Circles = GC3; triangles = W/I.