Transición de Estados de la máquina de Estado Finito

Q	Estado Acutal	Estado Futuro
0	S0	S0
1	S0	S1
0	S1	S0
1	S1	S2
0	S2	S3
1	S2	S0
0	S3	S0
1	S3	S3

Estados

Estado 0	SO.
Estado 1	S1
Estado 2	S2
Estado 3	S3