Ejercicio práctico: Instalar y usar HWiNFO en Windows 11

Objetivo

Aprender a descargar, instalar y utilizar **HWiNFO**, una herramienta avanzada y gratuita de diagnóstico de hardware, para identificar componentes del sistema (CPU, RAM, placa base, GPU, sensores) y monitorear su funcionamiento en tiempo real.

Materiales necesarios

- Ordenador con Windows 11
- Conexión a internet
- Navegador web (Edge, Chrome, Firefox, etc.)
- Cuenta de usuario con permisos de administrador (opcional, dependiendo de la versión elegida)



📺 Duración estimada: 20–25 minutos



Paso 1: Acceder al sitio web oficial de HWiNFO

- 1. Abre tu navegador web.
- 2. En la barra de direcciones, escribe: https://www.hwinfo.com
- 3. Verifica que estás en la web oficial (dominio: hwinfo.com).
- 4. En la página principal, haz clic en el botón verde "**Download**".

4

L Paso 2: Elegir la versión adecuada

HWiNFO ofrece dos versiones principales:

Installer Se instala en el equipo. Ideal si lo usarás varias veces.

Portable No requiere instalación. Se ejecuta directamente. Ideal para uso puntual o en equipos

(ZIP) sin permisos de administrador.

→ Para este ejercicio, usaremos la versión PORTABLE (recomendada para entornos educativos).

1. En la página de descarga, busca la sección "HWiNFO (Portable)".

- 2. Haz clic en el enlace "ZIP" (ej.: HWiNF064.zip).
- 3. Guarda el archivo en la carpeta **Descargas**.

Paso 3: Extraer y ejecutar HWiNFO

- 1. Ve a Explorador de archivos \rightarrow Descargas.
- 2. Haz clic derecho sobre el archivo HWiNFO64.zip y selecciona "Extraer todo...".
- 3. Haz clic en "Extraer" (se creará una carpeta con el mismo nombre).
- 4. Abre la carpeta y haz doble clic en el archivo **HWiNFO64.exe**.

Si usas Windows de 32 bits (poco común hoy), usa HWiNF032.exe.

- 5. Aparecerá una ventana de bienvenida. Haz clic en "Run".
- 6. En la siguiente ventana:
 - Marca "Sensors-only" si solo quieres ver temperaturas y voltajes.
 - Desmarca esa opción si quieres ver toda la información del hardware (recomendado).
 - Haz clic en "Start".



🖊 ¡HWiNFO ya está en funcionamiento!



Paso 4: Explorar la información del sistema

La ventana principal muestra dos partes:

- **Resumen (Summary)**: Información general por categorías.
- Sensores (Sensors): Temperaturas, voltajes, RPM de ventiladores, uso de CPU/GPU, etc.

Actividad: Completa la siguiente tabla

Procesador (CPU)	Nócleos: Hilos: MHz
Memoria RAM	Tipo: (DDR3/DDR4/DDR5) Capacidad total: GB Velocidad: MHz
Placa base	Fabricante:
Tarjeta gráfica (GPU)	Nombre: GB
Sensores	Temperatura CPU: °C Temperatura disco: °C Velocidad ventilador: RPM

Consejo: Usa la pestaña "Motherboard", "Memory", "CPU" y "Sensors" para encontrar los datos.

Paso 5: Guardar un informe del sistema (opcional pero util)

- 1. En la ventana principal de HWiNFO, haz clic en "**Report**" (arriba a la derecha).
- 2. Selecciona "Copy to Clipboard" o "Save to File".
- 3. Si eliges guardar, elige una ubicación (ej.: Escritorio) y nombra el archivo: Informe_HWiNFO_AlumnoXX.txt.
- 4. Ábrelo con el Bloc de notas para ver el informe técnico completo.

Preguntas de reflexión

- 1. ¿Qué ventaja tiene HWiNFO frente a CPU-Z?
- 2. ¿Por qué es útil conocer la **temperatura del procesador** en tiempo real?
- 3. Si ves que la frecuencia de la RAM es menor que la especificada por el fabricante, ¿qué podría estar ocurriendo?
- 4. ¿En qué situación un técnico usaría la versión **portable** de HWiNFO en lugar de la instalada?

Paso 6: Cerrar y limpiar

- 1. Cierra HWiNFO haciendo clic en la **X** roja.
- 2. Si usaste la versión portable, **no deja rastros en el sistema**.
 - Puedes eliminar la carpeta HWiNF064 si ya no la necesitas.
- 3. Si instalaste la versión Installer, puedes desinstalarla desde:

Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas → HWiNFO → Desinstalar.

Conclusión

HWiNFO es una de las herramientas más completas y confiables para el diagnóstico de hardware. Permite no solo identificar componentes, sino también **monitorear su estado en tiempo real**, lo que es esencial para el mantenimiento preventivo, la detección de fallos y la optimización del rendimiento.