
Dirección de Administración de Inmuebles Gestión de Calidad Inmuebles Subdirección de Inmovilizado

Autorización de Itama	Adicionalos v/o	Eugra de Catálago	do Procios Unitorios

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 23/06/2015 N°.ORDEN: 5462-001 ADICIONAL TIPO DE CONCEPTO: 01/04/2015 12:00:00a.m. CR. NOMBRE SITIO: CR 5462 CHAPALA EMPRESA CONTRATISTA: A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV INICIO DE OBRA: 22/07/2015 12:00:00a.m. TIPO DE OBRA: REMODELACION LEND LEASE TÉRMINO DE OBRA:

EMPRESA SUPERVISORA:

A.- PARTIDA A LA CUAL CORRESPONDE EL CONCEPTO(S):



B.- INDICAR EL CONCEPTO(S):

PARTIDA	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	IHS-024	DESAZOLVE DE RED DESCARGA DE TUBO DE PVC DE 0.101 MTS DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO		20.16
		A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS		
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD		
		NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL		
		CONCEPTO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL		
		CONCEPTO.		
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	IHS-025	DESAZOLVE DE REGISTROS DE DRENAJE DE 0.40 X 0.60 M Y HASTA 1 MTS DE PROFUNDIDAD,	PZA	2.00
		INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO DEL		
		PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA		
		TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.		

OC-SUPERVISOR- SE RECIBE INSTRUCCIÓN DE PARTE DE BBVA INMUEBLES DE DESASOLVE DE LINEA EXISTENTE, DEBIDO A PROBLEMAS DE MALA CIRCULACIÓN DE AGUAS NEGRAS, LO CUAL PROVOCA ESTANCAMIENTO DE LÍNEA PRINCIPA

	SOLICITA:	REVISA:
Empresa Constructora	Gerencia de Proyectos (Supervisor o PM)	Area de Costos Lend Lease
REVISA:		
Area de Costos BBVA	Subdirector de Construccion de BBVA	Subdiretor de Gestion y Admon. Ulises