## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

### Национальный исследовательский университет ИТМО

МЕГАФАКУЛЬТЕТ ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

По дисциплине «Архитектура ЭВМ»

«Исследование работы ЭВМ при обмене данными с ВУ в режиме прерывания программы»

Выполнил студент группы № М3105:

Андреев Артём Русланович (\_\_\_\_\_)

## Вариант №1

<u>Цель работы</u> - изучение организации процесса прерывания программы и исследования порядка функционирования ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы. Работа является практический проверкой домашнего задания No3.

<u>Подготовка к выполнению работы</u>. Выполнить домашнее задание No3.

<u>Порядок выполнения работы.</u> Используя методику проверки разработанной программы, получит три пары результатов, указывая для каждого выведенного значения величину X. Результаты работы программного комплекса представить в виде таблицы.

<u>Содержание отчета по работе.</u> Домашнее задание No3, таблицу с результатами работы комплекса программ.

ДЗ №3:

Адрес	Код	Мнемоника	Vonnouranus		
000	0000	MINICHOIDIRA	<b>Комментарии</b> Ячейка для хранения адреса возврата		
001	C02D		Переход к основной подпрограмме (обработка ВУ)		
			порелод к основной подпрограмме (обработка ВУ)		
020	F200	CLA	Очистка А (первая команда комплекса программ)		
020	FA00	EI	Разрешение прерываний		
021	3080	MOV 80	$(A) \rightarrow 80$		
023	F800	INC	Цикл наращивания А		
024	C023	BR 23	Тапот паращивания тт		
02D	3080	MOV 80	Сохранение содержимого А и С		
02B 02E	F600	ROL	Соприним обдержимого тти С		
02E 02F	3081	MOV 81			
030	E101	TSF 01	Если флаг ВУ-1 = 1, то переход к ячейке 40, иначе –		
031	C033	BR 33	переход к ячейке 33		
032	C040	BR 40			
033	E102	TSF 02	Если флаг ВУ-2 = 1, то переход к ячейке 50, иначе –		
034	C060	BR 60	переход к ячейке 60		
035	C050	BR 50			
040	F200	CLA	Очистка А		
041	E001	CLF 01	Сброс флага ВУ-1		
042	6080	SUB 80	-X		
043	6080	SUB 80	-2X		
044	F800	INC	-2X + 1		
045	F800	INC	-2X + 2		
046	F800	INC	-2X+3		
047	F800	INC	-2X+4		
048	F800	INC	-2X+5		
049	E103	TSF 03	Цикл ожидания готовности ВУ-3 для вывода		
04A	C049	BR 49			
04B	E003	CLF 03	Сброс флага ВУ-3		
04C	E303	OUT 03	Вывод в ВУ-3 -2Х + 5		
04D	C068	BR 68	Переход к ячейке 68		
	•••				

050	F200	CLA	Очистка А		
051	E002	CLF 02	Сброс флага ВУ-1		
052	4080	ADD 80	X		
053	4080	ADD 80	2X		
054	4080	ADD 80	3X		
055	F700	ROR	3X/2		
056	F700	ROR	3X/4		
057	E103	TSF 03	Цикл ожидания готовности ВУ-3 для вывода		
058	C057	BR 57			
059	E003	CLF 03	Сброс флага ВУ-3		
05A	E303	OUT 03	Вывод в ВУ-3 3Х/4		
05B	C068	BR 68	Переход к ячейке 68		
060	F200	CLA	Очистка А		
061	E003	CLF 03	Сброс флага ВУ-3		
062	4081	ADD 81	Восстановление содержимого регистра переноса и		
063	F700	ROR	аккумулятора		
064	F200	CLA			
065	4080	ADD 80			
066	FA00	EI	Разрешение прерываний		
067	C800	BR (00)	Переход в подпрограмму для наращивания А		
068	F000	HLT	Останов. (Последняя команда комплекса программ)		
•••	•••				
080	0000		Ячейки для хранения содержимого А и С		
081	0000				

#### Методика проверки:

- 1. Загрузить комплекс программ в память БЭВМ
- 2. Запустить программу в автоматическом режиме работы начиная с адреса 020
- 3. Дождитесь, когда в аккумуляторе будет необходимое вам число Х
- 4. Установить готовность ВУ-1 (если хотите вывести -2X + 5) или готовность ВУ-2 (если хотите вывести 3X/4). В случае установки готовности ВУ-3 ничего не будет выведено, а продолжится наращивание содержимого аккумулятора
- 5. Установить готовность BУ-3, чтобы вывести 8 младших разрядов от результата -2X+5 или 3X/4 (в зависимости от того, готовность какого BУ вы установили)
- 6. Повторить, начиная с пункта 2, выполнение комплекса программ столько раз, сколько вам необходимо

# Таблица результатов:

№	Готовность ВУ-1	Готовность ВУ-2	Готовность ВУ-3 (до ВУ-1 или ВУ-2)	X	Вывод
1	+	-	-	0015	DB
2	+	-	-	002A	B1
3	_	+	-	0012	0D
4	_	+	-	0039	2A
5	+	-	+	001C	CD
6	_	+	+	0008	06