

FÁBRICA DE HARINAS ELIZONDO, SA DE CV
GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD
PROCESO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A CLIENTES

Requerimientos funcionales generales:

1. Únicamente se dará acceso a la aplicación para realizar transacciones al personal adscrito a la Gerencia de Control de Calidad y laboratorio.
2. Deberá permitirse el acceso a la aplicación para realizar consultas de reportes estadísticos al personal de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad, Gerentes de Plantas y director de Operaciones.
3. La aplicación deberá permitir la gestión de equipos de laboratorio. Los equipos de laboratorio que se usan son: Alveógrafo y Farinógrafo. Cada uno de los equipos realiza un análisis de parámetros (factores) específicos.
 - 3.1. Al dar de alta un equipo de laboratorio deberán registrarse todos los datos generales del equipo, tales como: clave de equipo, marca, modelo, serie, descripción larga, descripción corta, proveedor, fecha de adquisición, garantía, vigencia de la garantía, valores de referencia internacionales (límite superior y límite inferior) de los parámetros (factores) que analiza el equipo, ubicación del equipo, responsable del equipo, etc.
 - 3.2. La aplicación deberá permitir que el equipo sea dado de baja o inactivado.
 - 3.3. La aplicación deberá permitir que se modifiquen o actualicen los datos generales de los equipos.
 - 3.4. La aplicación deberá permitir hacer consultas de los equipos (activos, inactivos y dados de baja) mostrando todos sus datos generales.
4. La aplicación deberá permitir la gestión de clientes que requieran Certificado de Calidad de los productos a surtir. Los clientes deberán controlarse por la misma clave de clientes que se utiliza en SAP ByD. Para esta versión 1 de la aplicación se deberá registrar en forma manual al alta de clientes que requieren certificado de calidad y, en su caso, sus valores de referencia. En la versión 2 deberá integrarse la aplicación con SAP ByD y compartir los datos de clientes evitando la duplicidad de información.
 - 4.1. Cuando la fuerza de ventas consigue un cliente nuevo, al llenar el formato de Alta de Clientes deberá anotar si el cliente requiere certificado de calidad de los productos que le sean surtidos y si tiene valores de referencia particulares de los parámetros (factores) a analizar o se rige por los valores de referencia internacionales.
 - 4.2. Los clientes serán dados de alta registrando sus datos generales, tales como: Nombre del cliente, RFC, Domicilio de entrega de producto, Nombre de contacto (a quien va dirigido el certificado), valores de referencia de parámetros particulares en su caso, etc.

FÁBRICA DE HARINAS ELIZONDO, SA DE CV

GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD

PROCESO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A CLIENTES

- 4.3. La aplicación deberá permitir que los clientes sean dados de baja o inactivados y registrar la causa.
- 4.4. La aplicación deberá permitir que se **modifiquen** o actualicen los datos de clientes.
- 4.5. La aplicación deberá permitir hacer consultas de los datos generales de los clientes.
5. La aplicación deberá permitir el registro manual del valor de los parámetros (factores) de calidad obtenidos mediante el análisis del producto de cada equipo de laboratorio por cada uno de los lotes de producción fabricados y cada entrega de producto a clientes (inspecciones). El control será por Número de lote de producción y secuencia de inspecciones realizadas. La secuencia de inspecciones será identificada mediante clave alfabética de la letra "A" hasta la "Z".
 - 5.1. NOTA: En una versión 2 se deberán conectar los equipos de laboratorio con la aplicación para el registro automático de los valores obtenidos de cada análisis realizado.
6. La aplicación deberá permitir la emisión del certificado de calidad del producto a surtir por cada uno de los clientes que lo soliciten.
 - 6.1. El certificado de calidad deberá contener los siguientes datos: Número de lote de producción, Número de orden de compra (pedido) del cliente, Cantidad solicitada, Cantidad total por entrega, Número de factura, Fecha de envío, Fecha de caducidad, Resultado del (los) análisis realizado(s), comparación contra valores de referencia (internacionales o particulares), desviación resultante, etc.
 - 6.2. El certificado de calidad deberá ser enviado al Almacén mediante un correo-e a quien los haya solicitado. El almacenista deberá imprimir el certificado de calidad para anexarlo a la documentación de entrega de producto al cliente.
 - 6.3. Además, el certificado de calidad deberá enviarse a la dirección de correo-e del contacto del cliente.
7. La aplicación deberá contemplar un archivo histórico de certificados de calidad emitidos para su posterior explotación (Registro estadístico de calidad).
 - 7.1. Se deberán mostrar los datos estadísticos en gráficas de varios formatos y por períodos diferentes. En una versión 2 se deberá permitir realizar proyecciones y prospectivas de los datos de calidad de los productos elaborados.