

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ:

19.10.2024г., в 18:05 часов, машинист крана автомобильного 7 разряда, управляя транспортным средством автокран КАМАЗ КС 55713-5 г/н В474ЕС89 принадлежащий ООО «ЭНГС», при движении по внутри промысловой дороге в 5 км от КП86 Ево-Яхинского месторождения допустил выезд на встречную полосу и съезд в кювет с опрокидыванием на левую сторону. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, транспортное средство КАМАЗ КС 55713-5 получило механические повреждения.

Дата: 19.10.2024 Время: 18:05

Тип:

ДТП. Съезд в кювет. Условия работы: темное время суток температура воздуха -1 С°

УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ:

- 1 Отвлечение от управления.
- 2 Водитель не оценил риски при встречном разъезде.
- 3 Водитель заранее не снизил скорость.
- 4 Не применение водителем не практике навыков зимнего защитного вождения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ООО «ЭНГС», КОТОРЫЕ БЫЛИ НАРУШЕНЫ:







ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ:

- 1. Довести обстоятельства ДТП до всех работников общества.
- Организовать и провести специальный инструктаж по соблюдению требований ПДД и навыков ЗЗВ при использовании транспортных средств.
- 3. Провести дополнительные стоп-часы по недопущению аналогичных нарушений.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - НАШ ПРИОРИТЕТ!