PCB封装设计步骤

深圳市凡亿技术开发有限公司



PCB封装设计步骤

- ●分析资料
- ●分析管脚补偿
- ●制作封装
- ●检查



分析资料

- 01 分析视图
- 02 分析间距、跨距尺寸
- 03 分析器件实体管脚尺寸
- 04 分析管脚排序
- 05 分析器件实体尺寸



分析管脚补偿

- 01 分析插件焊盘的孔径、焊盘尺寸
- 02 分析贴片焊盘的补偿类型
- 03 计算间距、跨距



制作封装

- 01 找参考点
- 02 摆放焊盘
- 03 画丝印
- 04 其他处理



深圳市凡亿技术开发有限公司

技术交流QQ群: 390 507 222

技术论坛: http://www.pcbbar.com/

官方网站: http://www.fany-eda.com/

淘宝商城: https://fany-eda.taobao.com/

邮 箱: cad@fany-eda.com



