ULTRA-LOW POWER 2.4GHz WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

Low Power Current Measure Demo **User Guide**



http://www.opulinks.com/

Copyright © 2017-2018, Opulinks. All Rights Reserved.

REVISION HISTORY

Date	Version	Contents Updated
2019-01-17	0.1	 Initial Release



LIST OF TABLES

TABLE OF CONTENTS

1.	介绍_		1
		文档应用范围	-
	1.2.	缩略语	
	1.3.	参考文献	-
2. 低功耗测量 指南			
	2.1.	使用的工程	2
	2.2.	使用 cm_env_config. exe	3
	23	连接 power meter 讲行低功耗测量	6



LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

Figure 1: OPL1000 wpa2_station 示例网络连接图	2
5	
Figure 2: 使用 cm_evn_config.exe 配置参数	3
Figure 3: 使用 cm_evn_config.exe 成功下载 opl1000.bin 固件文件	5
Figure 4: OPL1000 低功耗测试连接图	<i>E</i>



1. 介绍

1.1. 文档应用范围

本文档介绍如何使用该 demo 中的 cm_env_config.exe (其中 cm 是 current measure 的简称)对 Opulinks 的 wpa2_station 工程编辑,编译,和下载,然后使用 power meter 做低功耗测量。

1.2. 缩略语

Abbr.	Explanation	
AP	Wireless Access Point 无线访问接入点	
APP	APPlication 应用程序	
APS	Application Sub-system 应用子系统·在本文中亦指 M3 MCU	
Blewifi	BLE config WIFI 蓝牙配网应用	
DevKit	Development Kit 开发工具板	
DTIM	Delivery Traffic Indication Message 传输指示消息	
TCP	Transmission Control Protocol 传输控制协议	

1.3. 参考文献

- [1] DEVKIT 快速使用指南 OPL1000-DEVKIT-getting-start-guide.pdf
- [2] Download 工具使用指南 OPL1000-patch-download-tool-user-guide.pdf
- [3]电流功耗量测指南 OPL1000-Power-Consumption-Measurement-Guide.pdf



2. 低功耗测量指南

2.1. 使用的工程

Opulinks 低功耗测量使用 wpa2_station 示例工程,该工程所在的目录为

 ${\tt SDK\backslash APS_PATCH\backslash examples\backslash examples\backslash wifi\backslash wpa2_station}$

它的工作过程为:

- 1 启动 WIFI 任务,将 OPL1000 配置为 Station 模式。
- 2 扫描可用的 AP。
- 3 如果指定连接的 AP SSID 在扫描到的 AP 列表中,则尝试去连接。
- 4 连接成功·设置工作模式和 DTIM 后,进入 smart sleep 模式。

指定连接的 AP SSID, password · 和 DTIM 等在 wpa2_station_app.h 文件中定义。2.2 节中介绍的 cm_env_config.exe 应用程序能动态更新这些参数。 如下所示:

```
#define WIFI_SSID "Opulinks-TEST-AP"


#define WIFI_PASSWORD "1234abcd"

#define DTIM_SKIP_COUNT 9

#define __RF_LP_MODE__
```

OPL1000 以 Station 的角色连接到 WIFI AP 和 OPL1000 建立连接的网络拓扑如 Figure 1 所示。

Figure 1: OPL1000 wpa2_station 示例网络连接图





2.2. 使用 cm_env_config. exe

cm_env_config.exe 用于编辑和编译 Opulinks 的 wpa2_station 工程·并将生成的 opl1000.bin 固件文件下载到 OPL1000 devkit 中。

关于可配置的参数及如何使用该工具,用户可参考当前目录下的 readme.md 文件。

Figure 2 展示了该工程的配置参数。(注:请在 dos console 下执行该应用程序,否则 dos 窗口将在应用程序执行完毕后自动关闭,不方便用户查看执行结果。)

Figure 2: 使用 cm_evn_config.exe 配置参数









Figure 3 展示了编译,打包,和下载成功的执行结果。

Figure 3: 使用 cm_evn_config.exe 成功下载 opl1000.bin 固件文件






2.3. 连接 power meter 进行低功耗测量

在配置并下载好 opl1000.bin 固件到 OPL1000 开发板后,用户就可以开始连接 power meter 进行低功耗测量。

Figure 4 展示了 OPL1000 低功耗测试的连接图。

Figure 4: OPL1000 低功耗测试连接图



为获取更多的相关信息,请参考电流功耗量测指南 OPL1000-Power-Consumption-Measurement-Guide.pdf 的第二和第四章节的内容。



CONTACT

sales@Opulinks.com

