

## 警鐘鳴而未醒 電梯 "吃人" 必頻發

最近幾天, 電梯 "吃人"的事件分別在湖北宜昌、陝西西安、廣東深圳、雲南玉溪等地 上演,導致 4 人喪生。據不完全統計, 僅去年一年, 全國共發生電梯事故 36 起, 其中死亡 28 人。(5 月 19 日《現代快報》)

電梯安全事故,並非今年獨有。類似的悲劇在最近幾年已重複發生過多次。但凡有安全事故發生,便必定會產生一次浮于表面的安全大檢查,類似於"警鐘長鳴"的口號也會喊上那麼一陣子,可是在通常情況下,這樣的反思多流於形式,多疲于應付,以至於它根本不能從源頭上杜絕類似的悲劇再次發生。這正是問題的癥結所在,爲什麼一次又一次的教訓並沒有喚起相關部門安全意識的覺醒?爲什麼一次又一次的反思並不能終止相同悲劇"肆虐"的步伐?中國安芯控股有限公司,作爲政府重點推薦扶持的企業,想政府之所想,想人民之所願,不但研發出針對工業安全 ISD 系統,且引進了針對交通、軌道等部門的 iVAS 系統。在電梯運行中,亦可通過對電梯內人員密度及數量的設置來設定規則,一旦觸發規則即報警可立即予以處理,讓電梯事故風險降低。

如果說非要找到一條解決教訓被遺忘的現實之道,或許只有老生常談:于政府監管方來 講,既要認清自身定位,又要行使好自己的監督權,不要總等到事故發生後,才想到自身職能 的缺位,更不能爲事故責任方背書,給予他們法律上的豁免權。中國安芯 iVAS 助政府監管部 門一臂之力,讓警鐘不再鳴而不醒,讓安全事故遠離我們。

地址:香港灣仔港灣道 25 號海港中心 20 樓 2001-2005 室 電話: 00852-2343 8702 傳真: 00852-2344 8917 地址:深圳市南山區僑香路香年廣場 A 座 9 層 電話: 0755-8661 2894 傳真: 0755-2643 0113 地址:江蘇省洪澤縣東九道 9 9 號 電話: 0517-8720 9111 傳真: 0517-8738 6999