

別讓門成爲逃生不歸路

"門"被堵了,失去逃生的功能,災難突襲之際,生命面對的往往就是絕望。吉林大火 再一次警示人們,請給生命留出足夠的安全門。

100 多條鮮活的生命,就這樣逝去了。別人沉睡時,他們在緊張忙碌地工作。然而,他們的清醒,未能爲自己的逃生贏得足夠時間。門,成爲他們逃生的最大希望,卻又成爲逃生的最大障礙。

事發吉林德惠市的一家禽業公司。300 余人當班,截至目前已有 119 人遇難,60 人受傷。 這意味著,至少有一半人,曾經受困或永遠受困於火災。如果,在他們反應過來的緊要關頭, 有足夠的門爲他們敞開,也許有人會倖免於難。

以上是媒體對這次吉林大火的評價,也許火災是無法避免的,但是用於逃生的"門"是可以開著的,但遺憾的是在這場大火中,"門"卻成了阻礙逃生的攔路虎,將生的希望扼殺。看到這則新聞的時候,無數安芯人心中都只有一個想法,如果吉林這家公司安裝了 ISD 以及 IVAS 系統,抑或是其中一個系統,那麼還會不會釀成這樣一幕慘劇?如若裝有 ISD 系統,那麼工廠液氨洩露時感測器資料就會發生異常,系統便會進行報警,工廠自然會停工檢查。即使檢查時間再爆炸,那麼工人已經因爲停工而離開工廠,此次火災帶來的就只是經濟上的損失。又或者公司只安裝了 IVAS 系統,那麼逃生通道和防火門的狀態是即時受到監控的,一旦狀態異常,馬上會報警,那麼就不存在逃生門被鎖的情況了。

其實,慘劇已經發生,我們應該更多的思考,是什麼原因導致災難頻頻發生,究其原因 還是安全意識淡薄的緣故。中國安芯一直以來致力於安全行業,希望通過自身的力量能夠喚 醒沉睡的安全意識,讓慘劇不再發生!

地址:香港灣仔港灣道 25 號海港中心 20 樓 2001-2005 室 電話: 00852-2343 8702 傳真: 00852-2344 8917 地址:深圳市南山區僑香路香年廣場 A 座 9 層 電話: 0755-8661 2894 傳真: 0755-2643 0113 傳真: 0517-8738 6999