

中國安芯 ISD 讓 "安全生產高於一切" 從認識成爲事實

(中國安全生產網 5.27 訊)廣東省安全生產委員會辦公室發佈《關於吸取近期兩起較大火災事故教訓,進一步加強消防安全工作的通知》。5月6日5時10分,東莞市虎門鎮虎門寨社區龍泉社區9巷8號一棟3層民居發生火災,過火面積約200平方米,事故造成8人死亡、3人受傷。5月24日5時26分,佛山市南海區桂城街道桂瀾路與季華路交界的永新汽車美容護理中心發生火災,過火面積96平方米,事故導致9人死亡。

災難的發生讓我們沉痛並警醒,讓我們看到部分地區監管部門和企業消防安全存在的問題和薄弱環節。事故發生後,有關部門和領導高度重視在轄區範圍內展開全面的消防檢查以嚴防慘劇的再次侵襲。但這樣就夠了嗎?是一次事故後的例行整頓還是應該從根源讓政府和企業達成消防安全生產高於一切的共識,有了這一共識後,中國安芯 ISD 城市消防遠端監控系統將這一認識變爲事實。

此系統建立監測監管及應急處置硬體平臺和綜合應用管理系統,通過軟硬體結合,以實現對消防安全重點單位進行即時監控監測,同時應急救援資訊共用,實現消防安全重點單位危險資料、視頻的即時採集、傳輸、處理,消防安全重點單位自動聯網報警、指揮中心智慧接警、處警,指揮中心完成智慧配警、出警的消防監控、管理的網路服務系統,實現報警接警智慧化、處警預案化、管理網路化、服務專業化。

地址:香港灣仔港灣道 25 號海港中心 20 樓 2001-2005 室 電話: 00852-2343 8702 傳真: 00852-2344 8917 地址:深圳市南山區僑香路香年廣場 A 座 9 層 電話: 0755-8661 2894 傳真: 0755-2643 0113 地址:江蘇省洪澤縣東九道 9 9 號 電話: 0517-8720 9111 傳真: 0517-8738 6999