

中國安芯監測系統試圖發展從企業試點轉換為每戶使用

2013年5月6日淩晨4時,廣東省東莞市虎門一民居發生火災,事故已造成8死3傷。 參與救火的鄰居告訴記者,發生火災時一看這棟樓一樓已經起火,火勢很大,滾滾濃煙湧 向二樓和三樓。不少周圍鄰居表示,希望有關部門能加強對這些樓房的監管,避免此類事 故再發生。

在國內類似火災的新聞大家都已司空見慣了,值得深思的是我們到底需要利用怎樣一種手段來對安全防範進行有力的監管。在目前,大部分的安防系統都是獨立運行,達不到真正即時監控、即時預警的效果。中國安芯的安防系統能將一個辦公大樓內的所有公司的門禁系統、煙霧感測器等防火防盜設施統一聯接到管理處進行管理,將大大提高安全保障。現在大部分入駐在高檔寫字樓內的公司,都已具備充分的安全意識,在公司內部安裝了門禁、防火和防盜報警系統,但這些系統都是相對獨立的,一旦在夜靜人稀的晚上發生盜竊、火災等突發性事件,就算觸動這些安防設施引發報警和錄影,也不能及時發現並趕到現場,對直接阻制犯罪無濟於事,只能用於事後的查證工作,沒有做到真正的安全防範。如若各公司的防火、防盜等安防系統都聯網到辦公大樓統一的監控管理中心,這將極大的提高樓內各公司人員生命及財產安全。中國安芯希望把這份安全帶到每家每戶,例如此次東莞火災事件,不僅僅帶來經濟損失,更多換來的有可能面臨的是許多家庭的破碎,如果進行了相關系統的聯網,那麼發生災害的幾率就大大降低了。基於以上因素,中國安芯認為,將安全監管模式引入到人們的生活中才是智慧城市、平安城市真正的作用體現,而不是僅僅流於形式。

安全的生產關係著百姓的生命,因為安全生產事故往往不僅僅是經濟的損失,還有離開我們鮮活的人命。所以,中國安芯試圖推行每戶安裝安防監測系統將有望成為又一新的業務增長點,希望更好的為智慧城市、平安城市的建設打基础。

地址:香港灣仔港灣道 25 號海港中心 20 樓 2001-2005 室 電話:00852-2343 8702 傳真:00852-2344 8917 地址:深圳市南山區僑香路香年廣場 A 座 9 層 電話:0755-8661 2894 傳真:0755-2643 0113

地址:江蘇省洪澤縣東九道99號 電話:0517-87209111 傳真:0517-87386999