

中國安芯,不再重復舊的腳本

人民網 8.6 訊 7月30日7時40分許,文安縣新鋼鋼鐵有限公司制氧廠發生爆燃事故, 造成7人死亡,1人受傷。事故發生後,該公司瞞報生產安全事故,嚴重違反有關法律法規。 廊坊市政府8月2日召開全市安全生產工作會議,對文安新鋼鋼鐵有限公司瞞報生產安全事 故予以通報。8月5日,省市聯合調查組繼續在新鋼現場進行調查,當天全廠停產。據知情 人士透露,此次事故發生在制氧車間,懷疑事故原因為制氧設備閥門未關嚴。

安全本無小事,可我們不難看出這又是一起重生產、輕安全造成的血淋淋的事故。事故 暴露的問題異常突出:企業主體責任落實不到位,基層安全監管不到位,隱患排查不到位。 作為有責任有擔當的安芯人,我們除了憤怒,更多的是思考。我們有"建我智慧平臺,保您 城市安全"的決心和實力,我們的智能監測預警應急救援指揮調度系統(ISD系統)通過雲 南、吉林、湖南、重慶等地安檢煤監部門的應用實踐,已充分證實可實現對安全生產全過程 全方位的監管,通過資訊普查制定個性化改造升級方案,確保特種行業人員均持證上崗及生 產場所生產過程不存在違法違規行為等,不只是監測監控,更多的是預警防範。災難無常, 可 ISD系統減少其發生的概率卻可把握主動。

中國安芯 ISD, 誠意與各級安監部門合作,改進完善安全生產管理,防範安全事故的發生,不再重復舊的腳本。

地址:香港灣仔港灣道 25 號海港中心 20 樓 2001-2005 室 電話: 00852-2343 8702 傳真: 00852-2344 8917 地址:深圳市南山區僑香路香年廣場 A 座 9 層 電話: 0755-8661 2894 傳真: 0755-2643 0113 傳真: 0517-8738 6999