Strona główna / Moje kursy / MP_OL / Kolokwia / Kolokwium 12

Stan Zakończory Wykorzystany Wykorzystany Smin. 30 sek. czas Ocena 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) Pyturie 1 Poprawnie Oceniono na 2,00 z 2,00 Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: A na wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) D wyznaczyć współczynniki prostę przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) C wyznaczyć współczynniki prostę przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) C wyznaczyć współczynniki prostę przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) Poprawna odpowiedż to: wyznaczyć współczynniki prostęj przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej drożnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji razy sygnału zasilającego c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia przeprawna odpowiedź to: modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia	ykorzystay 8 min. 30 sek. Ocena 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) ***rzeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z lacją AM należy: ***rzeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z lacją AM należy: ***rzi jedną lub więcej: ***wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) ***wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) ***wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) ***wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) ***wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch., znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) ***stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: ***xrz jedną lub więcej: ***wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch., znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) ***stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: ****xrz jedną lub więcej: ***wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch., znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) ***********************************	Wykorzystamy 8 min. 30 sek. Coma 14.00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) Pyzane 1 Poprzewnie Ocenione na 2,00 z 2,00 Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AMI należy: Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 o oraz m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Kozpoczęto	sroda, zo pazdziernika 2020, 00.12
Wykorzystany czas Oceni 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) Poprawne 1 Roprownie Oceniono na 2,00 z 2,00 Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dróżnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego i c. modulacji zeęstotliwości sygnału zasilającego	ykorzystany 8 min. 30 sek. czas Ocena 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) *** *** *** *** *** ** ** **	Wykorzystany czaś Ocenia 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) Pyranie 1 Pyranie 2 Oceniono na 2,00 z 2,00 Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy. Wybierz jedną lub więcej: □ a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) □ b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) □ c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia ✓ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Stan	Zakończony
Ocene 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) Poprawnie 1 Oceniono na 2,00 z 2,00 Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dróżnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji razy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Ocena 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) ***Przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z lacją AM należy: ***Prz jedną lub więcej: ***wznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) ***wynaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) ***wynaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) ***wynaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) ***wynaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) ****statu tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: ****rz jedną lub więcej: ****modulacji fazy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia ****modulacji częstotliwości sygnału zasilającego ****modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Ocene 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) Poprawnie 1 Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji razy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji zcęstotliwości sygnału zasilającego	Ukończono	środa, 28 października 2020, 08:20
Ocena 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) Ayyane 1 Poprawnie Oceniono na 2,00 z 2,00 Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: □ a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) □ b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) □ c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dr różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Ocena 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) rzeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z lacją AM należy: rz jedną lub więcej: rzypadną lub więcej: rwyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) wna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: strz jedną lub więcej: modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia w modulacji częstotliwości sygnału zasilającego modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Ocena 14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70%) Poprawie 1 Poprawnie Dceniono na 2,00 z 2,00 Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy; Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego		8 min. 30 sek.
Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dr różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	rzeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z lacją AM należy: rz jedną lub więcej: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) wna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch. znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia warzestotiwości sygnału zasilającego	Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia		14,00 z możliwych do uzyskania 20,00 (70 %)
Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy. Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej drożnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej drożnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Wymostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	rzeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z lacją AM należy. zrz jedną lub więcej: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) wna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: strz jedną lub więcej: modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia w. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy. Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Pytanie 1	
Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dróżnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Poprawne 2 Poprawnie Ozeniono na 2,00 z 2,00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	rzeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z lacją AM należy: rz jedną lub więcej: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) wna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia w. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Aby przeprowadzić skalowanie toru pomiaru masy z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i wzmacniacza pomiarowego z modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Poprawnie	
modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: □ a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) □ b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) □ c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dr różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Pytanie 2 Poprawnie Oceniono na 2.00 z 2.00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	lacją AM należy: zr jedną lub więcej: zwyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) wna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: stku tensometrycznym zasilającego modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	modulacją AM należy: Wybierz jedną lub więcej: a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Pyłanie 2 Poprawnie Oceniono na 2.00 z 2.00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia	Oceniono na 2,00 z 2,00	
a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dr różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Pytanie 2 Poprawnie Oceniono na 2,00 z 2,00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) wna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia modulacji częstotliwości sygnału zasilającego modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	a. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) □ b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) □ c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Pytanie 2 Poprawnie Occeniono na 2.00 z 2.00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	* * *	
znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dr różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Poprawne 2 Poprawnie Doceniono na 2.00 z 2,00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji azy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) wna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) e na 2,00 z 2,00 stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: erz jedną lub więcej: modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) □ b. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = 0) □ c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Poprawne 2 Poprawnie Dceniono na 2.00 z 2,00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Wybierz jedną lub v	vięcej:
wielkości mierzonej (m = 0) c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dr różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Poprawnie 2 Poprawnie Ozeniono na 2,00 z 2,00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji azy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	wielkości mierzonej (m = 0) wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) wna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) a na 2,00 z 2,00 stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: strz jedną lub więcej: modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	wielkości mierzonej (m = 0) □ c. wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiar dla dokładnie jednej, znanej wartości wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Poprawnie 2 Poprawnie Ozceniono na 2,00 z 2,00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego		
wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dr różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Pytanie 2 Poprawnie Doceniono na 2,00 z 2,00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	wna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) a na 2,00 z 2,00 stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: erz jedną lub więcej: modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia	wielkości mierzonej (m = masa wzorcowa) Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Pyzanie 2 Poprawnie Doceniono na 2,00 z 2,00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia		
Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej drożnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Pytanie 2 Poprawnie Doeniono na 2,00 z 2,00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	wna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch ch, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) g na 2,00 z 2,00 stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: erz jedną lub więcej: modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia	Poprawna odpowiedź to: wyznaczyć współczynniki prostej przetwarzania toru pomiarowego wykonując pomiary dla przynajmniej dwóch różnych, znanych wartości wielkości mierzonej (m = 0 oraz m = masa wzorcowa) Vytanie 2 Operawnie Deeniono na 2,00 z 2,00 W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: a. modulacji fazy sygnału zasilającego b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego		
W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	na 2,00 z 2,00 stku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: erz jedną lub więcej: modulacji fazy sygnału zasilającego modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia ✓ modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	ytanie 2	
W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	sstku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: erz jedną lub więcej: . modulacji fazy sygnału zasilającego . modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia . modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	W mostku tensometrycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do: Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Poprawnie	
Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	erz jedną lub więcej: . modulacji fazy sygnału zasilającego . modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia . modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Oceniono na 2,00 z 2,00	
Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	erz jedną lub więcej: . modulacji fazy sygnału zasilającego . modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia . modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	Wybierz jedną lub więcej: □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego		
 a. modulacji fazy sygnału zasilającego ☑ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia ☑ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego 	. modulacji fazy sygnału zasilającego . modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia ✓ modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	 □ a. modulacji fazy sygnału zasilającego ☑ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia ☑ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego 	W mostku tensome	trycznym zasilanym sinusoidalnym napięciem zmiennym dochodzi do:
 □ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia □ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego 	. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	 ✓ b. modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia ✓ c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego 	Wybierz jedną lub v	vięcej:
c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	c. modulacji częstotliwości sygnału zasilającego	a. modulacji fa	zy sygnału zasilającego
			☑ b. modulacji ar	
Poprawna odpowiedź to: modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia	wna odpowiedź to: modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia	Poprawna odpowiedź to: modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia	□ c. modulacji cz	nplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia
Poprawna odpowiedź to: modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia	wna odpowiedź to: modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia	Poprawna odpowiedź to: modulacji amplitudy sygnału zasilającego mierzonym sygnałem odkształcenia		
			Poprawna odpowie	ęstotliwości sygnału zasilającego
			Poprawna odpowie	ęstotliwości sygnału zasilającego
			Poprawna odpowie	ęstotliwości sygnału zasilającego
			Poprawna odpowie	ęstotliwości sygnału zasilającego

Pytanie 3 Poprawnie		
Oceniono na 2,00 z 2,00		
Projektując układ pomiarowy, należy umieszczać w mostku czujniki tensometryczne w taki sposób, aby:		
Wybierz jedną lub więcej: a. w mostku znajdowała się parzysta liczba czujników, przy czym każda para ułożona po przekątnej względem siebie kompens wpływ zmian temperatury (para ułożona sąsiadująco względem siebie nie kompensuje wpływu temperatury)	suje	
b. czujniki w sąsiednich ramionach miały przeciwne znaki odkształcenia (para ułożona po przekątnej winna mieć takie same znaki odkształcenia), aby sygnały pomiarowe sumowały się	~	
c. w mostku znajdowała się parzysta liczba czujników, przy czym każda para sąsiadująca kompensuje wpływ zmian temperatur (para ułożona po przekątnej względem siebie nie kompensuje wpływu temperatury)	ry 🗸	
Prawidłowymi odpowiedziami są: w mostku znajdowała się parzysta liczba czujników, przy czym każda para sąsiadująca kompensu wpływ zmian temperatury (para ułożona po przekątnej względem siebie nie kompensuje wpływu temperatury), czujniki w sąsiedni ramionach miały przeciwne znaki odkształcenia (para ułożona po przekątnej winna mieć takie same znaki odkształcenia), aby sygn pomiarowe sumowały się	ich	
Pytanie 4		
Niepoprawny(a) Oceniono na 0,00 z 2,00		
W systemie do pomiaru energii cieplnej niezbędny jest dokładny pomiar:		
Wybierz jedną lub więcej:		
a. sumy temperatur gorącej i zimnej płynu		
b. różnicy temperatur gorącej i zimnej płynu		
c. temperatury gorącej i zimnej płynu	×	
Poprawna odpowiedź to: różnicy temperatur gorącej i zimnej płynu		
Pytanie 5		
Niepoprawny(a)		
Oceniono na 0,00 z 2,00		
Rezystancja typowych czujników tensometrycznych jest rzędu:		
Wybierz jedną lub więcej: ☑ a. kilkuset omów	~	
□ b. kilkudziesiciu kiloomów		
☑ c. kilkunastu kiloomów	×	
Poprawna odpowiedź to: kilkuset omów		
		1

1 1 .	10	.	
olokwium	17.	Aftemnt	review
CIOIC W I WIII	12.	1 Ittompt	1011011

Pytanie 6
Poprawnie
Oceniono na 2,00 z 2,00
Czujniki termorezystancyjne metalowe wykonywane są najczęściej z następujących metali:
Wybierz jedną lub więcej:
☑ a. platyna
□ b. konstantan
☑ c. nikiel ✓
Prawidłowymi odpowiedziami są: nikiel, platyna
Pytanie 7
Częściowo poprawnie
Oceniono na 1,00 z 2,00
W przemysłowym interfejsie RS485 łączącym mierniki z komputerem połączenie można zrealizować:
Wybierz jedną lub więcej:
☐ a. bezpośrednio, jeżeli komputer ma port RS485 ☐ A. bezpośrednio, jeżeli komputer ma port RS485
□ b. pośrednio, stosując konwerter RS232C/RS485, jeżeli komputer ma port RS232C
□ c. bezpośrednio, jeżeli komputer ma port RS232C
Prawidłowymi odpowiedziami są: bezpośrednio, jeżeli komputer ma port RS485, pośrednio, stosując konwerter RS232C/RS485, jeżeli komputer ma port RS232C
Pytanie 8
Poprawnie
Oceniono na 2,00 z 2,00
Dwukrotne zwiększenie liczby tensometrów w mostku i zastosowanie tzw. układu pełnego mostka zamiast półmostka:
Wybierz jedną lub więcej: a. nie powoduje zwiększenia czułości
□ b. powoduje zawsze dwukrotne zwiększenie czułości przetwarzania
☑ c. powoduje zwiększenie czułości przetwarzania, przy czym wartość wzrostu czułości zależy od konfiguracji czujników w mostku i❤ może, a nie musi być dwukrotna
Poprawna odpowiedź to: powoduje zwiększenie czułości przetwarzania, przy czym wartość wzrostu czułości zależy od konfiguracji czujników w mostku i może, a nie musi być dwukrotna

pprawnie		
ceniono na 2,00 z 2,00		
Zmiana gęstości płynu przep	ływającego przez impulsowy przepływomierz ultradźwiękowy:	
Wybierz jedną lub więcej:		
a. ma wpływ na wynik po	omiaru natężenia przepływu objętościowego	~
□ b. nie ma wpływu na wyr	nik pomiaru natężenia przepływu objętościowego	
c. ma wpływ na wynik po	omiaru natężenia przepływu objętościowego dla płynów o gęstości większej od gęstośc	i wody destylowane
Poprawna odpowiedź to: ma	wpływ na wynik pomiaru natężenia przepływu objętościowego	
Pytanie 10		
Oceniono na 1,00 z 2,00	zystywanej do wyznaczania wartości dostarczanej energii cieplnej:	
Oceniono na 1,00 z 2,00 Wartość stałej Stucka, wykorz Wybierz jedną lub więcej:		
Oceniono na 1,00 z 2,00 Wartość stałej Stucka, wykorz Wybierz jedną lub więcej:	rystywanej do wyznaczania wartości dostarczanej energii cieplnej: tury wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie grzewczym	
Oceniono na 1,00 z 2,00 Wartość stałej Stucka, wykorz Wybierz jedną lub więcej:	tury wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie grzewczym	
Wartość stałej Stucka, wykorz Wybierz jedną lub więcej: a. nie zależy od tempera b. zależy od ciśnienia pad	tury wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie grzewczym	•
Wybierz jedną lub więcej: □ a. nie zależy od tempera □ b. zależy od ciśnienia pad □ c. zależy od temperatury	tury wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie grzewczym nującego w instalacji wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie grzewczym ni są: zależy od temperatury wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie	• grzewczym, zależy
Wartość stałej Stucka, wykorz Wybierz jedną lub więcej: a. nie zależy od tempera b. zależy od ciśnienia pal c. zależy od temperatury Prawidłowymi odpowiedziam	tury wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie grzewczym nującego w instalacji wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie grzewczym ni są: zależy od temperatury wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie	• grzewczym, zależy
Wartość stałej Stucka, wykorz Wybierz jedną lub więcej: a. nie zależy od tempera b. zależy od ciśnienia pal c. zależy od temperatury Prawidłowymi odpowiedziam	tury wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie grzewczym nującego w instalacji wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie grzewczym ni są: zależy od temperatury wody gorącej na dopływie i zimnej na odpływie w systemie stalacji	√ grzewczym, zależy