

PIEZAS ELIMINADAS PEZZI ELIMINATI

ELEMENTO A ELIMINAR, EN VISTA ELEMENTO DA ELIMINARE, IN VISTA

CANTIDADES DE PIEZAS MODIFICAS QUANTITÀ DI PEZZI MODIFICATI

ELEMENTOS A ELIMINAR O SUSTITUIR.

NOTA: STATO ATTUALE DELLA LOCOMOTIVA.

ELEMENTI DA ELIMINARE O SOSTITUIRE.

9.000 A1 BEASAIN REVAMPING E402A TRENITALIA Power & ISO 2768-cK DIN ISO 13920-BF Automation Edizione Trenitalia Codice Ditta 1221 

 1:2.5
 Disegnato
 21/05/2015
 56182

 Comprovato
 21/05/2015
 10055

 Verificato
 21/05/2015
 14422

 CONDUCTO EXPULSION

CÓDIGO O NORMA CÒDICE O NORMA

CONDOTTO ESPULSIONE

ONSTRUCCIONES Y AUXILIAF DE FERROCARRILES, S.A. BEASAIN (GIPUZKOA)

DESCRIPCIÓN

DESCRIZIONE

B.20.66.030

È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei darni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla concessione di brevetti per invenzioni di utilità o di brevetti per modelli orramentali.

Sin ruestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos inherentes, en especial los de patentes, de modelos registrados y estéticos.

1/2

MATERIAL O REFERENZA

MATERIALE O REFERENZA

MATERIALE O REFERENZA

MATERIALE O REFERENZA