```
clear all; close all; clc;

s=tf('s');

F=34/(s^2+10*s+16);

figure(1)
bode(F)
```




```
figure(2)
nyquist(F)
```



F

```
poles_F=roots([1 10 16])
```

```
poles_F = 2×1
    -8
    -2
```

```
figure(3)
W=feedback(F,1)
```

```
W =
 
        34
  ---------------
  s^2 + 10 s + 50
 
Continuous-time transfer function.
```

```
step(W)
```




```
poles_F=roots([1 10 50])
```

```
poles_F = 2×1 complex
  -5.0000 + 5.0000i
  -5.0000 - 5.0000i
```