
60
50
40
30
20
10
0
$T_{2d} - T_{3e}$ / K
needs $P > 10$ bar
100
125
150
175
200
storage melting temperature, T_m / °C