

Producción de Bollería Industrial

En SIMATIC STEP 7 y WinCC

Automatización Máster en Ingeniería Electromecánica



Yevheniya Kupchyk Jaime Salazar Lahera



Índice

1. DES	SCRIPCIÓN DEL PROCESO Y SU PROGRAMACIÓN	3
1.1 Re	seteo Completo (OB100)	3
1.2 Ci	clo Principal (OB1)	3
	1.2.1 Modo de Operación	3
	1.2.2 Invocación de FCs y DB1	5
	1.2.3 Marcha-Paro	5
	$1.2.4 \text{ MO} \rightarrow \text{ML}$	6
	$1.2.5 \text{ ML} \rightarrow \text{MH}$	7
	1.2.5.1 Watchdog de la Masa	10
	1.2.6 Comprobación de Masa	11
	1.2.7 Asignación del Contador	11
	1.2.8 M1 → M3	14
	1.2.8.1 Watchdog del Dispensador	15
	1.2.9 Estado de Emergencia	16
	1.2.10 Contador de Bollos Completados	16
1.3 Pr	oblemas del Proceso y Soluciones	17
	1.3.1 Programación STEP 7	17
	1.3.2 WinCC/SCADA	20
2. ELE	MENTOS DE LA INSTALACIÓN	22
2.1 Es	taciones	22
2.2 En	tradas	22
	2.2.1 Interfaz del Operador	22
	2.2.2 Sensores	23
2.3 Sa	lidas	24
	2.3.1 Interfaz del Operador	25



	2.3.2 Cilindro y Válvula	25
	2.3.3 Cinta Transportadora	26
	2.3.4 LEDs	26
2.4 Ref	ferencias	28
3. GRA	AFCET	29
	2.3.2 Grafcet Nivel 1	29
	2.3.3 Grafcet Nivel 2	30
ANEXC	os	31
	Anexo A: Interfaz de SCADA (WinCC)	31
	Anexo B: Programa STEP 7	32
	Anexo C: Tabla de Simbolos	33



1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y SU PROGRAMACIÓN

1.1 Reseteo Completo (OB100)

El proceso empieza con el bloque de reseteo, OB100, que resetea todas las etapas, el contador, los temporizadores, y las alarmas, a la vez que activa las etapas M0 y M10, asegurando que el bucle principal (OB1) empieza en la etapa correcta. En nuestro caso, el proceso empieza con M0 (máquina desactivada) y M10 (esperando la selección de producto).

Bloque: OB100 "Complete Restart"							
Segm.: 1	Reset						
Degintr 2	11000						
SET							
S	"MO"	M8.0	Espera a la selección y confirmación del tipo				
	***	de producto	and an an an analysis of the state of the st				
S	"M10"	M8.1	Modo encendido pero desactivado de la máquina				
R	"ML"	M6.0	Adición de leche				
R	"MH"	M6.1	Adición de harina				
R	"MA"	M6.2	Mezclado de leche y harina				
R	"MMasaComp"	M6.3	Espera a la inspección de la masa				
R	"MCont"	M6.4	Espera la confirmación del ciclo elegido				
R	"M1"	M6.5	Extracción de mezcla a dispensar				
R	"M2"	M6.6	Dispensado de mezcla sobre la cinta				
R	"M3"	M6.7	Transporte de mezcla sobre la cinta				
R	"M11"	M8.2	Modo encendido y activado de la máguina, listo				
		para la selección					
R	"Watchdog Masa"	T3	Temporizador del watchdog de la masa				
R	"Watchdog Dispensador"	T4	Temporizador del watchdog del dispensador				
R	"M20"	M8.5	Estado de emergencia automático cuando hay un				
		problema con la mas					
R	"M21"	M8.6	Estado de emergencia automático cuando hay un				
		problema con el dis					
R	"M22"	M8.7	Estado de emergencia manual				
R	"Cont"		Cuenta número de ciclos a completar				
R	"ContComp"	ZZ	Cuenta número de ciclos completados				

1.2 Ciclo Principal (OB1)

El bloque de organización OB1 lleva la mayoría de la responsabilidad en cuanto al funcionamiento general del programa y sirve de base para todas las funciones.

1.2.1 Modo de Operación

El proceso tiene dos fuentes de control: desde la interfaz física de la máquina y remotamente desde la pantalla de SCADA. Para su funcionamiento general, el programa recurre a unas marcas, que son copias de las entradas físicas, como intermediarias sobre las cuales puede actuar el control SCADA.



Al encender PBotFísico (E 126.0 = 1), el operador elige el control físico desde la interfaz física de la máquina. El programa llama al *FC5*, el cual copia las entradas físicas a sus marcas correspondientes para que estas últimas sirven de entradas al proceso.

Al apagar PBotFísico (E 126.0 = 0), el operador elige el control con SCADA, desde el cual se modifican las marcas para directamente controlar el proceso sin usar las entradas físicas de la máquina. En este caso, no se invoca al *FC5*. La opción del modo de control proporciona más flexibilidad al operario que será particularmente útil si hay una distancia importante entre la máquina y la pantalla SCADA.

Nota: aunque SCADA usa las marcas como entradas, para simplificar, la pantalla las muestra con el nombre de la entrada correspondiente. Por ejemplo, al elegir magdalenas desde SCADA, el usuario selecciona el botón "M" aunque en realidad está modificando la marca MM (M 124.1).

Segm.: 1	Detección Flancos de M	odo Control Físico
		col físico desde la interfaz física. Al vicas a sus marcas correspondientes.
υ	"PBotFisicos"	E126.0 Pulsador que otorga prioridad a los controles físicos frente a WinCC
cc	"Prioridad Botón Fisico"	FC5 Copia las entradas a sus marcas respectivas para otorgarles prioridad

loque: FC	oque: FC5								
Segm.: 1	Copia de las	entradas a sus :	marcas	correspondientes.					
σ	"M"	E124.1		Selecciona la elaboración de magdalenas					
-	"MM"	M124.1		Copia de la entrada M en forma de marca					
U	"B"	E124.2		Selecciona la elaboración de bizcochos					
-	"MB"	M124.2		Copia de la entrada B en forma de marca					
U	"R"	E124.3		Selecciona la elaboración de rosquillas					
-	"MR"	M124.3		Copia de la entrada R en forma de marca					
Ū	"PConfirmProd"	E124.4		Pulsador que confirma la selección del tipo de produc					
-	"MConfirmProd"	M124.4		Copia de la entrada PConfirmProd en forma de marca					
υ	"PMasaOK"	E124.5		Pulsador que confirma la calidad satisfactoria de la					
-	"MMasaOK"	M124.5		Copia de la entrada PMasaOK en forma de marca					
Ū	"PContOK"	E124.6		Pulsador que confirma la seleccion del número de pro-					
	"MContOK"	Ctos M124.6		Copia de la entrada PContOK en forma de marca					



1.2.2 Invocación de FCs y DB1


Al principio del bloque se invoca al *FC3* usando la función CALL, que contiene el código de los actuadores, así como al *FC4*, que contiene código relacionado con el número de bollos a producir especificado por el usuario. Se puede usar CALL en vez de CC porque el llamado de los FCs no interrumpe ni interfiere con el código escrito después del llamado.

```
Segm.: 2 Actuadores y Contador

Invoca al FC de los actuadores y del contador.

CALL "Actuadores" FC3 -- Recoge todas las acciones asociadas a los actuadores
CALL "Contador" FC4 -- Recoge todo lo relacionado con el contador Z1
```

1.2.3 Marcha-Paro



Se utiliza un proceso separado de Marcha-Paro que activa o desactiva el proceso para compartimentalizar su diseño y enfocarnos en las condiciones iniciales. Se observa que, antes de activar el proceso, es necesario comprobar que el sensor final de carrera del cilindro (SFC), que detecta su máxima compresión, y los sensores que detectan los niveles bajos de la harina y leche (SNivelBH, SNivelBL) estén detectando, mientras que el sensor de inicio de carrera (SIC) y el sensor que


detecta los bollos en la cinta (SP) no debe estar detectando. Si se cumplen estas condiciones, al pulsar PON, se pasa desde la etapa M10 (Máquina Desactivada) a la etapa M11 (Máquina Activa).

En caso de no detectar suficiente cantidad de harina y de masa, se activa un LEDNivelBL y LEDNivelBH, evitando el inicio del proceso sin los ingredientes que puede dañar al agitador y potencialmente al cilindro.



S	egm.: 4	M10 -> M	11	
Si	i se compr mpezar el	rueban las co proceso de s	ondiciones inciales, mezclado.	se pasa al modo M10, que permite
	U UN UN U	"M10" "SFC" "SIC" "SP" "SNivelBL" "SNivelBH"	E125.1 E125.0 E125.2 E125.3	Modo encendido pero desactivado de la máquina Sensor final de carrera del cilindro Sensor inicio de carrera del cilindro Sensor de posición de la masa sobre la cinta Sensor de nivel bajo en el tanque de leche Sensor de nivel bajo en el tanque de harina
	U	"PON"	E124.0	Pulsador que pasa a la máquina de un modo desactivado a un
	S	"M11"	modo activado M8.2 ección de producto	Modo encendido y activado de la máquina, listo para la sel
:	R	"M10"	M8.1	Modo encendido pero desactivado de la máquina

$1.2.4 \text{ MO} \rightarrow \text{ML}$



Con la máquina en estado activo (M11), se puede seleccionar el producto M (magdalena), B (bizcocho), o R (rosquilla), y se confirma dicha selección con el flanco de PConfirmProd para desactivar la etapa M0 y activar ML. Al activar ML, no se podrá detener la creación y el mezclado de la masa y la máquina llegará automáticamente a la etapa MMasaComp. Eso sí, tras completar la masa, la desactivación de PON te

lleva de vuelta a M0 si lo necesitas. Por supuesto, el operador siempre puede pulsar el botón de la emergencia (EMER) para parar el proceso completamente desde cualquiera etapa.


Segm.	: 6	M0 -> ML		
Tras	selec	cionar un producto, se	pasa a la etapa de	la leche.
	U	"MO"	M8.0 producto	Espera a la selección y confirmación del tipo de
	U	"M11"	M8.2	Modo encendido y activado de la máquina, listo p
			ara la selección de	e producto
	U(•
	0	"MM"	M124.1	Copia de la entrada M en forma de marca
	0	"MB"	M124.2	Copia de la entrada B en forma de marca
	0	"MR"	M124.3	Copia de la entrada R en forma de marca
)			
	U(
	U	"MConfirmProd"	M124.4	Copia de la entrada PConfirmProd en forma de mar
	FP)	"FlancoPConfirmProd"	M100.0	Flanco positivo del pulsador PConfirmProd
	s	"ML"	M6.0	Adición de leche
	R	"MO"	M8.0 producto	Espera a la selección y confirmación del tipo de
	R	"MConfirmProd"	M124.4	Copia de la entrada PConfirmProd en forma de mar

El operador sólo puede elegir un tipo de bollería. Si más de un tipo de bollería está seleccionado, el programa resetea la selección, y el operador tiene que elegir el tipo de bollo de nuevo. Esto es una medida de seguridad para el control desde SCADA, ya que la interfaz física va a impedir la doble selección simultánea de forma mecánica.



```
Prevención de Doble Selección de Producto
Impide la selección simultánea de dos tipos de productos distintos. En caso de
doble selección, se anula la selección y hay que elegir el producto otra vez.
            "MM" M124.1
                                     -- Copia de la entrada M en forma de marca
                                    -- Copia de la entrada B en forma de marca
           "MM" M124.1
"MR" M124.3
                                    -- Copia de la entrada M en forma de marca
                                    -- Copia de la entrada R en forma de marca
     0(
           "MB" M124.2
                                    -- Copia de la entrada B en forma de marca
           "MR" M124.3
                                    -- Copia de la entrada R en forma de marca
           "MM" M124.1
"MB" M124.2
                                    -- Copia de la entrada M en forma de marca
                                    -- Copia de la entrada B en forma de marca
           "MR" M124.3
                                    -- Copia de la entrada R en forma de marca
```

1.2.5 ML → **MH**



Después de seleccionar un producto, se usa llamada condicional CC para llamar al *FC2*, que carga los datos de DB1 en las marcas de los tiempos de leche, harina, y agitador. Como estos tiempos varían en función del producto seleccionado, se presentan como las variables *a*, *b*, y *c*.En este segmento, también se invoca al *FC1*, que carga estos tiempos a los temporizadores correctos. Las etapas ML- MH usan actuadores distintos, donde L y H representan la adición de leche y harina, respectivamente.

```
Segm.: 3 Temporizadores

Una vez seleccionado un producto, se seleccionan los tiempos correspondientes y se cargan a sus respectivos temporizadores.

U "MConfirmProd" M124.4 -- Copia de la entrada PConfirmProd en forma de marca

CC "Selección Temp Productos" FC2 -- Selecciona los tiempos de leche, harina, y agitador del producto seleccionado

CC "Cargar Temporizadores" FC1 -- Carga los tiempos de leche, harina, agitad or, y de los dos watchdogs
```

A continuación se ve como *FC2* carga los tiempos correctos de leche, harina, y agitación para cada tipo de bollo. Después de seleccionar el tipo de bollo, con SPB se salta al segmento que contiene los correspondientes a cada tipo de bollo para copiarlosa la marca de tiempo de leche (MTL), de harina (MTH), y del agitador (MTA).



Segm.	: 1	Sel	ección de Producto			
Salta	al se	gmento	correspondiente al producto seleccionado.			
	U	"MM"	// magdalena	M124.1 - M en forma de marca	de la	entrada
	SPB	MAG		M en forma de marca		
	U	"MB"	// bizcocho	M124.2 - B en forma de marca	de la	entrada
	SPB	BOL		b en loima de maios		
	U	"MR"	// rosquilla	M124.3 - R en forma de marca	de la	entrada
	SPB	ROS		A en loima de marca	 	

Por ejemplo, al elegir magdalena, el programa carga 5, 2, y 4 segundos, que son los valores de DB1.DBW0, DB1.DBW2, y DB1.DBW4 de bloque de datos *DB1*.

	: 2	Tiempos par	a Magdalen	8.5			
Copia FC.	los	tiempos para ma	gdalenas a	las marcas de tie	mpo y salta a	al final del	
MAG:	L	"Tiempos de lo	s Procesos	".TiempoLecheM			DB1.DBW0 1
	Ī	"MTL"					dalenas MWO (ontiene el tiempo de l leche para el product elegido actualmente
	L	"Tiempos de la	s Procesos	".TiempoHarinaM			DB1.DBW2 : iempo de harina para m gdalenas
	T	"MTH"					MW2 (ontiene el tiempo de l. harina para el produc o elegido actualmente
6	L	"Tiempos de lo	DB1.DBW4 ' iempo de agitador para magdalenas				
	I	"MTA"					ontiene el tiempo de a itador para el product elegido actualmente
	SET						
		SEL			// salta al	final del FC	
	SPB				// salta al	final del FC	
loque					// salta al	final del FC	
loque	SPB				// salta al	final del FC	
irecc	SPB e: DB		Tipo	Valor inicial	// salta al	final del FC	
irecc	SPB e: DB	1 Nombre	STRUCT		// salta al	Comentario	
irecc 0.0 +0.0	SPB e: DB	Nombre TiempoLecheM	STRUCT SSTIME	S5T#5S	// salta al	Comentario Tiempo de leche	para magdalenas
irecc 0.0 +0.0 +2.0	SPB e: DB	Nombre TiempoLecheM TiempoHarinaM	STRUCT SSTIME SSTIME	S5T#5S S5T#2S	// salta al	Comentario Tiempo de leche Tiempo de harin	a para magdalenas
irecc 0.0 +0.0 +2.0 +4.0	SPB e: DB	Nombre TiempoLecheM TiempoHarinaM TiempoAgitadorM	STRUCT SSTIME SSTIME SSTIME	S5T#5S S5T#2S S5T#4S	// salta al	Comentario Tiempo de leche Tiempo de harin Tiempo de agita	a para magdalenas dor para magdalenas
irecc 0.0 +0.0 +2.0 +4.0 +6.0	SPB e: DB	Nombre TiempoLecheM TiempoHarinaM TiempoAgitadorM TiempoLecheB	STRUCT SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME	S5T#5S S5T#2S S5T#4S S5T#2S	// salta al	Comentario Tiempo de leche Tiempo de harin Tiempo de agita Tiempo de leche	a para magdalenas dor para magdalenas para bizcochos
irecc 0.0 +0.0 +2.0 +4.0 +6.0 +8.0	SPB e: DB	Nombre TiempolecheM TiempolarinaM TiempolagitadorM TiempolecheB TiempolecheB	STRUCT SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME	S5T#58 S5T#28 S5T#48 S5T#48 S5T#28 S5T#38	// salta al	Comentario Tiempo de leche Tiempo de harin Tiempo de agita Tiempo de leche Tiempo de harin	a para magdalenas dor para magdalenas para bizcochos a para bizcochos
irecc 0.0 +0.0 +2.0 +4.0 +6.0 +8.0 +10.0	SPB e: DB	Nombre TiempoLecheM TiempoHarinaM TiempoAgitadorM TiempoHarinaB TiempoHarinaB TiempoAgitadorB	STRUCT SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME	S5T#5S S5T#2S S5T#4S S5T#2S S5T#2S S5T#3S	// salta al	Comentario Tiempo de leche Tiempo de harin Tiempo de agita Tiempo de lache Tiempo de harin Tiempo de agita	a para magdalenas dor para magdalenas para bizcochos a para bizcochos dor para bizcochos
0:recc 0.0 +0.0 +2.0 +4.0 +6.0 +8.0 +10.0	SPB e: DB	Nombre TiempoLecheM TiempoHarinaM TiempoAgitadorM TiempoLecheB TiempoHarinaB TiempoHarinaB TiempoLecheR	STRUCT SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME SSTIME	S5T#5S S5T#2S S5T#4S S5T#4S S5T#2S S5T#3S S5T#5S S5T#5S	// salta al	Comentario Tiempo de leche Tiempo de harin Tiempo de agita Tiempo de leche Tiempo de harin Tiempo de gita Tiempo de agita	a para magdalenas dor para magdalenas para bizcochos a para bizcochos dor para bizcochos para rosquillas
0.0 +0.0 +2.0 +4.0 +6.0 +8.0 +10.0	sps e: DB	Nombre TiempoLecheM TiempoHarinaM TiempoAgitadorM TiempoHarinaB TiempoHarinaB TiempoAgitadorB	STRUCT SSTIME	S5T#5S S5T#2S S5T#4S S5T#2S S5T#2S S5T#3S	// salta al	Comentario Tiempo de leche Tiempo de harin Tiempo de agita Tiempo de leche Tiempo de harin Tiempo de agita Tiempo de leche Tiempo de leche Tiempo de leche	a para magdalenas dor para magdalenas para bizcochos a para bizcochos dor para bizcochos

Después de cargar los tiempos correctos, el programa salta a SEL, donde puede salir del FC sin sobreescribir MTL, MTH, y MTA hasta que sea necesario otra vez, es decir, ante una nueva confirmación de producto.



```
Segm.: 5 Etiqueta Producto Seleccionado

Una vez copiados tiempos correspondientes a las marcas, el programa salta a este último segmento.

SEL: SET
```

Finalmente, el bloque *FC1* carga los tiempos almacenados en MTL, MTH, y MTA a los temporizadores correspondientes.

Bloque: F	Cl Carg	ar Temporisad	dores
		contenidos e rrespondiente	en las marcas y bloques de datos a sus es.
Segm.: 1	Car	gar Temporis:	ador Leche
Carga el	tiempo co	ontenido en N	TL al temporisador de leche.
U L SE	"HIL"	ente	Adición de leche Contiene el tiempo de la leche para el producto elegido actualm Temporisador de la leche
Segm.: 2 Carga el		gar Temporis: ontenido en N	ador Harina ITH al temporisador de harina.
U L SE	"MH" "MTH"	M6.1 MW2 mente	Adición de harina Contiene el tiempo de la harina para el producto elegido actual Temporisador de la harina
Segm.: 3			ador Agitador (TA al temporizador del agitador.
T T	"MA" "MTA"	MW4 ente	Mesclado de leche y harina Contiene el tiempo de agitador para el producto elegido actualm
3E	"TA"	T2	Temporisador del agitador


Por ejemplo, la marca MTL, que contiene 5 segundos, se ha cargado en el temporizador T0 de forma que, en efecto, se permite la adición de leche durante 5 segundos antes de pasar a MH. Mientras estas en MH, se activa el actuador que añade harina durante el tiempo ya cargado en T1, 2 segundos, tras los cuales se pasa a MA para que el agitador mezcle la masa durante los 4 segundos cargados en T2.

Se usa un temporizador SE para que el temporizador empiece a contar al llegar al estado correspondiente y deje de contar al salir de dicho estado. No es necesario reiniciar este tipo de temporizador porque se reinicia al al salir de la etapa activa.



```
ML -> MH
Transcurrido el tiempo de la leche, se pasa a la etapa de la harina.
                                   -- Adición de leche
                                   -- Temporizador de la leche
           "MH" M6.1
                                  -- Adición de harina
     S
           "ML" M6.0
                                   -- Adición de leche
             MH -> MA
Transcurrido el tiempo de la harina, se pasa a la etapa del agitador.
           "MH" M6.1
                                   -- Adición de harina
     H
           eTHe
                 T1
                                   -- Temporizador de la harina
           "MA" M6.2
     S
                                  -- Mezclado de leche y harina
     R
           "MH" M6.1
                                   -- Adición de harina
Segm.: 10 MA -> MMasaComp
Transcurrido el tiempo del agitador, se pasa a una etapa de espera para que el
operario compruebe la calidad de la mezcla y se detiene el watchdog de la masa.
           "MA"
                            M6.2
                                             -- Mezclado de leche y harina
           "TA"
                                              -- Temporizador del agitador
           "MMasaComp"
                           M6.3
                                              -- Espera a la inspección de la masa
           "MA"
                           M6.2
                                              -- Mezclado de leche y harina
           "Watchdog Masa" T3
                                              -- Temporizador del watchdog de la masa
     R
```

1.2.5.1 Watchdog de la Masa



Durante el mezclado de la masa se usa un Watchdog Masa (T3) de *FC1*, ya cargado en el Segmento 3 de OB1 (sección 1.2.5). Se usa un temporizador de tipo SS porque empieza a contar durante la etapa designada, y no para de contar después de salir de esa etapa. Se hace reset del temporizador Watchdog Masa durante la etapa MMasaComp.

```
Segm.: 4 Cargar Watchdog Masa

Carga el tiempo contenido en el DB2 al watchdog de la masa.

U "ML" M6.0 -- Adición de leche


L S5T#12S
SS "Watchdog Masa" T3 -- Temporizador del watchdog de la masa
```

Hemos elegido 12 segundos como el tiempo máximo que puede pasar durante la creación de masa porque el producto más lento en producirse, las magdalenas, tardan 11 segundos (5+4+2). Si ocurre algún problema con la leche, harina, o agitador, el programa pasa a la etapa M20, que notifica al usuario mediante la LEDProblemaMasa. Al llegar a M20, se utiliza la llamada incondicional UC para llamar al *FC6*, que resetea cada marca, entrada, y temporizador.




```
Watchdog Masa: (ML, MH, MA) -> M20
Si transcurre el tiempo vigilado por el watchdog de la masa, se pasa a una
etapa de emergencia M20.
     U(
     0
            "ML"
                            M6.0
                                               -- Adición de leche
            "MH"
     0
                            M6.1
                                               -- Adición de harina
            "MA"
                                              -- Mezclado de leche y harina
     0
                            M6.2
     U
            "Watchdog Masa"
                                               -- Temporizador del watchdog de la masa
           "M20"
                            M8.5
                                               -- Estado de emergencia automático cuando hay un problem
                             a con la masa
     TIC
           "Reset"
                            FC6
                                                -- Reinicia entradas y marcas
```

1.2.6 Comprobación de Masa




Al llegar a la etapa MMasaComp, un LEDMasaComp se enciende para notificar al usuario que la masa está completada. En este momento, el usuario puede observar la masa físicamente y aprobarla con el pulsador PMasaOK (control de calidad) para pasar a la etapa donde se

elige el número de bollos a producir mediante el deslizador. Se usa el flanco positivo FP para no enclavar la aprobación en caso de reinicio del ciclo completo.



1.2.7 Asignación del Contador



Todo el código que contiene las instrucciones para el funcionamiento de los contadores está en *FC4*, el cual se invoca en el Segmento 2 de *OB1*. Hay dos maneras de asignar un valor al contador: mediante un regulador físico de la máquina y mediante un regulador de SCADA. Al utilizar el regulador físico, el *FC4*, a su vez, invoca al *FC105*, que recibe

el valor de este regulador. *FC105* interpola este valor entre los límites HI_LIM y LO_LIM para producir un valor en formato REAL. Se asigna FALSE a la entrada BIPOLAR para obtener el valor correcto en los próximos pasos.



```
Segm.: 2 Convertir Valor Deslizador en Valor REAL

Convierte el valor del deslizador en un valor REAL, interpolando entre un minimo de 1 y un máximode 100

CALL "SCALE" FC105 -- Scaling Values
IN :="Deslizador" PEW752 -- Deslizador físico que selecciona analógicamente la cantidad de producto deseada

HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=1.000000e+000
BIFOLAR:=FALSE
REI_VAL:="ReturnVal" MW14 -- Valor de retorno del FC 105
OUT :="CicloReal" MD10 -- Resultado del FC 105 que debe ser convertido en INT
y luego en WORD
```

Si por lo contrario se utiliza el regulador de SCADA, éste automáticamente produce un valor en formato REAL.

En cualquier caso, estos valores en formato REAL se convierten a formato INT mediante la función TRUNC. De este modo, se convierte CicloReal a CicloInt y CicloWinCCReal a CicloWinCCInt.

```
Conversión de REAL a INT (Físico)
Convierte el número de ciclos del formato REAL al formato INT
    L "CicloReal" MD10
                                       -- Resultado del FC 105 que debe ser convertido en INT y lue
                     go en WORD
    TRUNC
          "CicloInt" MW16
                                       -- Número de ciclos en formato INT dictado por el deslizador
           Conversión de REAL a INT (WinCC)
Segm.: 4
Convierte el número de ciclos del formato REAL al formato INT
         "CicloWinCCReal" MD24
                                            -- Número de ciclos definido por WinCC
    TRUNC
          "CicloWinCCInt" MW22
                                            -- Número de ciclos dictado por el deslizador de WinCC
```

En el próximo paso, el programa analiza el modo de operación (PBotFísico en ON o OFF) y asigna el valor INT correspondiente a MCicloInt, común a ambas vías. Se observa que al seleccionar control físico, se salta con SPB a la etiqueta FIS para asignar CicloInt a MCicloInt. De manera análoga, al seleccionar control de SCADA, se salta a la etiqueta NFIS para asignar CicloWinCCInt a MCicloInt



Segm.	: 5	Selección de l	Modo para Contador	
	UN	"PBotFisicos"	E126.0 frente a WinCC	Pulsador que otorga prioridad a los controles físico
	U		E126.0 frente a WinCC	Pulsador que otorga prioridad a los controles físico
NFIS:		"CicloWinCCInt"	MW22	Número de ciclos dictado por el deslizador de WinCC
		"MCicloInt" SIG	MW20	Marca que recibe el valor de CicloInt o CicloWinCCI
FIS:	L T	"CicloInt" "MCicloInt"	MW16 ador físico MW20	Número de ciclos en formato INT dictado por el desl: Marca que recibe el valor de CicloInt o CicloWinCCI:
SIG:	SET			

De cualquiera manera, se salta a la etiqueta SIG cuyo comando SET actúa como una salida hacia el Segmento 6, donde se convierte MCicloInt a CicloWord mediante la función ITB.


Segm.: 6	Conversión de INT	a WORD	
Convierte	el número de ciclos de	l formato INT al formato WORD	
L ITB	"MCicloInt" MW20	Marca que recibe el valor de CicloInt o CicloWinCCInt	
 T	"CicloWord" MW18 sultado	Número de ciclos en formato WORD, conversión final del redel FC 105	e

Al activar el flanco de MContOK, el *FC4* asigna el valor de CicloWord al contador Z1 (Segmento 1) y lo inicializa para pasar al estado M1 (Segmento 13). El flanco asegura que no hay enclavamiento en caso de la repetición del ciclo completo. Se inicializa Z1 con MContOK y no con la etapa MCont para asegurar que sólo se carga el contador cuando el usuario lo quiere expresamente.

egm.: 1	Inicializar C	ontador
U	"MContOK" M12	24.6 Copia de la entrada PContOK en forma de marca
L	"CicloWord" MWI	18 Número de ciclos en formato WORD, conversión final del r ltado del FC 105
S	"Cont" Z1	Cuenta número de ciclos a completar
Segm.: 13	MCont -> M1	
Una vez co	onfirmado el ciclo	deseado, se empieza a dispensar el producto.
Una vez co	onfirmado el ciclo	deseado, se empieza a dispensar el producto. M6.4 Espera la confirmación del ciclo elegido
Ū	"MCont"	
U U("MCont"	M6.4 Espera la confirmación del ciclo elegido M124.6 Copia de la entrada PContOK en forma de marca
Ω Ω ("MCont" "MContOK" "FlancoPContOK"	M6.4 Espera la confirmación del ciclo elegido M124.6 Copia de la entrada PContOK en forma de marca M100.2 Flanco positivo del pulsador PContOK
U U(U FP)	"MCont" "MContOK" "FlancoPContOK" "M1"	M6.4 Espera la confirmación del ciclo elegido M124.6 Copia de la entrada PContOK en forma de marca M100.2 Flanco positivo del pulsador PContOK M6.5 Extracción de mezcla a dispensar
Ω Ω ("MCont" "MContOK" "FlancoPContOK" "M1" "MCont"	M6.4 Espera la confirmación del ciclo elegido M124.6 Copia de la entrada PContOK en forma de marca M100.2 Flanco positivo del pulsador PContOK M6.5 Extracción de mezcla a dispensar M6.4 Espera la confirmación del ciclo elegido
U U U FP) S R	"MCont" "MContOK" "FlancoPContOK" "M1" "MCont"	M6.4 Espera la confirmación del ciclo elegido M124.6 Copía de la entrada PContOK en forma de marca M100.2 Flanco positivo del pulsador PContOK M6.5 Extracción de mezcla a dispensar M6.4 Espera la confirmación del ciclo elegido M124.6 Copía de la entrada PContOK en forma de marca
U U U FP) S R R	"MCont" "MContOK" "FlancoPContOK" "M1" "MCont" "MContOK"	M6.4 Espera la confirmación del ciclo elegido M124.6 Copía de la entrada PContOK en forma de marca M100.2 Flanco positivo del pulsador PContOK M6.5 Extracción de mezcla a dispensar M6.4 Espera la confirmación del ciclo elegido M124.6 Copía de la entrada PContOK en forma de marca



$1.2.8 \text{ M1} \rightarrow \text{M3}$



Se llega a M1, donde el cilindro se contrae, absorbiendo una dosis de masa. Cuando el SIC detecta la contracción completa, se pasa a M2, donde el cilindro se expande mientras que EV está abierta, dejando depositar la masa sobre la cinta. Al detectarse la expansión completa por SFC, se pasa a M3, donde la cinta transporta el bollo hasta su detección por el sensor SP.

```
M1 -> M2
Una vez extraída la cantidad de mezcla necesaria, se pasa a la etapa de
dispensado.
           "M1"
                  M6.5
                                     -- Extracción de mezcla a dispensar
     U
           "SIC"
                  E125.0
                                     -- Sensor inicio de carrera del cilindro
           "M2"
                  M6.6
                                     -- Dispensado de mezcla sobre la cinta
           "M1"
                  M6.5
                                     -- Extracción de mezcla a dispensar
Segm.: 15
              M2 -> M3
Una vez dispensada la cantidad de mezcla necesaria, se pasa a la etapa de
transporte sobre la cinta.
           "M2"
                  M6.6
                                     -- Dispensado de mezcla sobre la cinta
           "SFC"
     U
                 E125.1
                                     -- Sensor final de carrera del cilindro
     S
           "M3"
                  M6.7
                                     -- Transporte de mezcla sobre la cinta
           "M2"
                                -- Dispensado de mezcla sobre la cinta
                  M6.6
```

Cada vez que se llega a M3, se resta 1 del contador Z1 y lo continúa haciendo mientras que C≠0.

```
Segm.: 7 Resta

Cuando llega a la etapa M3, resta 1 del valor actual del contador

U "M3" M6.7 -- Transporte de mezcla sobre la cinta
ZR "Cont" Z1 -- Cuenta número de ciclos a completar
```

Mientras que C≠0, se vuelve de M3 a M1 cíclicamente, produciendo el número de bollos especificados .


```
M3 -> M1
Una vez transportada la mezcla al punto SP de la cinta, si todavía
quedan ciclos por completar para pasar a la etapa de extracción M1.
            "M3"
                   M6.7
                                       -- Transporte de mezcla sobre la cinta
            "Cont"
     U
                   21
                                      -- Cuenta número de ciclos a completar
            "Sp"
     U
                   E125.2
                                      -- Sensor de posición de la masa sobre la cinta
            "M1"
                   M6.5
                                      -- Extracción de mezcla a dispensar
            "M3"
     R
                   M6.7
                                       -- Transporte de mezcla sobre la cinta
```



Una vez que C=0, se pasa a la etapa inicial M0 (donde el usuario puede reinicializar el proceso) y simultáneamente se resetea el Watchdog Dispensador.

```
Segm.: 16
             M3 -> M0
Una vez transportada la mezcla al punto SP de la cinta, se comprueba que no quedan ciclos por completar para pasar a la etapa inicial MO.
                                                    -- Transporte de mezcla sobre la cinta
     UN
           "Cont"
                                  21
                                                    -- Cuenta número de ciclos a completar
           "SP"
                                  E125.2
     U
                                                   -- Sensor de posición de la masa sobre la cinta
           "MO"
                                  M8.0
                                                    -- Espera a la selección y confirmación del tipo
                                  de producto
           "M3"
                                                    -- Transporte de mezcla sobre la cinta
     R
           "Watchdog Dispensador" T4
                                                    -- Temporizador del watchdog del dispensador
```

1.2.8.1 Watchdog del Dispensador



Durante la extracción de la masa y su transporte hasta su detección por SP, se utiliza un temporizador ya desarrollado en *FC1* con los otros temporizadores. Este temporizador detecta problemas con las etapas M1-M3 y detiene el proceso si transcurren más de 10 segundos (no se espera que un ciclo de compresión-expansión y el transporte sobre la cinta dure más de 10 segundos). Se utiliza el mismo tipo de temporizador que

Watchdog Masa por las mismas razones. Si se llega a M21, se utiliza FC6 para resetear todo.

```
Segm.: 5 Cargar Watchdog Dispensador

Carga el tiempo contenido en el DB2 al watchdog del dispensador.

U "M1" M6.5 -- Extracción de mezcla a dispensar


L SST#103

SS "Watchdog Dispensador" T4 -- Temporizador del watchdog del dispensador
```

```
Segm.: 18
              Watchdog Dispensador: (M1, M2, M3) -> M21
Si transcurre el tiempo vigilado por el watchdog del dispensador, se pasa a una
etapa de emergencia M21.
      U(
            "M1"
                                                       -- Extracción de mezcla a dispensar
                                                       -- Dispensado de mezcla sobre la cinta
      0
            "M3"
                                                       -- Transporte de mezcla sobre la cinta
            "Watchdog Dispensador"
                                                       -- Temporizador del watchdog del dispensador
                                                       -- Estado de emergencia automático cuando hay un
                                    problema con el dispensado
      UC
                                                       -- Reinicia entradas y marcas
```



1.2.9 Estado de Emergencia



Desde cualquier etapa se puede pulsar EMER para pasar a la etapa de emergencia M22. Al tratarse de un escenario delicado, se permite que tanto EMER (pulsador físico) como MEMER (copia de SCADA) tengan la misma prioridad. Por último, en esta etapa se resetean las demás etapas, los contadores, y los temporizadores con *FC6*.

```
Segm.: 19
              Pulsador Emergencia
Si por cualquier razón se quiere desactivar y reiniciar el sistema
completamente, se puede pulsar EMER o MEMER (igual prioridad) y pasar a la
etapa de emergencia M22.
           "MEMER" M124.7
                                       -- Copia de la entrada EMER en forma de marca
     0
           "EMER"
                    E124.7
                                       -- Parada de emergencia
           "M22"
                    M8.7
                                       -- Estado de emergencia manual
          "Reset" FC6
                                       -- Reinicia entradas y marcas
     UC
```

1.2.10 Contador de Bollos Completados

Hemos usado un contador de bollos completados (Z2) en adición al contador ya mencionado simplemente para presentarlo como un indicador en la interfaz SCADA. Se podría haber utilizado un solo contador que va aumentando para contar tanto los bollos a completar como para los bollos completados pero (1) conviene tener un indicador en SCADA del número total a producir elegido, (2) en cuanto al diseño es conceptualmente fácil ir reduciendo el contador, y (3) evita hacer cálculos mentales para determinar los bollos que quedan por producir o olvidar el total deseado, con todos los errores de usuario que ésto pueda producir. El contador Z2 empieza a contar con la activación de MContOK, y añade uno en la etapa M3.

Segm.: 8	Cuenta número de ciclo	s completados
T.	"MContOK" M124.6 C#0	Copia de la entrada PContOK en forma de marca
Seam.: 9	"ContComp" Z2	Cuenta número de ciclos completados
Segm.: 9	Cuenta número de ciclo	s completados
U 2V	"M3" M6.7 "ContComp" Z2	Transporte de mezcla sobre la cinta Cuenta número de ciclos completados



1.3 Problemas del Proceso y Soluciones

En todas las partes del proyecto había problemas distintos que se han ido resolviendo con el código o con hardware nuevo.

1.3.1 Programación STEP 7

Problema 1:

Es imposible cargar el número de ciclos correcto en el contador Z1.

Solución:

La salida del regulador físico y el regulador de SCADA es en formato REAL (MD4) que tiene que estar aproximado a un INT (MW10), y una función BCD para convertir el dato en formato WORD (MW6) que necesita el contador.

Problema 2:

El programa no carga el valor del regulador correspondiente al modo de funcionamiento. Solución:

Aunque siempre se convierte el regulador físico y de SCADA del formato REAL al INT, hemos añadido un segmento dentro de *FC4* que carga a MCicloInt sólo el número de ciclos del modo de operación elegido. Por ejemplo, con ausencia del modo físico (UN PBotFísicos) el programa carga el regulador de SCADA.

Segm.	: 5	Selección de 1	Modo para Contador	
	UN		E126.0 frente a WinCC	Pulsador que otorga prioridad a los controles físico:
	U SPB	NFIS "PBotFisicos" FIS	E126.0 frente a WinCC	Pulsador que otorga prioridad a los controles físico:
NFIS:	L T SPB	"CicloWinCCInt" "MCicloInt" SIG	MW22 MW20	Número de ciclos dictado por el deslizador de WinCC Marca que recibe el valor de CicloInt o CicloWinCCInt
FIS:	L T	"CicloInt" "MCicloInt"	MW16 ador físico MW20	Número de ciclos en formato INT dictado por el desli:
SIG:	SET			

Problema 3:

Es posible elegir más de un tipo de bollo.

Solución:

Hemos incluido el código que resetea la selección del tipo de bollo si más de un tipo está seleccionado. Se utiliza un O para separar cada posible combinación de selecciones, y R para resetear la selección si cumple cualquiera combinación.



Segm.: 7	Pre	evención de D	oble Selecci	ón de	Pro	ducto				
		ón simultáne se anula la								
0(
0	"MM"	M124.1				entrada				
Ü	"MB"	M124.2	0	opia	de la	entrada	в en	Iorma	de marca	
)										
0("MM"	M124.1	0	onia .	de la	entrada	M en	forms	de marca	
		M124.3								
,	2124	1124.3	0	ppra	de Te	entrada	K en	LOTING	de marca	
0(
01										
U	"MB"	M124.2				entrada				
U	"MR"	M124.3	C	opia (de la	entrada	R en	forma	de marca	
)										
R	"MM"	M124.1	C	opia (de la	entrada	M en	forma	de marca	
R	"MB"	M124.2	C	opia	de la	entrada	B en	forma	de marca	
R	"MR"	M124.3	C	pia	de la	entrada	R en	forma	de marca	

Problema 4:

Hay problemas con la ejecución del codigo después de usar CALL dentro *OB1*. Solución:

CALL tiene prioridad en el código que puede interrumpir la ejecución del ciclo. Para resolver este problema, hemos usado CC con una condición. Por ejemplo, con MConfirmProd, el programa llama a *FC2* y *FC1* para cargar tiempos correctos según el bollo elegido.

-	Segm.: 3	Temporizadores	
		eccionado un producto, se se sus respectivos temporizado	leccionan los tiempos correspondientes y res.
1	Ü	"MConfirmProd"	M124.4 Copia de la entrada PConfirmProd en forma de marca
•	CC	"Selección Temp Productos"	FC2 Selecciona los tiempos de leche, harina, y agitador del producto seleccionado
	CC	"Cargar Temporizadores"	FC1 Carga los tiempos de leche, harina, agitad or, y de los dos watchdogs

Problema 5:

Se enclavan las entradas de confirmación de forma que, al completar un lote, las marcas de PConfirmProd, PMasaOk y PContOk estaban ya enclavadas y elegidas.

Solución:

Era posible forzar RESET en cada etapa donde no queremos la entrada enclavada, pero hemos decidido usar flancos de PConfirmProd, PMasaOk y PContOk para evitar el enclavamiento.



Problema 6:

El usuario no puede ver cuando hay un problema con un proceso. No hay comunicación entre el proceso y errores.

Solución:

Hemos añadido los actuadores de luz LEDProblemaMasa, LEDProblemaDisp, y LEDEMER a *FC3* y los hemos conectados a los Watchdogs de Masa, del Dispensador, y al pulsador de emergencia.

Problema 7:

El programa sólo carga los tiempos de *DB1* del último segmento de *FC2*.

Solución:

Hemos añadido saltos dentro de FC2 para asegurar que el ciclo no lee o ejecute más que el segmento correcto según la selección del usuario. Por ejemplo, si el usuario selecciona bizcocho (MB), el programa salta a BOL donde se carga datos de DB1 correspondientes. Tras esto, se salta una vez más a SEL, que corresponde al segmento que deja el programa salir de este bucle.

Segm.	.: 3	Tiempos para Bizcochos		
Copia FC.	los	tiempos para bizcochos a las marcas de tiem	po y salta al final del	
BOL:	L	"Tiempos de los Procesos".TiempoLecheB		DB1.DBW6 T iempo de leche para biz cochos
	T	"MTL"		MWO C ontiene el tiempo de la leche para el producto elegido actualmente
	L	"Tiempos de los Procesos".TiempoHarinaB		DB1.DBW8 T iempo de harina para bi zcochos
	T	"MTH"		MW2 C ontiene el tiempo de la harina para el product o elegido actualmente
В	L	"Tiempos de los Procesos".TiempoAgitador		DB1.DBW10 T iempo de agitador para bizcochos
	T	"MTA"		MW4 C ontiene el tiempo de ag itador para el producto elegido actualmente
	SET	SEL	// salta al final del FC	



1.3.2. WinCC/SCADA

Problema 1:

Al abrir el programa en el Diseñador de Gráficos de WinCC del laboratorio, se corrompen los gráficos o ni siquiera se abre WinCC Explorer.

Solución:

Después de probar otros ordenadores del laboratorio, hemos decidido instalar WinCC en nuestro portátil y conectarlo con un adaptador de USB a Puerto Serie 2.0.



Problema 2:

Hay problemas con SQL Server 2005 que impide la instalación de WinCC 7.0 en dos portátiles y en distintas máquinas virtuales.

Solución:

SQL Server 2008 de WinCC 7.3 se instala bien.

Problema 3:

Hay incompatibilidad entre el adaptador, el portátil y el sistema operativo aunque STEP 7 funciona.

Solución:

Al principio, instalamos el WinCC en Windows 7 64-bit, pero esta versión de Windows no es compatible el adaptador de puerto serie. Por lo tanto, hemos instalado Windows 7 32-bit con Service Pack 1, que sí es compatible con el adaptador.

1.4. Posibles Mejoras

1.4.1. Añadir Sensor de Masa

El proceso ya tiene sensores de nivel en los tanques de leche y harina. Sin embargo, es todavía posible empezar la producción de la masa con tanques no completamente llenos, y intentar producir un número de bollos imposible, activando el cilindro de la masa sin dispensar un bollo continuamente hasta que C=0.



Para prevenir el daño del actuador, se puede añadir un sensor de masa, por ejemplo, ultrasónico para establecer un límite de arriba al deslizador.

Por ejemplo, un FC que recibe el dato del sensor sobre la altura de la masa y, usando el volumen del tanque y su información geométrica, se establece el volumen de la masa disponible. Después, se puede usar un DB que contiene los volúmenes de cada bollo y dividir el volumen de la masa por el volumen del bollo elegido para establecer el límite de producción posible. Este límite sería asignado al HIM_LIM del *FC105* de forma que el usuario nunca puede pedir una cantidad de bollos superior a la que puede proporcionar la canitdad de masa.

1.4.2. Usar más DBs

Sería posible incluir todos los tiempos de los temporizadores de los watchdogs en un DB separado. De esta manera, el usuario puede acudir a este DB para rápidamente modificar los tiempos.

1.4.3. Añadir Otros Ingredientes

En nuestro proceso, hemos usado harina y leche para crear la masa. Desafortunadamente, la creación de la masa es un proceso más complicado y requeriría tanques adicionales así como más intervención de los trabajadores. Por ejemplo, para preparar las magdalenas se requiere huevos, azúcar, mantequilla, limón, vainilla, y bicarbonato de sodio además de la leche y harina. Para mejorar nuestro proceso, necesitaríamos más tanques y pasos que pueden mezclar los ingredientes mencionados antes de añadirlos al tanque de masa.



2. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

2.1 Estaciones

Esta instalación consta de una estación donde se mezcla la masa y deposita porciones de dicha masa sobre una cinta que pasa debajo de la mezcladora. Esta cinta llevaría la masa dosificada a otra estación, donde una máquina o un trabajador humano le daría forma al bollo.

2.2 Entradas

Las entradas del sistema provienen del interfaz de botones, es decir, los interruptores, los pulsadores, y el deslizador, así como de los sensores de los tanques, del cilindro, y de la cinta.

2.2.1 Interfaz del Operador

El operador dispone de un interruptor PON para activar o desactivar la máquina. Se trata de un conmutador con una palanca de acero y carcasa metálica, como el modelo APEM 1A41 NF1STSE 2A de la imagen¹, que se enclava para permitir el comienzo del mezclado. No requiere su posterior pulsación para mantener a la máquina en estado activo. No se trata de un interruptor de encendido de la máquina.

A través de un conmutador como el anterior también se puede designar la prioridad de la interfaz física con PBotFisico. Por tanto, para recobrar el control de la máquina desde SCADA se deberá primero resetear este conmutador manualmente.

La selección de producto (magdalenas, bollos, o rosquillas) también se enclava, por lo que se debe emplear un conjunto de pulsadores con "interlock" ² para evitar la selección simultánea de más de un tipo de producto. El SC1989-ND de Switchcraft se asegura de que, si ya se ha seleccionado un producto determinado, la selección de un producto distinto resetea el primero y se queda con el segundo.

Los pulsadores de confirmación (PConfirmProd, PMasaOK, y PContOK) reflejan la necesidad de confirmar estas etapas de la producción en cada ciclo. Por ello emplearemos pulsadores con retorno por resorte como es el XB4BA31 de Schneider Electric³.



¹ https://www.fruugo.es/

² http://www.digikey.es

³ http://es.rs-online.com/



También se prevé el uso de un pulsador EMER con su característico color rojo para activar el estado de emergencia. Sin embargo, este pulsador se desenclava girándolo para asegurar la restauración intencionada de la máquina tras un evento de emergencia. Por ello, optamos por un modelo como el 121462-M22-PVT45P de Eaton⁴.




2.2.2 Sensores

Las entradas que no forman parte del control de la máquina son los sensores de los tanques, del cilindro, y de la cinta.

Los tanques de leche y harina contienen detectores de nivel capacitivos Pointek cuyas partes de acero inoxidable les permiten el contacto con productos alimenticios. Su propósito es asegurar una cantidad mínima del material en cuestión.

	Aplicación	Descripción del dispositivo	Pág.	Software de programación
ección de nivel - Sensores d	capacitivos de frecuencia variable			
1	Variado rango de detectores de	Pointek CLS100/CLS200/CLS300/CLS500	4/11	
7777	nivel para una amplia gama de industrias	 CLS100: sonda compacta de 2 hilos para la detección de nivel de sólidos, líquidos, interfases, lodos/lechadas y espuma en espacios limitados. Tecnología capacitiva de frecuencia variable. 		
0		 CLS200: sonda capacitiva versátil de frecuencia varia- ble, con sondas opcionales de varilla/cable y salida ajus- table, ideal para la detección de nivel de líquidos, materiales a granel, lodos/lechadas, espuma, interfases. Modelo digital (PROFIBUS PA) con indicador y funciones de diagnóstico adicionales 	4/17	SIMATIC PDM
		 CLS300: sonda capacitiva de frecuencia variable con sondas opcionales de varilla/cable y salida ajustable. Ideal para la detección de nivel de líquidos, materiales a granel, lodos/lechadas, interfases en condiciones extre- mas de presión y temperatura. Modelo digital (con PRO- FIBUS PA) con indicador y funciones de diagnóstico adicionales 		SIMATIC PDM
		 CLS500: sonda capacitiva de frecuencia variable ideal para la detección de nivel de interfases, materiales a granel, líquidos, productos químicos tóxicos y corrosivos en condiciones extremas de presión y temperatura. Co- municación HART para puesta en servicio e inspección remotas 	4/63	SIMATIC PDM

Para el tanque de la leche se usará un sensor Pointek CLS200 de caja metálica y con un IP65 para protección contra chorros desde todas las direcciones. Está diseñado para trabajar en ambientes húmedos, por lo que conviene instalarlo en el tanque de la leche, teniendo en cuenta su posición con respecto a la entrada de material en el tanque⁵. Sin embargo, para el tanque de harina, se puede utilizar un Pointek CLS100, un modelo más sencillo de fácil instalación y bajo mantenimiento apto para material en granel.



⁴ http://www.automation24.es/

⁵ https://www.automation.siemens.com/sc-static/catalogs






Para medir el nivel de masa se requiere un sensor de medición continua que pueda establecer dinámicamente el límite superior del contador. Es decir, el máximo número de productos que se puede producir depende de la cantidad de masa detectada en el momento. Para ello, se podría usar un sensor ultrasonido ST-H cuya designación IP68 lo protege completamente contra contacto y polvo⁴.

Aunque no se prevé su rozamiento contra el agitador del tanque, si por cualquier razón un trabajador debe remover la masa manualmente, este sensor resistente aguantaría cualquier golpe de esa naturaleza.

El cilindro limita su contracción y expansión según los sensores de inicio y de final de carrera, respectivamente. Estos sensores son el modelo ER-318 de Festo cuya palanca con rodillo de retorno sin carga permite detectar cuando el cilindro llega y se va de cada extremo. Su frecuencia máxima de 200 conmutaciones por minuto⁶ sobrepasa fácilmente el número de ciclos por minuto de la máquina.



El sensor de posición monitorea el paso de las porciones de masa hacia la siguiente estación. Para ello, se emplea un detector fotoeléctrico de proximidad SIMATIC PXO, en particular, un PXO200 (cilíndrico) y de tamaño M18S. Se trata de una detección por reflexión de forma que la presencia de masa impide la detección del haz reflejado en el lado del emisor. Este sensor óptico reconoce cualquier material, por lo que las distintas composiciones de las magdalenas, rosquillas, y bollos se detectan por igual. El modelo M18S tiene una zona de detección



de 40 - 50 cm⁷ por lo que se podrá detectar montones de masa en la cinta transportadora de 50 cm de ancho (sección 2.3.2). Aunque en general no se prevé la presencia de otros objetos o personas en las proximidades, los filtros ópticos de este detector están configurados para suprimir la luz provenientes de otros objetos aunque se encuentre en el radio de alcance del haz reflejado.

2.3 Salidas

Las salidas del sistema corresponden con los actuadores de los materiales y la masa, del cilindro y la válvula dosificadora de masa, del motor de la cinta de transporte, y de los distintos LEDs indicadores de estados de producción y de emergencia.

⁶ https://www.festo.com/cat/es es/products 050505

⁷ https://www.automation.siemens.com/simatic-sensors-static/ftp/6zb5330-0ad04-0ba3.pdf



2.3.1 Actuadores de los Tanques

Se deposita la leche y la harina en el tanque de mezcla al abrir unas electroválvulas de Müller Series 1.010.125 normalmente cerradas. Con un código IP68 y una construcción de acero inoxidable y goma de nitrilo butadieno, es apta para agua potable y

líquidos similares⁸. El caudal de 21 litros por minuto es aceptable para la aplicación.



El agitador del tanque de la masa es un agitador vertical de G&G Ingenieros de acero inoxidable⁹. Su accionamiento de velocidad variable permite la programación de un incremento gradual de velocidad y de una velocidad final para ajustar el agitado a la composición distinta de cada tipo de producto.

2.3.2 Cilindro y Válvula

El cilindro que dosifica la masa es un Series CG1 de SMC de 32 mm de diámetro. Es un cilindro neumático de doble efecto y vástago simple cuya velocidad del émbolo de 5 - 100 cm/s y una carrera de 10 cm¹⁰ es ajustable al volumen y viscosidad prevista de la masa. Para el

extremo del vástago se puede elegir entre una rosca macho o hembra para mayor flexibilidad a la hora de conectarlo al cilindro receptor de masa.

La válvula EV, una válvula monoestable que permite la deposición de masa dosificada sobre la cinta, es igual a las de los tanques de leche y harina, ya que se conoce su aptitud para el trabajo con alimentos y sus características son aceptables para la masa también.



⁸ http://www.akmueller.de/


⁹ http://www.agitador.es/


¹⁰ http://content2.smcetech.com/pdf/CG1-Z-B ES.pdf



2.3.2 Cinta Transportadora

La cinta transportadora es una TBM-05.40 de Fergacom. Este modelo tiene una longitud de 4 m, una altura de 80 cm, y su anchura útil (AU) de 50 cm¹¹ se adapta bien a la zona de detección del sensor de posición (sección 2.2.2). Su banda es de propileno¹¹, un plástico sin BPA ni ftalatos, impermeable, y resistente a la corrosión de ácidos y alcalinos, así como a temperaturas elevadas y cambios bruscos de temperatura¹². Al priorizarse el material de la banda sobre el motor, se acepta el motor de 0.37 kW que viene equipado. Comparando con modelos similares como la cinta 40.81 de Axmann o el PL-PA de Fratelli Viriginio¹³, presumiblemente, se trata de un un motor reductor, trifásico, de 400V y 50 Hz que producirá velocidades de transporte de 5 cm/s, apto para el transporte de las porciones de masa.





2.3.4 LEDs

El usuario es notificado de distintos eventos mediante LEDs. Para indicar el modo de operación físico (en lugar de SCADA) se dispone de un LED amarillo fijo de 10 mm de diámetro¹⁴. Se indica la terminación del mezclado de la masa con un LED verde fijo de 3 mm¹⁵.



Para los problemas que puedan suceder durante la producción, se emplean LEDs intermitentes de color rojo. De este modo, al detectarse un nivel bajo de leche o harina, parpadean sus LEDs

¹¹ http://fergacom.es/nuestros-productos/tbm-transportador-modular-de-banda-platica/

¹² http://www.conasi.eu/blog/consejos-de-salud/que-es-el-polipropileno-pp/

¹³ http://www.axmann-fs.com/axmann foerdersysteme unternehmen es.html

¹⁴ http://descargas.cetronic.es/L813YD.pdf

¹⁵



rojos de 5 mm¹⁶. En el caso de algún problema con la masa o el dispensador, o en el caso general de emergencia, parpadean sus respectivos LEDS rojos, llamando la atencion con su diámetro de 20 mm¹⁷.





¹⁶

¹⁷ http://shop.pichler.de/Luz-LED-intermitente-20-mm-rojo



2.4 Referencias

http://www.conrad.com/ce/en/product/705139/APEM-1A41-NF1STSE-2A-Toggle-Switch-

http://es.rs-online.com/web/p/unidades-completas-de-pulsadores/3308638/

http://www.automation24.es/mando-y-senalizacion/pulsador-parada-de-emergencia-eaton-121462-m22-pvt4 5p-i127-1017-0.htm

https://www.automation.siemens.com/sc-static/catalogs/catalog/pi/FI01/es/FI01_es_kap04.pdf?HTTPS=RE DIR

http://www.reinmedical.com/es/conocimientos-tecnologia/clases-de-proteccion-ip.html

https://www.festo.com/cat/es_es/products_050505

http://www.digikey.es/product-detail/es/switchcraft-inc/65041K206X/SC1989-ND/1290529

http://www.tps-3.com/es/lavage/electrovannes-d-arrivee-d-eau/08-electrovanne-simple-230v-oint8-oext13-m uller-detail

http://www.akmueller.de/fileadmin/user_upload/Produkte/PDFs/01_010_125_en.pdf

http://www.agitador.es/index.php/productos/agitadores-verticales

http://fergacom.es/nuestros-productos/tbm-transportador-modular-de-banda-platica/

http://www.conasi.eu/blog/consejos-de-salud/que-es-el-polipropileno-pp/

http://www.axmann-fs.com/axmann_foerdersysteme_unternehmen_es.html

http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/26142/Conveyor-belt-catalogue.pdf


http://descargas.cetronic.es/L813YD.pdf

http://shop.pichler.de/Luz-LED-intermitente-20-mm-rojo




3. GRAFCET

3.1 Grafcet Nivel 1






3.2 Grafcet Nivel 2





ANEXOS

Anexo A: Interfaz de SCADA (WinCC)





Anexo B: Programa STEP 7

OB100 - <offline> "Complete Restart"

Nombre: Familia: Autor:

Versión: 0.1 Versión del bloque: 2 Código: 11/01/2017 03:48:08 Interface: 15/02/1996 16:51:10 Hora y fecha Código:

Longitud (bloque / código / datos): 00150 00040 00020

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
TEMP		0.0	
OB100_EV_CLASS	Byte	0.0	16#13, Event class 1, Entering event state, Event logged in diagnostic buffer
OB100_STRTUP	Byte	1.0	16#81/82/83/84 Method of startup
OB100_PRIORITY	Byte	2.0	Priority of OB Execution
OB100_OB_NUMBR	Byte	3.0	100 (Organization block 100, OB100)
OB100_RESERVED_1	Byte	4.0	Reserved for system
OB100_RESERVED_2	Byte	5.0	Reserved for system
OB100_STOP	Word	6.0	Event that caused CPU to stop (16#4xxx)
OB100_STRT_INFO	DWord	8.0	Information on how system started
OB100_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0	Date and time OB100 started

Bloque: OB100 "Complete Restart"

Segm.:	1	Reset		
S	SET			
S	3	"M0"	M8.0	Espera a la selección y confirmación del tipo
			de producto	
S	-	"M10"	M8.1	Modo encendido pero desactivado de la máquina
F	-	"ML"	M6.0	Adición de leche
F		"MH"	M6.1	Adición de harina
F	₹	"MA"	M6.2	Mezclado de leche y harina
F		"MMasaComp"	M6.3	Espera a la inspección de la masa
F		"MCont"	M6.4	Espera la confirmación del ciclo elegido
F		"M1"	M6.5	Extracción de mezcla a dispensar
F	-	"M2"	M6.6	Dispensado de mezcla sobre la cinta
F	₹	"M3"	M6.7	Transporte de mezcla sobre la cinta
F	₹	"M11"	M8.2	Modo encendido y activado de la máquina, listo
			para la selección	de producto
F	₹	"Watchdog Masa"	Т3	Temporizador del watchdog de la masa
F	₹	"Watchdog Dispensador"	Т4	Temporizador del watchdog del dispensador
F	₹	"M20"	M8.5	Estado de emergencia automático cuando hay un
			problema con la mas	sa
F	₹	"M21"	M8.6	Estado de emergencia automático cuando hay un
			problema con el dis	spensado
F	₹	"M22"	M8.7	Estado de emergencia manual
F	3	"Cont"	Z1	Cuenta número de ciclos a completar
F	₹	"ContComp"	Z2	Cuenta número de ciclos completados

OB1 - <offline>

"Cycle Execution"

Nombre: Familia: Autor: Versión: 0.1

Wersión del bloque: 2
Hora y fecha Código: 11/01/2017 21:29:41
Interface: 15/02/1996 16:51:12

Longitud (bloque / código / datos): 00464 00306 00022

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
TEMP		0.0	
OB1_EV_CLASS	Byte	0.0	Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB1_SCAN_1	Byte	1.0	1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
OB1_PRIORITY	Byte	2.0	Priority of OB Execution
OB1_OB_NUMBR	Byte	3.0	1 (Organization block 1, OB1)
OB1_RESERVED_1	Byte	4.0	Reserved for system
OB1_RESERVED_2	Byte	5.0	Reserved for system
OB1_PREV_CYCLE	Int	6.0	Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
OB1_MIN_CYCLE	Int	8.0	Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_MAX_CYCLE	Int	10.0	Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0	Date and time OB1 started

Bloque: OB1 "Main Program Sweep (Cycle)"

```
Segm.: 1 Detección Flancos de Modo Control Físico

Permite activar y desactivar el control físico desde la interfaz física. Al activarla, se copian las entradas físicas a sus marcas correspondientes.
```

U "PBotFísicos" E126.0 — Pulsador que otorga prioridad a los controle s físicos frente a WinCC

CC "Prioridad Botón Físico" FC5 — Copia las entradas a sus marcas respectivas para otorgarles prioridad

```
Segm.: 2 Actuadores y Contador

Invoca al FC de los actuadores y del contador.
```

```
CALL "Actuadores" FC3 -- Recoge todas las acciones asociadas a los actuadores
CALL "Contador" FC4 -- Recoge todo lo relacionado con el contador Z1
```

Segm.:	3	Temporizadores
Una vez	selec	cionado un producto, se seleccionan los tiempos correspondientes y
se caro	ran a si	is respectivos temporizadores.

U	"MConfirmProd"	M124.4 Copia de la entrada PConfirmProd en forma
		de marca
CC	"Selección Temp Productos"	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		agitador del producto seleccionado
CC	"Cargar Temporizadores"	FC1 Carga los tiempos de leche, harina, agitad
		or, y de los dos watchdogs

```
Segm.: 4 M10 -> M11

Si se comprueban las condiciones inciales, se pasa al modo M10, que permite empezar el proceso de mezclado.
```

```
"M10"
                  M8.1
                                     -- Modo encendido pero desactivado de la máquina
IJ
      "SFC"
                  E125.1
                                     -- Sensor final de carrera del cilindro
      "SIC"
UN
                  E125.0
                                     -- Sensor inicio de carrera del cilindro
UN
      "SP"
                  E125.2
                                     -- Sensor de posición de la masa sobre la cinta
U
      "SNivelBL"
                  E125.3
                                     -- Sensor de nivel bajo en el tanque de leche
      "SNivelBH" E125.4
                                     -- Sensor de nivel bajo en el tanque de harina
U
```

```
U "PON" E124.0 -- Pulsador que pasa a la máquina de un modo desactivado a un modo activado

S "M11" M8.2 -- Modo encendido y activado de la máquina, listo para la sel ección de producto

R "M10" M8.1 -- Modo encendido pero desactivado de la máquina
```

```
Segm.: 5 M11 -> M10

Si se vuelve a presionar el pulsador PON, el sistema se desactiva tras finalizar el ciclo ya empezado.
```

```
"M11"
             M8.2
                                 -- Modo encendido y activado de la máquina, listo para la selecció
             n de producto E124.0
      "PON"
UN
                                 -- Pulsador que pasa a la máquina de un modo desactivado a un modo
              activado
S
      "M10"
             M8.1
                                 -- Modo encendido pero desactivado de la máquina
      "M11"
                                 -- Modo encendido y activado de la máquina, listo para la selecció
R
             M8.2
             n de producto
```

```
Segm.: 6 MO -> ML

Tras seleccionar un producto, se pasa a la etapa de la leche.
```

```
"M0"
                             M8.0
                                                 -- Espera a la selección y confirmación del tipo de
                             producto
IJ
      "M11"
                                                 -- Modo encendido y activado de la máquina, listo p
                             M8.2
                             ara la selección de producto
U(
0
      "MM"
                             M124.1
                                                 -- Copia de la entrada M en forma de marca
0
      "MB"
                             M124.2
                                                 -- Copia de la entrada B en forma de marca
      "MR"
                             M124.3
0
                                                 -- Copia de la entrada R en forma de marca
)
U(
      "MConfirmProd"
U
                             M124.4
                                                 -- Copia de la entrada PConfirmProd en forma de mar
                             ca
                             M100.0
FΡ
      "FlancoPConfirmProd"
                                                 -- Flanco positivo del pulsador PConfirmProd
      "ML"
                             M6.0
S
                                                 -- Adición de leche
      "M0"
R
                             M8.0
                                                 -- Espera a la selección y confirmación del tipo de
                              producto
R
      "MConfirmProd"
                             M124.4
                                                 -- Copia de la entrada PConfirmProd en forma de mar
                             са
```

```
Segm.: 7 Prevención de Doble Selección de Producto
```

Impide la selección simultánea de dos tipos de productos distintos. En caso de doble selección, se anula la selección y hay que elegir el producto otra vez.

```
0 (
U
      "MM"
            M124.1
                                -- Copia de la entrada M en forma de marca
U
      "MB"
            M124.2
                                -- Copia de la entrada B en forma de marca
)
0 (
      "MM"
U
            M124.1
                                -- Copia de la entrada M en forma de marca
U
      "MR"
            M124.3
                                -- Copia de la entrada R en forma de marca
0 (
U
      "MB"
            M124.2
                                -- Copia de la entrada B en forma de marca
      "MR"
            M124.3
                                -- Copia de la entrada R en forma de marca
U
)
      "MM"
R
            M124.1
                                -- Copia de la entrada M en forma de marca
      "MB"
R
            M124.2
                                -- Copia de la entrada B en forma de marca
      "MR"
            M124.3
                                -- Copia de la entrada R en forma de marca
R
```

```
Segm.: 8 ML -> MH

Transcurrido el tiempo de la leche, se pasa a la etapa de la harina.
```

```
U "ML" M6.0 -- Adición de leche
U "TL" TO -- Temporizador de la leche
S "MH" M6.1 -- Adición de harina
R "ML" M6.0 -- Adición de leche
```

```
Segm.: 9
              MH -> MA
Transcurrido el tiempo de la harina, se pasa a la etapa del agitador.
            "MH" M6.1
                                     -- Adición de harina
     U
            "TH" T1
                                     -- Temporizador de la harina
     S
            "MA" M6.2
                                     -- Mezclado de leche y harina
            "MH" M6.1
                                     -- Adición de harina
     R
          MA -> MMasaComp
Segm.: 10
Transcurrido el tiempo del agitador, se pasa a una etapa de espera para que el
operario compruebe la calidad de la mezcla y se detiene el watchdog de la masa.
            "MA"
                                                -- Mezclado de leche y harina
     U
            "TA"
                             Т2
                                                -- Temporizador del agitador
            "MMasaComp"
                             M6.3
                                                -- Espera a la inspección de la masa
     S
     R
            "MA"
                                                -- Mezclado de leche y harina
                             M6.2
                                                -- Temporizador del watchdog de la masa
      R
            "Watchdog Masa"
Segm.: 11
             MMasaComp -> MCont
Una vez confirmada la calidad de la mezcla, se pasa a la etapa del contador.
     Ħ
            "MMasaComp"
                             M6.3
                                                -- Espera a la inspección de la masa
     U(
     U
            "MMasaOK"
                             M124.5
                                                -- Copia de la entrada PMasaOK en forma de marca
     FΡ
            "FlancoPMasaOK"
                            M100.1
                                                -- Flanco positivo del pulsador PMasaOK
            "PON"
     U
                             E124.0
                                                -- Pulsador que pasa a la máquina de un modo desactivado
                              a un modo activado
            "MCont"
     S
                             M6.4
                                                -- Espera la confirmación del ciclo elegido
            "MMasaComp"
                                                -- Espera a la inspección de la masa
     R
                             M6.3
     R
            "MMasaOK"
                             M124.5
                                                -- Copia de la entrada PMasaOK en forma de marca
Segm.: 12
              Watchdog Masa: (ML, MH, MA) -> M20
Si transcurre el tiempo vigilado por el watchdog de la masa, se pasa a una
etapa de emergencia M20.
     U(
            "ML"
     0
                             M6.0
                                                -- Adición de leche
                                                -- Adición de harina
     0
            "MH"
                             M6.1
     0
            "MA"
                             M6.2
                                                -- Mezclado de leche y harina
     )
            "Watchdog Masa"
                            Т3
                                                -- Temporizador del watchdog de la masa
     IJ
            "M20"
                             M8.5
                                                -- Estado de emergencia automático cuando hay un problem
      S
                             a con la masa
     UC.
            "Reset"
                             FC6
                                                -- Reinicia entradas y marcas
Segm.: 13
             MCont -> M1
Una vez confirmado el ciclo deseado, se empieza a dispensar el producto.
     IJ
            "MCont"
                             M6.4
                                                -- Espera la confirmación del ciclo elegido
     U(
            "MContOK"
     IJ
                             M124.6
                                                -- Copia de la entrada PContOK en forma de marca
            "FlancoPContOK" M100.2
     FP
                                                -- Flanco positivo del pulsador PContOK
      S
                                                -- Extracción de mezcla a dispensar
                             M6.5
            "MCont"
                                                -- Espera la confirmación del ciclo elegido
     R
                             M6.4
     R
            "MContOK"
                             M124.6
                                                -- Copia de la entrada PContOK en forma de marca
            "MM"
     R
                             M124.1
                                                -- Copia de la entrada M en forma de marca
            "MB"
                             M124.2
                                                -- Copia de la entrada B en forma de marca
     R
     R
            "MR"
                             M124.3
                                                -- Copia de la entrada R en forma de marca
Segm.: 14
              M1 -> M2
Una vez extraída la cantidad de mezcla necesaria, se pasa a la etapa de
dispensado.
            "M1"
                   M6.5
                                      -- Extracción de mezcla a dispensar
            "SIC"
     U
                  E125.0
                                      -- Sensor inicio de carrera del cilindro
            "M2"
                  M6.6
                                      -- Dispensado de mezcla sobre la cinta
     S
            "M1"
                                      -- Extracción de mezcla a dispensar
     R
                  M6.5
```

```
Segm.: 15
               M2 -> M3
Una vez dispensada la cantidad de mezcla necesaria, se pasa a la etapa de
transporte sobre la cinta.
            "M2"
      IJ
                   M6.6
                                        -- Dispensado de mezcla sobre la cinta
     U
            "SFC"
                   E125.1
                                        -- Sensor final de carrera del cilindro
            "мз"
                                        -- Transporte de mezcla sobre la cinta
      S
                   M6.7
            "M2"
                                        -- Dispensado de mezcla sobre la cinta
      R
                   M6.6
Segm.: 16
               M3 -> M0
Una vez transportada la mezcla al punto SP de la cinta, se comprueba que no
quedan ciclos por completar para pasar a la etapa inicial MO.
      IJ
            "M3"
                                     M6.7
                                                          -- Transporte de mezcla sobre la cinta
            "Cont"
                                                          -- Cuenta número de ciclos a completar
     UN
                                      Z1
            "SP"
     U
                                      E125.2
                                                          -- Sensor de posición de la masa sobre la cinta
      S
            "M0"
                                                          -- Espera a la selección y confirmación del tipo
                                      M8.0
                                      de producto
            "M3"
     R
                                      M6.7
                                                          -- Transporte de mezcla sobre la cinta
                                                          -- Temporizador del watchdog del dispensador
            "Watchdog Dispensador"
      R
                                     Τ4
Segm.: 17
              M3 -> M1
Una vez transportada la mezcla al punto SP de la cinta, si todavía
quedan ciclos por completar para pasar a la etapa de extracción M1.
            "M3"
                    M6.7
      IJ
                                         -- Transporte de mezcla sobre la cinta
            "Cont"
     U
                    z_1
                                         -- Cuenta número de ciclos a completar
     U
            "SP"
                     E125.2
                                         -- Sensor de posición de la masa sobre la cinta
            "M1"
      S
                    M6.5
                                         -- Extracción de mezcla a dispensar
            "M3"
      R
                    M6.7
                                         -- Transporte de mezcla sobre la cinta
Segm.: 18
               Watchdog Dispensador: (M1, M2, M3) -> M21
Si transcurre el tiempo vigilado por el watchdog del dispensador, se pasa a una
etapa de emergencia M21.
      U(
            "M1"
     Ω
                                      M6.5
                                                          -- Extracción de mezcla a dispensar
            "M2"
      0
                                      M6.6
                                                          -- Dispensado de mezcla sobre la cinta
      0
            "M3"
                                      M6.7
                                                          -- Transporte de mezcla sobre la cinta
      )
      U
            "Watchdog Dispensador"
                                     Т4
                                                          -- Temporizador del watchdog del dispensador
                                                          -- Estado de emergencia automático cuando hay un
            "M21"
      S
                                      M8.6
                                      problema con el dispensado
     UC
            "Reset"
                                                          -- Reinicia entradas y marcas
Segm.: 19
              Pulsador Emergencia
Si por cualquier razón se quiere desactivar y reiniciar el sistema
completamente, se puede pulsar EMER o MEMER (igual prioridad) y pasar a la
etapa de emergencia M22.
            "MEMER"
                     M124.7
     0
                                          -- Copia de la entrada EMER en forma de marca
     0
            "EMER"
                     E124.7
                                          -- Parada de emergencia
            "M22"
      S
                     M8.7
                                          -- Estado de emergencia manual
            "Reset"
      UC
                     FC6
                                          -- Reinicia entradas y marcas
Segm.: 20
               MMasaComp->M0
            "MMasaComp"
                          M6.3
                                              -- Espera a la inspección de la masa
     UN
            "PON"
                          E124.0
                                              -- Pulsador que pasa a la máquina de un modo desactivado a u
                          n modo activado
            "MO"
      S
                          M8.0
                                              -- Espera a la selección y confirmación del tipo de producto
            "MMasaComp"
                          M6.3
                                              -- Espera a la inspección de la masa
```

FC1 - <offline>

"Cargar Temporizadores" Carga los tiempos de leche, harina, agitador, y de los dos watchdogs

Nombre: Familia:

Autor: Versión: 0.1

Wersión del bloque: 2
Hora y fecha Código: 10/01/2017 19:42:28
Interface: 08/11/2016 18:43:46

Longitud (bloque / código / datos): 00136 00036 00000

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloque: FC1 Cargar Temporizadores

Carga los tiempos contenidos en las marcas y bloques de datos a sus temporizadores correspondientes.

Segm.: 1	Cargar Temporizador Leche
Carga el	tiempo contenido en MTL al temporizador de leche.

```
U "ML" M6.0 -- Adición de leche
L "MTL" MWO -- Contiene el tiempo de la leche para el producto elegido actualm
ente
SE "TL" TO -- Temporizador de la leche
```

Segm.: 2	Cargar Temporizador Harina	
Carga el t	tiempo contenido en MTH al temporizador de harina.	

```
U "MH" M6.1 -- Adición de harina
L "MTH" MW2 -- Contiene el tiempo de la harina para el producto elegido actual
mente
SE "TH" T1 -- Temporizador de la harina
```

Segm.:	3	Cargar	Temporiz	ador A	gitador					
Carga e	el	tiempo conte	enido en 1	MTA al	temporizador	del	agitador.			

```
U "MA" M6.2 -- Mezclado de leche y harina
L "MTA" MW4 -- Contiene el tiempo de agitador para el producto elegido actualm
ente
SE "TA" T2 -- Temporizador del agitador
```

Segm.: 4	Cargar Watchdog Masa	
Carga el t	riempo contenido en el DB2 al watchdog de la masa.	

```
U "ML" M6.0 -- Adición de leche
L S5T#12S
SS "Watchdog Masa" T3 -- Temporizador del watchdog de la masa
```

Segm.: 5	Cargar Watchdog Dispensador
Carga el tie	empo contenido en el DB2 al watchdog del dispensador.

U	"M1"	M6.5	Extraccion de mezcla a dispensar
L	S5T#10S		
SS	"Watchdog Dispensador"	Т4	Temporizador del watchdog del dispensador

FC2 - <offline>

"Selección Temp Productos" Selecciona los tiempos de leche, harina, y agitador del producto seleccio:

Nombre: Familia:

Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2 11/01/2017 22:03:51 09/11/2016 20:05:34 Hora y fecha Código:

Interface:

Longitud (bloque / código / datos): 00224 00112 00000

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloque: FC2 Selección de Tiempos de los Productos

Dependiendo del producto seleccionado, se salta a su respectivo segmento, donde se copian los tiempos correspondientes a las marcas de tiempo.

Segm.: 1	Selección de Producto
Salta al segm	mento correspondiente al producto seleccionado.

U	"MM"	// magdalena	M124.1 - M en forma de marca	- Copia de la entrada
SPB	MAG			
U	"MB"	// bizcocho	M124.2 - B en forma de marca	- Copia de la entrada
SPB	BOL			
U	"MR"	// rosquilla	M124.3 - R en forma de marca	- Copia de la entrada
SPB	ROS		n en rema de marea	

Segm.	.: 2	Tiempos para Magdalenas	
Copia FC.	los	tiempos para magdalenas a las marcas de tiempo y salta al final del	
MAG:	L	"Tiempos de los Procesos".TiempoLecheM	DB1.DBW0 T iempo de leche para mag dalenas
	Т	"MTL"	MWO C ontiene el tiempo de la leche para el producto elegido actualmente
	L	"Tiempos de los Procesos".TiempoHarinaM	DB1.DBW2 T iempo de harina para ma
	Т	"MTH"	gdalenas MW2 C ontiene el tiempo de la harina para el product o elegido actualmente
M	L	"Tiempos de los Procesos".TiempoAgitador	DB1.DBW4 T iempo de agitador para
	Т	"MTA"	magdalenas MW4 C ontiene el tiempo de ag

SET // salta al final del FC SPB SEL

itador para el producto elegido actualmente

Segm	.: 3	Tiempos para Bizcochos		
Copia FC.	los	tiempos para bizcochos a las marcas de tiem	npo y salta al final del	
BOL:	L T	"Tiempos de los Procesos".TiempoLecheB		DB1.DBW6 T iempo de leche para biz cochos MW0 C ontiene el tiempo de la leche para el producto elegido actualmente
	L T	"Tiempos de los Procesos".TiempoHarinaB "MTH"		DB1.DBW8 T iempo de harina para bi zcochos MW2 C ontiene el tiempo de la harina para el product o elegido actualmente
В	L T	"Tiempos de los Procesos".TiempoAgitador "MTA"		DB1.DBW10 T iempo de agitador para bizcochos MW4 C ontiene el tiempo de ag itador para el producto elegido actualmente
	SET SPB	SEL	// salta al final del FC	
Segm	.: 4	Tiempos para Rosquillas		
Copia FC.	los	tiempos para rosquillas a las marcas de tie	empo y salta al final del	
ROS:	L	"Tiempos de los Procesos".TiempoLecheR		DB1.DBW12 T iempo de leche para ros quillas
	T	"MTL"		MWO C ontiene el tiempo de la leche para el producto elegido actualmente
	L	"Tiempos de los Procesos".TiempoHarinaR		DB1.DBW14 T iempo de harina para ro squillas
	Т	"MTH"		MW2 C ontiene el tiempo de la harina para el product o elegido actualmente
R	L	"Tiempos de los Procesos".TiempoAgitador		DB1.DBW16 T
	Т	"MTA"		rosquillas MW4 C ontiene el tiempo de ag itador para el producto elegido actualmente
	SET SPB	SEL	// salta al final del FC	
Segm	. 5	Etiqueta Producto Seleccionado		

Segm.: 5 Etiqueta Producto Seleccionado

Una vez copiados tiempos correspondientes a las marcas, el programa salta a este último segmento.

SEL: SET

Bloque: FC3

FC3 - <offline>

"Actuadores" Recoge todas las acciones asociadas a los actuadores

Nombre: Familia:

Actuadores

Autor: Versión: 0.1

Wersión del bloque: 2
Hora y fecha Código: 11/01/2017 04:42:56
Interface: 09/11/2016 21:30:27

Longitud (bloque / código / datos): 00172 00056 00000

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Reune toda	s las acciones asocia	das a los actuadores
Segm.: 1	Añadir Leche	
2 2 3 7 2		
U	"ML" M6.0	Adición de leche
=	"Leche" A124.0	Añade leche al tanque de mezcla
Segm.: 2	Añadir Harina	
U	"MH" M6.1	Adición de harina
=	"Harina" A124.1	Añade harina al tanque de mezcla
Segm.: 3	Agitador de Leche	y Harina
U =	"MA" M6.2 "Agitador" A124.2	
-	Agitador Aiz4.2	Mezera la leche y i hariha en un canque
Segm.: 4	LED de Masa Compl	etada
U =	"MMasaComp" M6.3 "LEDMasaComp" A124	
		a su inspección
Segm.: 5	Contraer Cilindro	
U	"M1" M6.5	Extracción de mezcla a dispensar
=	"ContraerCil" A124	
	iica	
Segm.: 6	Expandir Cilindro	
_		
U =	"M2" M6.6	
	de i	mezcla sobre la cinta
=	"ExpandirCil" A124 EV	.5 Empuja la cantidad de mezcla a dispensar a través de la

Segm.: 7	Cinta
U	"M3" M6.7 Transporte de mezcla sobre la cinta
	"Cinta" A124.7 Transporta la mezcla dispensada hacia la siguiente estación
Segm.: 8	Nivel Bajo Leche
U =	"SNivelBL" E125.3 Sensor de nivel bajo en el tanque de leche "LEDNivelBL" A125.3 Notifica al usuario de un nivel bajo en el tanque de lec he
Segm.: 9	Nivel Bajo Harina
U =	"SNivelBH" E125.4 Sensor de nivel bajo en el tanque de harina Notifica al usuario de un nivel bajo en el taque de hari na
Segm.: 10	Problema con la Masa
U =	"M20" M8.5 Estado de emergencia automático cuando hay un problema con la masa "LEDProblemaMasa" A125.0 Notifica al usuario de algún problema en la etapa de e elaboración de la masa
Segm.: 11	Problema con el Dispensador
U =	"M21" M8.6 Estado de emergencia automático cuando hay un problema con el dispensado "LEDProblemaDisp" A125.1 Notifica al usuario de algún problema en la etapa de dispensado
Segm.: 12	Problema en General
U =	"M22" M8.7 Estado de emergencia manual "LEDEMER" A125.2 Notifica al usuario del estado de emergencia de la máquina
Segm.: 13	Prioridad Control Físico
U =	"PBotFísicos" E126.0 Pulsador que otorga prioridad a los controles físi cos frente a WinCC "LEDControlFísico" A125.5 Notifica al usuario que los controles físicos se priorizan frente a WinCC

FC4 - <offline>

"Contador" Recoge todo lo relacionado con el contador Z1

Nombre: Familia:

Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2 11/01/2017 21:07:18 10/11/2016 15:52:27 Hora y fecha Código:

Interface:

Longitud (bloque / código / datos): 00246 00132 00010

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloque: FC4 Contador

El contador varía según se elija con el deslizador, cuyo resultado REAL se convierte a INT y después a WORD. Este WORD se carga en el contador

Inicializar Contador Segm.: 1

```
"MContOK"
IJ
                   M124.6
                                       -- Copia de la entrada PContOK en forma de marca
```

"CicloWord" MW18 -- Número de ciclos en formato WORD, conversión final del re L sultado del FC 105

S "Cont" -- Cuenta número de ciclos a completar 7.1

Segm.: 2 Convertir Valor Deslizador en Valor REAL

Convierte el valor del deslizador en un valor REAL, interpolando entre un mínimo

de 1 y un máximode 100

CALL "SCALE" FC105 -- Scaling Values

:="Deslizador" PEW752 -- Deslizador físico que selecciona analógicamente la IN

cantidad de producto deseada

HI LIM :=1.000000e+002 LO LIM :=1.000000e+000

BIPOLAR:=FALSE

RET VAL:="ReturnVal" MW14 -- Valor de retorno del FC 105

:="CicloReal" OUT -- Resultado del FC 105 que debe ser convertido en INT MD10

y luego en WORD

Conversión de REAL a INT (Físico) Seam.: 3

Convierte el número de ciclos del formato REAL al formato INT

"CicloReal" MD10 -- Resultado del FC 105 que debe ser convertido en INT y lue L

go en WORD

TRUNC

"CicloInt" MW16 -- Número de ciclos en formato INT dictado por el deslizador

físico

Segm.: 4 Conversión de REAL a INT (WinCC)

Convierte el número de ciclos del formato REAL al formato INT

"CicloWinCCReal" MD24 -- Número de ciclos definido por WinCC

TRUNC

"CicloWinCCInt" MW22 -- Número de ciclos dictado por el deslizador de WinCC

_				
Segm.	.: 5	Selección de I	Modo para Contador	
	UN	"PBotFísicos"	E126.0 frente a WinCC	Pulsador que otorga prioridad a los controles físicos
	SPB	NFIS		
	U	"PBotFísicos"	E126.0 frente a WinCC	Pulsador que otorga prioridad a los controles físicos
	SPB	FIS		
NFIS:	L T SPB	"CicloWinCCInt" "MCicloInt" SIG	MW22 MW20	Número de ciclos dictado por el deslizador de WinCC Marca que recibe el valor de CicloInt o CicloWinCCInt
FIS:	L	"CicloInt"	MW16 ador físico	Número de ciclos en formato INT dictado por el desliz
	T	"MCicloInt"	MW20	Marca que recibe el valor de CicloInt o CicloWinCCInt
SIG:	SET			
Segm.	.: 6	Conversión de	INT a WORD	
Convi	erte e	el número de ciclo	s del formato INT	al formato WORD
	L	"MCicloInt" MW2	0	Marca que recibe el valor de CicloInt o CicloWinCCInt
	ITB T	"CicloWord" MW1 sul	8 tado del FC 105	Número de ciclos en formato WORD, conversión final del re
Segm.	.: 7	Resta		
Cuand	lo lle	ga a la etapa M3,	resta 1 del valor	actual del contador
	U ZR	"M3" M6.7 "Cont" Z1		sporte de mezcla sobre la cinta ta número de ciclos a completar
Segm.	.: 8	Cuenta número	de ciclos completa	ados
	U L S	"MContOK" M124 C#0 "ContComp" Z2		Copia de la entrada PContOK en forma de marca Cuenta número de ciclos completados
Segm.	.: 9	Suma a ContCor	np	
	U ZV	"M3" M6.7 "ContComp" Z2		Transporte de mezcla sobre la cinta Cuenta número de ciclos completados

FC5 - <offline>

"Prioridad Botón Físico" Copia las entradas a sus marcas respectivas para otorgarles prioridad

Nombre: Familia:

Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2 11/01/2017 01:26:07 09/12/2016 12:42:29 Hora y fecha Código: Interface:

Longitud (bloque / código / datos): 00118 00026 00000

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloque: FC5

Segm.: 1	Copia de las	entradas a sus marc	as correspondientes.
Ū	" _M "	E124.1	Selecciona la elaboración de magdalenas
=	"MM"	M124.1	Copia de la entrada M en forma de marca
U	"B"	E124.2	Selecciona la elaboración de bizcochos
=	"MB"	M124.2	Copia de la entrada B en forma de marca
Ū	"R"	E124.3	Selecciona la elaboración de rosquillas
=	"MR"	M124.3	Copia de la entrada R en forma de marca
U	"PConfirmProd"	E124.4	Pulsador que confirma la selección del tipo de product
=	"MConfirmProd"	•	Copia de la entrada PConfirmProd en forma de marca
U	"PMasaOK"	E124.5	Pulsador que confirma la calidad satisfactoria de la m
=	"MMasaOK"		Copia de la entrada PMasaOK en forma de marca
U	"PContOK"	E124.6	Pulsador que confirma la seleccion del número de produ
=	"MContOK"		Copia de la entrada PContOK en forma de marca

FC6 - <offline>

"Reset" Reinicia entradas y marcas
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Wersión del bloque: 2
Hora y fecha Código: 10/01/2017 19:45:00
Interface: 09/12/2016 12:56:26

Longitud (bloque / código / datos): 00154 00062 00000

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloque: FC6

.: 1	Copia de la entrada	PON en forma de marc	ea .
R	"PON"	E124.0	Pulsador que pasa a la máquina de un modo de
D	"MPON"	ctivado a un modo M124.0	
R R	"M"	M124.0 E124.1	Copia de la entrada PON en forma de marca
R R	"MM"	M124.1	Selecciona la elaboración de magdalenas
	"B"		Copia de la entrada M en forma de marca
R	2	E124.2	Selecciona la elaboración de bizcochos
R	"MB"	M124.2	Copia de la entrada B en forma de marca
R	"R"	E124.3	Selecciona la elaboración de rosquillas
R	"MR"	M124.3	Copia de la entrada R en forma de marca
R	"FlancoPConfirmProd"	M100.0	Flanco positivo del pulsador PConfirmProd
R	"PMasaOK"	E124.5 de la masa	Pulsador que confirma la calidad satisfacto
R	"MMasaComp"	M6.3	Espera a la inspección de la masa
R	"FlancoPMasaOK"	M100.1	Flanco positivo del pulsador PMasaOK
R	"PContOK"	E124.6	Pulsador que confirma la seleccion del núme
		de productos	-
R	"MContOK"	M124.6	Copia de la entrada PContOK en forma de mar
R	"FlancoPContOK"	M100.2	Flanco positivo del pulsador PContOK
R	"EMER"	E124.7	Parada de emergencia
R	"MEMER"	M124.7	Copia de la entrada EMER en forma de marca
R	"ML"	M6.0	Adición de leche
R	"MH"	M6.1	Adición de harina
R	"MA"	M6.2	Mezclado de leche y harina
R	"MMasaComp"	M6.3	Espera a la inspección de la masa
R	"MCont"	M6.4	Espera la confirmación del ciclo elegido
R	"M1"	M6.5	Extracción de mezcla a dispensar
R	"M2"	M6.6	Dispensado de mezcla sobre la cinta
R	"M3"	M6.7	Transporte de mezcla sobre la cinta
R	"M0"	M8.0	Espera a la selección y confirmación del ti
		de producto	
R	"M10"	M8.1	Modo encendido pero desactivado de la máqui
R	"M11"	M8.2	Modo encendido y activado de la máquina, li
11	***	para la selección	
R	"Watchdog Masa"	T3	Temporizador del watchdog de la masa
R	"Watchdog Dispensador"	т4	Temporizador del watchdog del dispensador

FC105 - <offline> "SCALE" Scaling Values

Nombre: SCALE
Autor: SEA Familia: CONVERT Versión: 2.1
Versión del bloque: 2
Código: 11/04/2000 10:16:18
Interface: 14/10/1996 13:28:29

Hora y fecha Código:

Longitud (bloque / código / datos): 00336 00208 00020 Protección KNOW HOW

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
IN		0.0	
IN	Int	0.0	input value to be scaled
HI_LIM	Real	2.0	upper limit in engineering units
LO_LIM	Real	6.0	lower limit in engineering units
BIPOLAR	Bool	10.0	1=bipolar; 0=unipolar
OUT		0.0	
OUT	Real	14.0	result of the scale conversion
IN_OUT		0.0	

Bloque: FC105	SCALING VALUES

DB1 - <offline> - Declaración

"Tiempos de los Procesos" DB de datos globales 1 Contiene los tiempos de leche, harina, y agitador para los distintos produc

Nombre: Familia: Autor: Versión: 0.1

Wersión del bloque: 2
Hora y fecha Código: 27/11/2016 23:47:40

Interface: 27/11/2016 23:47:40
Longitud (bloque / código / datos): 00142 00018 00000

Bloque: DB1

Dirección	Nombre	Tipo	Valor inicial	Comentario
0.0		STRUCT		
+0.0	TiempoLecheM	S5TIME	S5T#5S	Tiempo de leche para magdalenas
+2.0	TiempoHarinaM	S5TIME	S5T#2S	Tiempo de harina para magdalenas
+4.0	TiempoAgitadorM	S5TIME	S5T#4S	Tiempo de agitador para magdalenas
+6.0	TiempoLecheB	S5TIME	S5T#2S	Tiempo de leche para bizcochos
+8.0	TiempoHarinaB	S5TIME	S5T#3S	Tiempo de harina para bizcochos
+10.0	TiempoAgitadorB	S5TIME	S5T#5S	Tiempo de agitador para bizcochos
+12.0	TiempoLecheR	S5TIME	S5T#3S	Tiempo de leche para rosquillas
+14.0	TiempoHarinaR	S5TIME	S5T#4S	Tiempo de harina para rosquillas
+16.0	TiempoAgitadorR	S5TIME	S5T#2S	Tiempo de agitador para rosquillas
=18.0		END_STRUCT		



Anexo C: Tabla de Símbolos

Propiedades de la tabla de símbolos

Nombre: Símbolos

Autor:
Comentario:
Fecha de creación: 11/01/2017 20:55:36
Última modificación: 18/01/2017 01:52:02
Último criterio de filtrado: Todos los símbolos
Cantidad de símbolos: 82/82

Última ord	Última ordenación:		Dirección ascendente			
Estado	Símbolo	Dirección	Tipo de datos	Comentario		
	Leche	A 124.0	BOOL	Añade leche al tanque de mezcla		
	Harina	A 124.1	BOOL	Añade harina al tanque de mezcla		
	Agitador	A 124.2	BOOL	Mezcla la leche y l harina en un tanque		
	LEDMasaComp	A 124.3	BOOL	Notifica al usuario de que la masa se ha completado y espera su inspección		
_	ContraerCil	A 124.4	BOOL	Extrae la cantidad de mezcla para dispensar sobre la cinta		
	ExpandirCil	A 124.5	BOOL	Empuja la cantidad de mezcla a dispensar a través de la EV		
	EV	A 124.6	BOOL	Apertura de la electroválvula que permite el dispensado de mezcla sobre la cinta		
	Cinta	A 124.7	BOOL	Transporta la mezcla dispensada hacia la siguiente estación		
_	LEDProblemaMasa	A 125.0	BOOL	Notifica al usuario de algún problema en la etapa de elaboración de la masa		
_	LEDProblemaDisp	A 125.1	BOOL	Notifica al usuario de algún problema en la etapa de dispensado		
	LEDEMER	A 125.2	BOOL	Notifica al usuario del estado de emergencia de la máquina		
	LEDNivelBL	A 125.3	BOOL	Notifica al usuario de un nivel bajo en el tanque de leche		
_	LEDNivelBH	A 125.4	BOOL	Notifica al usuario de un nivel bajo en el taque de harina		
_	LEDControlFísico	A 125.5	BOOL	Notifica al usuario que los controles físicos se priorizan frente a WinCC		
•	Tiempos de los Procesos	DB 1	DB 1	Contiene los tiempos de leche, harina, y agitador para los distintos productos		
_	PON	E 124.0	BOOL	Pulsador que pasa a la máquina de un modo desactivado a un modo activado		
	M	E 124.1	BOOL	Selecciona la elaboración de magdalenas		
	В	E 124.2	BOOL	Selecciona la elaboración de bizcochos		
	R	E 124.3	BOOL	Selecciona la elaboración de rosquillas		
	PConfirmProd	E 124.4	BOOL	Pulsador que confirma la selección del tipo de producto		
•	PMasaOK	E 124.5	BOOL	Pulsador que confirma la calidad satisfactoria de la masa		
_	PContOK	E 124.6	BOOL	Pulsador que confirma la seleccion del número de productos		
	EMER	E 124.7	BOOL	Parada de emergencia		
	SIC	E 125.0	BOOL	Sensor inicio de carrera del cilindro		
	SFC	E 125.1	BOOL	Sensor final de carrera del cilindro		
	SP	E 125.2	BOOL	Sensor de posición de la masa sobre la cinta		
	SNivelBL	E 125.3	BOOL	Sensor de nivel bajo en el tanque de leche		
	SNivelBH	E 125.4	BOOL	Sensor de nivel bajo en el tanque de harina		
	PBotFísicos	E 126.0	BOOL	Pulsador que otorga prioridad a los controles físicos frente a WinCC		
	Cargar Temporizadores	FC 1	FC 1	Carga los tiempos de leche, harina, agitador, y de los dos watchdogs		
	Selección Temp Productos	FC 2	FC 2	Selecciona los tiempos de leche, harina, y agitador del producto seleccionado		
	Actuadores	FC 3	FC 3	Recoge todas las acciones asociadas a los actuadores		

Estado	Símbolo	Dirección	Tipo de datos	Comentario
	Contador	FC 4	FC 4	Recoge todo lo relacionado con el contador Z1
_	Prioridad Botón Físico	FC 5	FC 5	Copia las entradas a sus marcas respectivas para otorgarles prioridad
	Reset	FC 6	FC 6	Reinicia entradas y marcas
	SCALE	FC 105	FC 105	Scaling Values
	ML	M 6.0	BOOL	Adición de leche
	MH	M 6.1	BOOL	Adición de harina
	MA	M 6.2	BOOL	Mezclado de leche y harina
	MMasaComp	M 6.3	BOOL	Espera a la inspección de la masa
	MCont	M 6.4	BOOL	Espera la confirmación del ciclo elegido
	M1	M 6.5	BOOL	Extracción de mezcla a dispensar
	M2	M 6.6	BOOL	Dispensado de mezcla sobre la cinta
	M3	M 6.7	BOOL	Transporte de mezcla sobre la cinta
	MO	M 8.0	BOOL	Espera a la selección y confirmación del tipo de producto
_	M10	M 8.1	BOOL	Modo encendido pero desactivado de la máquina
_	M11	M 8.2	BOOL	Modo encendido y activado de la máquina, listo para la selección de producto
_	M20	M 8.5	BOOL	Estado de emergencia automático cuando hay un problema con la masa
_	M21	M 8.6	BOOL	Estado de emergencia automático cuando hay un problema con el dispensado
_	M22	M 8.7	BOOL	Estado de emergencia manual
_	FlancoPConfirmProd	M 100.0	BOOL	Flanco positivo del pulsador PConfirmProd
_	FlancoPMasaOK	M 100.1	BOOL	Flanco positivo del pulsador PMasaOK
_	FlancoPContOK	M 100.2	BOOL	Flanco positivo del pulsador PContOK
	MPON	M 124.0	BOOL	Copia de la entrada PON en forma de marca
	MM	M 124.1	BOOL	Copia de la entrada M en forma de marca
_	MB MR	M 124.2	BOOL	Copia de la entrada B en forma de marca
_			BOOL	Copia de la entrada R en forma de marca Copia de la entrada PConfirmProd en forma
_	MConfirmProd	M 124.4	BOOL	de marca Copia de la entrada PMasaOK en forma de
_	MMasaOK	M 124.5	BOOL	marca
_	MContOK	M 124.6	BOOL	Copia de la entrada PContOK en forma de marca
	MEMER	M 124.7	BOOL	Copia de la entrada EMER en forma de marca Resultado del FC 105 que debe ser convertid
	CicloReal	MD 10	REAL	en INT y luego en WORD
	CicloWinCCReal	MD 24	REAL	Número de ciclos definido por WinCC
	MTL	MW 0	S5TIME	Contiene el tiempo de la leche para el producto elegido actualmente
	MTH	MW 2	S5TIME	Contiene el tiempo de la harina para el producto elegido actualmente
	MTA	MW 4	S5TIME	Contiene el tiempo de agitador para el producto elegido actualmente
	ReturnVal	MW 14	WORD	Valor de retorno del FC 105
	CicloInt	MW 16	INT	Número de ciclos en formato INT dictado por el deslizador físico
	CicloWord	MW 18	WORD	Número de ciclos en formato WORD, conversión final del resultado del FC 105
	MCicloInt	MW 20	INT	Marca que recibe el valor de CicloInt o CicloWinCCInt
	CicloWinCCInt	MW 22	INT	Número de ciclos dictado por el deslizador de WinCC
	Cycle Execution	OB 1	OB 1	
	Complete Restart	OB 100	OB 100	

Estado	Símbolo	Dirección	Tipo de datos	Comentario
•	Deslizador	PEW 752	INT	Deslizador físico que selecciona analógicamente la cantidad de producto deseada
	SET_CLK	SFC 0	SFC 0	Set System Clock
	TL	T 0	TIMER	Temporizador de la leche
	TH	T 1	TIMER	Temporizador de la harina
	TA	T 2	TIMER	Temporizador del agitador
	Watchdog Masa	T 3	TIMER	Temporizador del watchdog de la masa
	Watchdog Dispensador	T 4	TIMER	Temporizador del watchdog del dispensador
	Cont	Z 1	COUNTER	Cuenta número de ciclos a completar
	ContComp	Z 2	COUNTER	Cuenta número de ciclos completados