


Temperatura: 24.78 °C Temperatura: 24.78 °C

 $\frac{https://www.tinkercad.com/things/jAH5Dcsc9gc-practica-1?sharecode=gJzcIV2X-bqg4SCpdt8SpgO65ZA7fi3hQkUKhFF5vLg}{}$

Código

```
// C++ code
//
const int sensorPin = A0;
void setup()
 Serial.begin(9600);
}
void loop()
{// Leer el valor analógico del sensor (0-1023)
 int sensorValue = analogRead(sensorPin);
 // Convertir el valor analógico a voltaje (0-5V)
 float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
 // Calcular la temperatura en grados Celsius
 float temperatureC = (voltage - 0.5) / 0.01;
 // Mostrar la temperatura en el monitor serial
 Serial.print("Temperatura: ");
 Serial.print(temperatureC);
 Serial.println(" °C");
 // Esperar un segundo antes de la próxima lectura
 delay(1000);
```

Practica 2



 $\frac{https://www.tinkercad.com/things/bbami4hjOdy-practica-2?sharecode=OjF-xT-GYG-MXXCyYhMeKyq6dOwns8DM7N0sn5agYBs}{}$


Código:

// Pin donde está conectado el sensor de inclinación const int tiltPin = 2;

// Pin donde está conectado el buzzer
const int buzzerPin = 8;

```
// Pin donde está conectado el LED
const int ledPin = 10;
void setup() {
 // Configura el pin del sensor como entrada
 pinMode(tiltPin, INPUT);
 // Configura el pin del buzzer como salida
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}
void loop() {
 // Lee el estado del sensor de inclinación
 int tiltState = digitalRead(tiltPin);
 // Si el tilt sensor detecta inclinación (posición horizontal)
 if (tiltState == HIGH) {
  // Encender el buzzer (emitir sonido continuo)
  tone(buzzerPin, 1000); // Emitir un tono de 1000 Hz
 } else {
  // Apagar el buzzer
  noTone(buzzerPin);
 }
}
```

Practica 3



Serial Monitor

Distancia: 111.89 cm
Distancia: 112.08 cm
Distancia: 112.05 cm
Distancia: 112.08 cm
Distancia: 112.05 cm
Distancia: 111.86 cm

https://www.tinkercad.com/things/5CqvIZJ4cVh-practica-3?sharecode=GESKiThzROv6AbNfS-IU3PRRf4xNW74bzqlBYS_pV4w

Código:

```
// Definir los pines del sensor de ultrasonido
const int trigPin = 9; // Pin Trig (salida)
const int echoPin = 10; // Pin Echo (entrada)
void setup() {
 // Configurar los pines del sensor
 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Trig como salida
 pinMode(echoPin, INPUT); // Echo como entrada
 // Inicializar comunicación serial para depuración
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 // Enviar un pulso al pin Trig
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2); // Esperar 2 microsegundos
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10); // Mantener el pulso HIGH durante 10 microsegundos
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 // Leer el tiempo de respuesta del pin Echo
 long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 // Calcular la distancia en cm
 float distance = duration * 0.034 / 2;
 // Mostrar la distancia en el monitor serial
 Serial.print("Distancia: ");
```

```
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");

// Esperar un poco antes de la próxima lectura delay(200);
}
```

Reporte Paso a Paso de las Prácticas

Práctica 1: Medición de Temperatura con un Sensor Analógico

Objetivo:Leer la temperatura en grados	Celsius utilizando	un sensor	analógico
conectado a un Arduino.			

Materiales Utilizados:

Arduino UNO

Sensor de temperatura (LM35 o similar)

Cables de conexión

Computadora con Arduino IDE

Procedimiento:

Conexión del Sensor:

Se conectó la salida del sensor al pin A0 de Arduino.

VCC del sensor a 5V y GND a tierra.

Configuración Inicial (setup):

Se inicializó la comunicación serial con Serial.begin(9600) para monitorear la temperatura en el monitor serial.

Lectura del Sensor (loop):

Se utilizó analogRead(sensorPin) para leer el valor analógico del sensor (0-1023).

Conversión a Voltaje:

Se convirtió el valor leído a voltaje con la fórmula:

```
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
```

Cálculo de Temperatura:

Se calculó la temperatura en grados Celsius con:

```
float temperatureC = (voltage - 0.5) / 0.01;
```

Visualización de Datos:


La temperatura se mostró en el monitor serial con Serial.print y Serial.println.

Retraso entre Lecturas:

Se añadió un delay(1000) para leer la temperatura cada segundo.

Resultados:Se obtuvo una lectura estable de la temperatura en tiempo real a través del monitor serial.

Práctica 2: Sensor de Inclinación con Alerta Sonora



El buzzer se activó al detectar la inclinación, funcionando correctamente como alarma.

Práctica 3: Medición de Distancia con Sensor Ultrasónico

Objetivo:

Medir la distancia de un objeto utilizando un sensor ultrasónico HC-SR04 y mostrar el valor en el monitor serial.

Materiales Utilizados:

Arduino UNO

Sensor ultrasónico HC-SR04

Cables de conexión

Procedimiento:

Conexión del Sensor:

Trig al pin digital 9.

Echo al pin digital 10.

Configuración Inicial (setup):

Se configuraron los pines de Trig y Echo con pinMode().

Se inicializó la comunicación serial.

Generación del Pulso Ultrasónico (loop):

Se envió un pulso de 10 microsegundos a Trig:

```
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
```

Medición del Tiempo de Respuesta:

Se midió el tiempo de respuesta del pin Echo:

Medición del Tiempo de Respuesta:

• Se midió el tiempo de respuesta del pin Echo:

```
long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
```

Cálculo de la Distancia:

• La distancia se calculó con la fórmula:

```
float distance = duration * 0.034 / 2;
```

Visualización de Datos:

Los resultados se mostraron en el monitor serial.

Intervalo entre Mediciones:

• Se utilizó delay(200) para espaciar las lecturas.

Resultados:

Las mediciones de distancia se mostraron en tiempo real, con lecturas precisas y consistentes.