

TALLER AUTOMOTRIZ "EL RÁPIDO"

Av. Principal 123, Quito, Ecuador
Tel: 099 123 4567
RUC: 1790123456001

FACTURA N°

001-002-00000521

Fecha: 19 de Mayo, 2026

Facturar a:

Aseguradora del Sur S.A.

RUC: 1791234567001

Av. Amazonas N34-123, Quito

Referencia del Siniestro:

SIN-2026-055

Vehículo: Hyundai Accent 2020

Placa: PBA-8814

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / REPUESTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	SUBTOTAL (\$)
REP-091	Bumper / parachoque trasero completo	1	290.00	290.00
SRV-003	Mano de obra — desmontaje y montaje bumper trasero	1	85.00	85.00
REP-312	Luz trasera derecha (stop y reversa)	1	110.00	110.00
SRV-011	Enderezado tapa de maletero	1	175.00	175.00
SRV-012	Pintura tapa de maletero (material incluido)	1	215.00	215.00
REP-088	Bumper / parachoque delantero completo	1	320.00	320.00
SRV-002	Mano de obra — desmontaje y montaje capó	1	95.00	95.00
REP-147	Faro delantero izquierdo (conjunto)	1	260.00	260.00
SRV-099	Pulido y encerado general	1	65.00	65.00

Subtotal 12%: \$1615.00

Subtotal 0%: \$0.00

IVA 12%: \$193.80

TOTAL A PAGAR: \$1808.80