

MECÁNICA AUTOMOTRIZ LOS ANDES
S.A.

Calle Sucre Oe4-55 y Av. América, Quito, Ecuador
Tel: 02 567 8901
RUC: 1792345678001

FACTURA N°
002-001-00000189

Fecha: 17 de Mayo, 2026

Facturar a:

Seguros Pichincha S.A.

RUC: 1790987654001

Av. República del Salvador N34-183, Quito

Referencia del Siniestro:

SIN-2026-078

Vehículo: Chevrolet Aveo Family 2021

Placa: PCH-3392

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / REPUESTO	CANTIDA D	PRECIO UNIT. (\$)	SUBTOTAL (\$)
SRV-001	Diagnóstico y revisión de daños estructurales	1	60.00	60.00
REP-088	Bumper / parachoque delantero completo	1	385.00	385.00
SRV-002	Mano de obra — desmontaje y montaje bumper delantero	1	90.00	90.00
REP-201	Capó — enderezado y preparación para pintura	1	220.00	220.00
SRV-011	Pintura capó (material incluido)	1	280.00	280.00
SRV-001	Diagnóstico y revisión de daños estructurales	1	60.00	60.00
REP-088	Bumper / parachoque delantero completo	1	385.00	385.00
REP-105	Pintura poliuretano — litros adicionales	2	35.00	70.00
SRV-099	Alineación y balanceo tras reparación	1	75.00	75.00

Subtotal 12%: \$1625.00

Subtotal 0%: \$0.00

IVA 12%: \$195.00

TOTAL A PAGAR: \$1820.00