# Električni stroji



# VAJA 8 | Laboratorijsko poročilo


Ime in priimek: Jaka Ambruš

Datum in ura: sreda 20.5 ob 17.00


Pri tej laboratorijski vaji bomo izmerili obremenilno karakteristiko trifaznega asinhronskega motorja

# 1 Merilno vezje, vezalni načrt in nazivni podatki

Merilno vezje:



#### Vezalni načrt:



#### Fakulteta za Elektrotehniko

## Nazivni podatki:



-Nazivna napetost: 380V

-Nazivni tok: 2.5 A

- Nazivni faktor moči: 0.8

-Nazivna frekvenca: 50Hz

-Nazivna moč: 1000W


-Nazivna hitroost vrtenja: 1380 min^(-1)

-Sinhronska hitrost: 1500 min^(-1)

-Število magnetnih polov: 2

### 3 Merjenje obremenilne karakteristike

Pred začetkom meritve smo izračunali nazivni navor( $M_n$ =6,92Nm, zaokroženo na 7Nm, 1 korak je 1Nm). Iz tabele rezultatov vidimo tendence posameznih količin. Z zategovanjem vijakov na čeljusti Pronyjeve zavore in s tem povečevali trenje, navor in mehansko moč, ter s tem posledični tudi obremenitev. Oddana moč se na zavornem bobnu pretvori v toploto, ta se segreje, zato ga hladimo z dodajanjem vode, ki temperaturo omeji na maksimalno vrednost  $100^{\circ}C$ .



#### Fakulteta za Elektrotehniko


Izračuni, rezultati meritev in grafi.

M/	n/	U1/	I1/	Pw1/	Pw2/	P1/	S1	Cos(fi)	P2/	n/
Nm	min^(- 1)	V	A	W	W	W			W	%
0	1497,3	380,8	1,366	-195,1	313,7	118.6	900,97	0,13	0	0
1	1487,0	380,8	1,381	-128,4	372,5	244,1	910,86	0,27	155,7	63,8
2	1476,1	380,6	1,462	-37,3	459,8	422,5	963,78	0,44	309,2	73,2
3	1464,4	380,5	1,593	51,3	543,6	594,9	1049,9	0,57	460,1	77,3
4	1448,6	379,9	1,784	140,6	639,8	780,4	1173,9	0,66	606,8	77,8
5	1435,2	381,8	1,977	223,1	732,3	965,4	1307,4	0,74	751,5	77,8
6	1420,5	381,3	2,203	302,1	825,5	1127,6	1454,9	0,76	892,5	79,1
7	1403,4	381,2	2,46	392	928	1320	1624,2	0,81	1028,7	77,9

Enačbe določenih vrednosti tabele:

P1=Pw1+Pw2 
$$P_2 = M 2\pi \frac{n}{60}$$
  $\eta = \frac{P_2}{P_1}$   $\cos \varphi = \frac{P_1}{S_1} = \frac{P_1}{\sqrt{3} U_1 I_1}$ 

Rezultate obremenilnega preizkusa podamo tudi grafično, tako da v isti diagram vrišemo karakteristike  $I_1(P_2)$ ,  $P_1(P_2)$ ,  $\cos \varphi(P_2)$  in  $\eta(P_2)$ .



Slika 8.2: Obremenilna karakteristika trifaznega asinhronskega motorja.