Systematická chyba – PU160

MĚŘENÍ ODPORŮ

PU160

Odpory lze měřit na rozsahu ×100, ×1 k, ×10 k, ×100 k, ×1 M, ×10 M s přesností 2,5 % vyjádřeno z délky stupnice. Při tomto měření je obvod ohmmetru napájen jedním článkem o napětí 1,5 V.

Poloha přepínače	Vnitřní odpor (Ω)	Rozsah měření (Ω)	Proud při zkrat. zděřích při napětí 1,5 V
×100	150	0—150 - 5 k	10 mA
×1 k	1,5 k	0—1,5 k - 50 k	1 mA
×10 k	15 k	0—15 k - 500 k	100 μA
×100 k	150 k	0—150 k - 5 M	10 μA
×1 M	1,5 M	0—1,5 M - 50 M	1 μA
×10 M	15 M	0—15 M - 500 M	0,1 μA

$V \approx -\frac{5}{2} \quad \frac{10}{4} \quad \frac{15}{6} \quad \frac{20}{8} \quad \frac{25}{10} \quad \frac{30}{12}$ $0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6$ $0 \quad 5 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0.5 \quad 0 \quad 25$ $3 \quad V \approx \quad 0 \quad 0.5 \quad 1 \quad 1.5 \quad 2 \quad 2.5 \quad 3$ KB $4 \quad 4 \quad 5 \quad 5 \quad 1 \quad 5 \quad 4$ $PU \quad 160$

třída přesnosti 2.5

POSTUP PŘI MĚŘENÍ OHMICKÝCH ODPORŮ

Podle předpokládané hodnoty měřeného odporu zvolíme rozsah měření hlavním přepínačem. Po přepnutí vypínače do polohy zapnuto provedeme při rozpojených zdířkách ohmmetru potenciometrem označeným $\leftarrow 0 \rightarrow$ nastavení ukazovatele na dílek označený ∞ ohmové stupnice. Potom zdířku označenou + zkratujeme se zdířkou umístěnou vedle potenciometru v pravém horním rohu přístroje a provedeme nastavení ukazovatele potenciometrem označeným Ω na 0 dílek ohmové stupnice. Po nastavení připojíme měřicími šňůrami neznámý odpor k přístroji a odečítáme výchylku na stupnici. Odečtenou výchylku musíme násobit údajem uvedeným u polohy nastavení hlavního přepínače. Při zkratovaných zděřích protéká obvodem proud uvedený v předchozí tabulce. Napájecí napětí pro všechny rozsahy je 1,5 V.




Systematická chyba – PU160

MĚŘENÍ ODPORŮ

PU160

Odpory lze měřit na rozsahu ×100, ×1 k, ×10 k, ×100 k, ×1 M, ×10 M s přesností 2,5 % vyjádřeno z délky stupnice. Při tomto měření je obvod ohmmetru napájen jedním článkem o napětí 1,5 V.

Poloha přepínače	Vnitřní odpor (Ω)	Rozsah měření (Ω)	Proud při zkrat. zděřích při napětí 1,5 V
×100	150	0—150 - 5 k	10 mA
×1 k	1,5 k	0—1,5 k - 50 k	1 mA
×10 k	15 k	0—15 k - 500 k	100 μA
×100 k	150 k	0—150 k - 5 M	10 μA
×1 M	1,5 M	0—1,5 M - 50 M	1 μA
×10 M	15 M	0—15 M - 500 M	0,1 μA



třída přesnosti 2.5

• naměřená hodnota: 33 Ω

• třída přesnosti: P = 2.5
$$\sigma_B = \frac{PR}{\sqrt{3}} 10^{-2}$$

• rozsah: $R = 100 \Omega$

 \rightarrow systematická chyba $\sigma_B = 1.4 \Omega$

$$(33 \pm 1) \Omega$$



20

Systematická chyba – Metex M-3270D

Metex M-3270D

Function	Range	Resolution	Accuracy	Test Current	Overload Protection
	400 Ω	0.1 Ω	$\pm 0.8\% \pm 4$ digits	< 0.7mA	
	4 KQ	1 Ω	- 3	<0.13mA	
Resistance	40 KΩ	10 Ω	$\pm 0.8\% \pm 2$ digits	< 13uA	500V rms
	400 ₭፯	100 Ω		< 1.3uA	
	4 MQ	1 KQ	$\pm 1.0\% \pm 4$ digits	< 0.13uA	
	40 MΩ	10 №	$\pm 1.5\% \pm 5$ digits		
Diode	Range	Resolution	Accuracy	Test Current	Overload Protection
	4V	1mV	±2.0% ±4 digits	1mA approx	500V rms
Continuity	Range	Resolution	Accuracy	Continuity Beeper	Overload Protection
	400 Ω	0.1 Ω	<approx. 50="" td="" ♀<=""><td><2.0mA</td><td>500V rms</td></approx.>	<2.0mA	500V rms

• naměřená hodnota: 32.8 Ω

• maximání chyba: $\varepsilon = 32.8 \times 0.008 + 4 \times 0.1 = 0.66 \Omega$

• chyba: $\sigma_B = \varepsilon/\sqrt{3} = 0.38 \Omega$

 $(32.8 \pm 0.4)~\Omega$



Systematická chyba – UNI-T UT71B

UNI-T UT71B

Model UT71A/B: OPERATING MANUAL

E. Resistance

Range Resolution	B L dis	Accuracy		Overload Protection
	Resolution	UT71A	UT71B	Overload i rotostion
200Ω	0.01Ω	±(0.5%+20)+test leads open circuit value	±(0.4%+20)+test leads open circuit value	
2kΩ	0.0001kΩ	±(0.5%+20)	±(0.4%+20)	1000V
20kΩ	0.001kΩ	±(0.570120)	±(0.470+20)	
200kΩ	0.01kΩ	±(1%+20)	±(0.8%+20)	
2ΜΩ	0.0001ΜΩ	±(1%+40)	±(1%+40)	
20ΜΩ	0.001ΜΩ	±(1.5%+40)	±(1.5%+40)	and the state of the

F. Continuity Test


Range Resolution		tion Overload Protection	
•1))	0.01Ω	1000V	Partico II

Remarks:

- Open circuit voltage approximate -1.2V.
- The buzzer does not sound when the test resistance is > 60Ω .
- The beeper comes on continuously for open conditions, that is test resistance is $\leq 40\Omega$.
 - naměřená hodnota: 32.92 Ω

$$(32.9 \pm 0.2) \Omega$$

- maximání chyba: $\varepsilon = 32.92 \times 0.004 + 20 \times 0.01 = 0.33 \ \Omega$
- chyba: $\sigma_B = \varepsilon/\sqrt{3} = 0.19 \Omega$



Systematická chyba

přístroj	přesnost	naměřená hodnota (Ω)
PU160	P = 2.5	33 ± 1
Metex M-3270D	0.8% + 4	32.8 ± 0.4
UNI-T UT71B	0.4% + 20	32.9 ± 0.2

• nominální hodnota odporu: 33 Ω

• tolerance 5%

Maximální chyba

Hustota vzorku se při studovaném efektu mění o 10 %. Měříme vzorek o výchozí hustotě 7874 kg m⁻³. Hustotu měříme Archimedovou metodou, tj. vážením ve vodě a na vzduchu při pokojové teplotě. Jaká musí být minimální přesnost měření hmotnosti (maximální relativní nejistota) aby bylo možné daný efekt spolehlivě detekovat?