Úvod do praktické fyziky NOFY055

Petr Hruška – katedra fyziky nízkých teplot

místnost L164 (Troja)

Petr.Hruska@mff.cuni.cz hruskap@fzu.cz

https://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/upf/hruska/

Doporučená literatura:

- J. Englich, "Úvod do praktické fyziky I", (Matfyzpress, Praha 2006).
- W.T. Eadie et al., "Statistical Methods in Experimental Physics", (North Holland, Amsterdam, 1971).
- G. Cowan, "Statistical Data Analysis", (Oxford Science Publications, Oxford 1998).
- R.J. Barlow, "Statistics. A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences", (John Wiley & Sons, Chichester 1989).

Úvod do praktické fyziky NOFY055

podmínky pro získání zápočtu:

- úspěšné absolvování 2 testů během semestru (termín bude oznámen)
- každý test 0-15 bodů → celkem je nutné získat alespoň 16 bodů
- velmi doporučuji po každém semináři vypracovat seminární úlohy

Struktura seminářů

přednáška + praktické cvičení používané programy

- Excel (příklady dělané ve verzi MS Office 2013, česká lokalizace)
 - pro všechny studenty MFF zdarma služba Office 365
 - bezplatná alternativa je procesor Calc v rámci balíčku LibreOffice



- návod k instalaci: https://uvt.cuni.cz/UVT-920.html
- Python(x,y)
 - k dispozici zdarma na: https://python-xy.github.io/
- ROOT
 - k dispozici zdarma na: https://root.cern.ch/
- Gnuplot
 - k dispozici zdarma na: http://www.gnuplot.info/


















Výsledky měření nebo pozorování jsou vždy zatíženy chybou:

- statistické jsou důsledkem náhodných fluktuací, které se popisují metodami matematické statistiky
- systematické vznikají v důsledku chybných kalibrací, interpretací apod., zatěžují stejným způsobem výsledek každého nezávisle opakovaného měření
- hrubé vznikají hrubým zásahem do procesu měření, jejich velikost významně převyšuje rozptyl chyby statistické


10 měření veličiny y




10 měření veličiny y



10 měření veličiny y



Náhodná a systematická chyba






Nejistota (uncertainty) výsledku měření

CIMP - Comité International des Poinds et Mesures (1981, 1985) ISO (Mezinárodní Organizace pro Normalizaci) – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements (1993)

- statistické (typu A) nejčastěji zpracování složek nejistoty, $\sigma_{\mathcal{A}}^2$ které mají svůj původ v náhodných jevech
- ostatní (typu B) zpracování ostatních složek nejistoty (odhad) σ_B^2
- odhad skutečné hodnoty měřené veličiny $\hat{\mu}$
- odhad chyby kombinovaná standardní nejistota $\sigma_C^2 = \sigma_A^2 + \sigma_B^2$
- výsledek měření



absolutní chyba (nejistota)

• relativní chyba
$$\eta_x = rac{\sigma_{C,x}}{\hat{\mu_x}} imes 100\%$$

Zápis výsledku měření

- nejistotu (chybu) uvádíme nejvýše na 2 platné číslice
- výsledek zaokrouhlíme v řádu poslední platné číslice neurčitosti (chyby)
- platné číslice všechny číslice s výjimkou nul před první nenulovou číslicí

```
0.00152 \rightarrow 3 platné číslice 0.010040 \rightarrow 5 platných číslic \rightarrow 10 platných číslic
```

zápis výsledku měření

$$v = (1.63 \pm 0.02) \text{ ms}^{-1}$$
 $I = (0.10 \pm 0.01) \times 10^{-3} \text{ A}$ $p = (5.105 \pm 0.012) \text{ GPa}$ $t = 0.405(3) \text{ s}$

Poznámka: Pokud se chyba měření ve výsledku neudává, předpokládá se implicitně, že je menší, než polovina řádu za poslední platnou číslicí výsledku:

$$v = 1.5 \text{ ms}^{-1}$$
 $\Rightarrow 1.45 \text{ ms}^{-1} < v < 1.55 \text{ ms}^{-1}$

Maximální chyba

- nepřímá měření → hrubý, řádový odhad nejistoty měření
- neúplná čísla:

nechť
$$a = \hat{\mu}_a \pm \varepsilon_a$$
 $b = \hat{\mu}_b \pm \varepsilon_b$

$$b = \hat{\mu}_b \pm \varepsilon_b$$

součet

$$S = a + b = (\hat{\mu}_a + \hat{\mu}_b) \pm (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$$

absolutní maximální chyba

$$\varepsilon_S = (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$$

relativní maximální chyba

$$\eta_S = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{\hat{\mu}_a + \hat{\mu}_b}$$

rozdíl

$$R = a - b = (\hat{\mu}_a - \hat{\mu}_b) \pm (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$$

absolutní maximální chyba

$$\varepsilon_R = (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$$

relativní maximální chyba

$$\eta_R = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{\hat{\mu}_a - \hat{\mu}_b}$$

 $\eta_R = rac{arepsilon_a + arepsilon_b}{\hat{\mu}_a - \hat{\mu}_b}$ Enormní zvýšení relativní chyby při odčítání velmi blízkých hodnot!

Maximální chyba

součin

$$N = ab = (\hat{\mu}_a \hat{\mu}_b) \pm (\varepsilon_a \hat{\mu}_b + \varepsilon_b \hat{\mu}_a)$$

absolutní maximální chyba

$$\varepsilon_N = \varepsilon_a \hat{\mu}_b + \varepsilon_b \hat{\mu}_a$$

relativní maximální chyba

$$\eta_N = \frac{\varepsilon_a \hat{\mu}_b + \varepsilon_b \hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_a \hat{\mu}_b} = \eta_a + \eta_b$$

podíl

$$P = \frac{a}{b} = \left(\frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b}\right) \pm \left(\frac{\varepsilon_a}{\hat{\mu}_b} + \varepsilon_b \frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b^2}\right)$$

absolutní maximální chyba

$$\varepsilon_P = \frac{\varepsilon_a}{\hat{\mu}_b} + \varepsilon_b \frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b^2}$$

relativní maximální chyba

$$\eta_P = \left(\frac{\varepsilon_a}{\hat{\mu}_b} + \varepsilon_b \frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b^2}\right) \frac{\hat{\mu}_b}{\hat{\mu}_a} = \eta_a + \eta_b$$

Maximální chyba

mocnina

$$M = a^n = \hat{\mu}_a^n \pm n\hat{\mu}_a^{n-1}\varepsilon_a$$

absolutní maximální chyba

$$\varepsilon_M = n\hat{\mu}_a^{n-1}\varepsilon_a$$

relativní maximální chyba

$$\eta_M = n\eta_a$$

poznámka (pomůcka)

pravidla o derivování

součtu

$$(f+g)' = f' + g'$$

rozdílu

$$(f-g)' = f' - g'$$

součinu

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

mocniny

$$(f^n)' = nf^{n-1}f'$$

- atd.