## Třída přesnosti

- 1. Proud v měřeném obvodu se pohybuje v rozmezí od 0 do 3 A. Potřebujeme ho změřit s chybou ± 10 mA. Jaká je minimální podmínka na třídu přesnosti ampérmetru, který potřebujeme?
- 2. Přesnost digitálního voltmetru s třímístným displejem na rozsahu střídavého napětí 0-10 V uvedená výrobcem je ± (1% + 4). Přístroj nám ukázal hodnotu napětí 8.77 V. Jaká bude systematická chyba (neurčitost typu B) této hodnoty? Kolika bitový A-D převodník voltmetr obsahuje?

### MĚŘENÍ ODPORŮ

## **PU160**

Odpory lze měřit na rozsahu ×100, ×1 k, ×10 k, ×100 k, ×1 M, ×10 M s přesností 2,5 % vyjádřeno z délky stupnice. Při tomto měření je obvod ohmmetru napájen jedním článkem o napětí 1,5 V.

Poloha přepínače	Vnitřní odpor (Ω)	Rozsah měření (Ω)	Proud při zkrat. zděřích při napětí 1,5 V
×100	150	0—150 - 5 k	10 mA
×1 k	1,5 k	0—1,5 k - 50 k	1 mA
×10 k	15 k	0—15 k - 500 k	100 μA
×100 k	150 k	0—150 k - 5 M	10 μA
×1 M	1,5 M	0—1,5 M - 50 M	1 μA
×10 M	15 M	0—15 M - 500 M	0,1 μA

# 一日十二五公

třída přesnosti 2.5

#### POSTUP PŘI MĚŘENÍ OHMICKÝCH ODPORŮ

Podle předpokládané hodnoty měřeného odporu zvolíme rozsah měření hlavním přepínačem. Po přepnutí vypínače do polohy zapnuto provedeme při rozpojených zdířkách ohmmetru potenciometrem označeným ←0→ nastavení ukazovatele na dílek označený ohmové stupnice. Potom zdířku označenou + zkratujeme se zdířkou umístěnou vedle potenciometru v pravém horním rohu přístroje a provedeme nastavení ukazovatele potenciometrem označeným  $\Omega$  na 0 dílek ohmové stupnice. Po nastavení připojíme měřicími šňůrami neznámý odpor k přístroji a odečítáme výchylku na stupnici. Odečtenou výchylku musíme násobit údajem uvedeným u polohy nastavení hlavního přepínače. Při zkratovaných zděřích protéká obvodem proud uvedený v předchozí tabulce. Napálecí napětí pro všechny rozsahy je 1.5 V.

# Systematická chyba – Metex M-3270D

## $(32.1 \pm 0.4) \Omega$

## **Metex M-3270D**

Function	Range	Resolution	Accuracy	Test Current	Overload Protection
Resistance	400 Ω	0.1 Ω	$\pm 0.8\% \pm 4$ digits	< 0.7mA	
	4 KQ	1 Ω	- 3	<0.13mA	500V rms
	40 KΩ	10 Ω	$\pm 0.8\% \pm 2$ digits	< 13uA	
	400 ₭፯	100 Ω		< 1.3uA	
	4 MQ	1 KQ	$\pm 1.0\% \pm 4$ digits	< 0.13uA	
	40 MQ	10 №	$\pm 1.5\% \pm 5$ digits		
Diode	Range	Resolution	Accuracy	Test Current	Overload Protection
	4V	1mV	±2.0% ±4 digits	1mA approx	500V rms
Continuity	Range	Resolution	Accuracy	Continuity Beeper	Overload Protection
	400 Ω	0.1 Ω	<approx. 50="" td="" ♀<=""><td>&lt;2.0mA</td><td>500V rms</td></approx.>	<2.0mA	500V rms

naměřená hodnota  $x=32.1~\Omega$  maximání chyba:  $\varepsilon=32.1\times0.008+4\times0.1=0.66~\Omega$  chyba:  $\sigma_B=\varepsilon/\sqrt{3}=0.38~\Omega$ 



# Systematická chyba – UNI-T UT71B

 $(32.4 \pm 0.2) \Omega$ 

## **UNI-T UT71B**



Model UT71A/B: OPERATING MANUAL

#### E. Resistance

Range Res		Accu	Overload Protection	
	Resolution	UT71A	UT71B	Overload i rotestio
200Ω	0.01Ω	±(0.5%+20)+test leads open circuit value	±(0.4%+20)+test leads open circuit value	
2kΩ	0.0001kΩ	±(0.5%+20)	±(0.4%+20)	1000V
20kΩ	0.001kΩ	±(0.570120)		
200kΩ	0.01kΩ	±(1%+20)	±(0.8%+20)	
2ΜΩ	0.0001ΜΩ	±(1%+40)	±(1%+40)	
20ΜΩ	0.001ΜΩ	±(1.5%+40)	±(1.5%+40)	and the state of the

#### F. Continuity Test

Range	Resolution	Overload Protection	Market and the state of
-1))	0.01Ω	1000V	Particle Ser

#### Remarks:

Open circuit voltage approximate -1.2V.


• The buzzer does not sound when the test resistance is >  $60\Omega$ .

• The beeper comes on continuously for open conditions, that is test resistance is  $\leq 40\Omega$ .

naměřená hodnota  $x = 32.36 \Omega$ 

maximání chyba:  $\varepsilon = 32.36 \times 0.004 + 20 \times 0.01 = 0.33 \Omega$ 

chyba:  $\sigma_B = \varepsilon/\sqrt{3} = 0.19 \Omega$ 



# Maximální chyba

3. Jak přesně musí měřit čas stopky v kamerách používaných pro měření překročení rychlosti aut?



4. Hustota vzorku se při studovaném efektu mění o 10 %. Měříme vzorek o výchozí hustotě 7874 kg m<sup>-3</sup>. Hustotu měříme Archimedovou metodou, tj. vážením ve vodě a na vzduchu při pokojové teplotě. Jaká musí být minimální přesnost měření hmotnosti (maximální relativní nejistota) aby bylo možné daný efekt spolehlivě detekovat?