

1. V Pythonu proveďte fit křivky přirozeného stárnutí v souboru HVdata. txt JMAK závislostí



Nelineární fit metodou nejmenších čtverců

1. V Pythonu proveďte fit křivky přirozeného stárnutí v souboru HVdata. txt JMAK závislostí



par0=([700,200,100000,1]) #pocatecni odhady parametru
par,pcov=curve_fit(JMAK,t,y,par0,sigma=ey)

Nelineární fit metodou nejmenších čtverců

1. V Pythonu proveďte fit křivky přirozeného stárnutí v souboru HVdata. txt JMAK závislostí

rezidua
$$r_i = \frac{y_i - f(x_i|\boldsymbol{\theta})}{\sigma_i}$$

 χ^2 test kvality fitu

$$\chi^{2} = \sum_{i=1}^{N} \frac{(y_{i} - f(x_{i}|\theta))^{2}}{\sigma_{i}^{2}} = 24.3$$

počet stupňů volnosti: v = 30 - 4 = 26

from scipy.stats import chi2

N=np.size(t) #pocet dat


ndf=N-4 #stupnu volnosti


chi2_exp=np.sum(((y-yfit)/ey)**2)

print("chi2 = ",chi2_exp)

print("pocet stupnu volnosti = ",ndf)

print("P = ",1-chi2.cdf(chi2_exp,ndf))





2. V Originu proveďte fit křivky přirozeného stárnutí v souboru hvdata. txt JMAK závislostí
Simple fit definice modelové funkce

	Linear P	olynomial N	<u>lonlinear</u>
☐ Fit All Curve	s in the Graph	☑ Weighted Fit	☐ Use Existing Function
= HV0 + dHV*(1-	exp(-(x/t0)^m)))	
	95% Confidence	e Band 🗆 95% F	Prediction Band

2. V Originu proveďte fit křivky přirozeného stárnutí v souboru HVdata. txt JMAK závislostí

Simple fit odhad počátečních hodnot parametrů

	in the Graph	2 Weighte	d Fit □ □	Jse Existing Function
= HV0 + dHV * (1	l - exp(-(x / t0)	^ m))		
Parame	eter Value	Fixed	Error	Adj. R-Sqr
				,
	-£ UV			
Fitted Y				
Fitted Y	700			
Fitted Y HV0 dHV	700 200			
Fitted Y	700			

2. V Originu proveďte fit křivky přirozeného stárnutí v souboru HVdata. txt JMAK závislostí

