
χ^2 test

Na obrázku jsou naměřená data závislosti tvrdosti materiálu na teplotě

Zdá se, že na teplotě ≈ 180°C by mohl být pík nebo je to jenom fluktuace a závislost tvrdosti na teplotě je ve skutečnosti konstantní.

Pomocí χ² testu rozhodněte o kterou z těchto dvou možností se jedná



Na obrázku jsou naměřená data závislosti tvrdosti materiálu na teplotě

Zdá se, že na teplotě ≈ 180°C by mohl být pík nebo je to jenom fluktuace a závislost tvrdosti na teplotě je ve skutečnosti konstantní.

Pomocí χ² testu rozhodněte o kterou z těchto dvou možností se jedná

vážený průměr
$$\overline{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{\mathrm{HV}_i}{\sigma_{\mathrm{HV}_i}^2}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_{\mathrm{HV}_i}^2}}$$


$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{\left(HV_i - \overline{x}_w\right)^2}{\sigma_{HV_i}^2}$$

$$\chi^2 = 40.9$$

počet dat: N = 21

počet stupňů volnosti: $\nu = 21-1 = 20$

P-hodnota : *P*= 0.0038



Konstanta není v souladu s experimentálními daty.

Na obrázku jsou naměřená data závislosti tvrdosti materiálu na teplotě

Zdá se, že na teplotě ≈ 180°C by mohl být pík nebo je to jenom fluktuace a závislost tvrdosti na teplotě je ve skutečnosti konstantní.

Pomocí χ² testu rozhodněte o kterou z těchto dvou možností se jedná

Gaussovský pík

$$f(T|T_0, w, I, \text{bcg}) = I \exp\left(-\frac{(T - T_0)^2}{w^2}\right) + \text{bcg}$$


$$\chi^{2} = \sum_{i=1}^{N} \frac{[HV_{i} - f(T_{i}|T_{0}, w, I, bcg)]^{2}}{\sigma_{HV_{i}}^{2}}$$

$$\chi^2 = 24.8$$

počet dat: N = 21

počet stupňů volnosti: v = 21-4 = 17

P-hodnota : *P*= 0.1002



Gaussovský pík je v souladu s experimentálními daty.