







Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Kapacitní propočty

#### František Koblasa Technická univerzita v Liberci



#### INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Technické univerzity v Liberci a partneři Preciosa, a.s. a TOS Varnsdorf a.s.













#### Obsah cvičení

- Opakování z přednášky
- Technologické časy
- Minimální výrobní dávka
- Volba optimální výrobní dávky
- Fyzický fond stroje
- Počet strojů a jejich vytížení
- 7. Příklad









#### Otázka

### Jaké znáte technologické časy?

Co to znamená Tac a Tbc?












#### Technologické časy


























## Co to je výrobní dávka?









#### Výrobní dávka

... soubor součástí zadávaných do výroby nebo odváděných najednou, zpracovávaných v těsném časovém sledu nebo současně, s jednorázovým vynaložením nákladů na přípravu a zakončení příslušného procesu. [Líbal]













## Jaký je výpočet minimální výrobní dávky?

Otázka

Jaká má význam koeficient α?









#### Minimální výrobní dávka

$$\mathbf{d}_{\mathbf{V}} = \mathbf{t}_{\mathsf{Bc}} / (\mathbf{t}_{\mathsf{Ac}} * \alpha)$$

Hromadná výroba:

 $\alpha = 0.02 - 0.05$ 

Středně sériová výroba:

 $\alpha = 0.03 - 0.08$ 

Malosériová výroba:

 $\alpha = 0.05 - 0.12$ 

Vyjadřuje míru investování (času, financí) do operací nepřidávající hodnotu výrobku







































### Jak určujeme fyzický fond času?

Na co ho vážeme?











$$F_{VS} = d * h * s$$

d – počet dní h – počet hodin ve směně s – směnnost











Jak určíme teoretický počet pracovišť?

Jak určíme teoretické vytížení stroje?













### Potřebný čas

**Fond** času









#### **Příklad**

### Poptávka po výrobcích:

- A 80 ks denně
- B 80 ks denně
- C 100 ks denně








	Soustr	ružení	Fréz	ování	Brou	ıšení	Bal	ení
	[mi	n]	[m	in]	[m	in]	[9	3]
А	15	60	10	40	10	30	10	30
В	13	60	5	40	10	30	10	30
С	10	45	4	50	8	30	10	30
	T <sub>AC</sub> kusový	T <sub>BC</sub> dávkový, seřizovací					20 ks v	





#### Jak lze číst technologický postup











#### Výpočet minimální výrobní dávky

$$\mathbf{d}_{\mathbf{V}} = t_{\mathrm{Bc}} / (t_{\mathrm{Ac}} * \alpha)$$

Jaké zvolíme "procento" investice do činností nepřidávající hodnotu výrobku?

$$\alpha = 0,1$$





### Výpočet minimální výrobní dávky

	Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
Α	40	40	30	30
В	46,15384615	80	30	30
С	45	125	37,5	30











#### Volba optimální výrobní dávky

## Co vše ovlivňuje volbu optimální výrobní dávky?

Požadavek zákazníka Minimální výrobní dávka Technologie











	Soustružení	Frézování	Broušení
А	40	40	30
В	46,15384615	80	30
С	45	125	37,5

Požadavek zákazníka 100 ks

Balení 20 ks









#### Jak určit optimální výrobní dávku?

### 1. Minimální výrobní dávka

	Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
Α	40	40	30	30
В	46,15384615	80	30	30
С	45	125	37,5	30

## Pro každé pracoviště zvlášť?














### Jak určit optimální výrobní dávku?














### Jak určit optimální výrobní dávku?













### Jak určit optimální výrobní dávku?

 Nastavit dávku na pracoviště Příliš velké zásoby a čekání

Tzn. nastavovat dávku na produkt











#### Jak velká má být dávka

Požadavek	Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
80 A	40	40	30	30
80 B	46,15384615	80	30	30
100 C	45	125	37,5	30

#### Lze zvolit 40 i 80

40 více seřizování, menší sklady, méně čekání


80 méně seřizování, větší sklady, více čekání











### Jak velká má být dávka

Požadavek	Soustružení	Frézování	Broušení	Balení	
80 A	40	40	30	30	
80 B	46,15384615	80	30	30	
100 C	45	125	37,5	30	Γ

Minimální dávka i požadavek zákazníka = 80





#### Jak velká má být dávka

Požadavek		Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
80	A	40	40	30	30
80	В	46,15384615	80	30	30
100		45	125	37,5	30

Velikost balení = 20

Více variant VD= 100, 120, 125 atd





#### Výrobní dávka = 100

- Výhody
- Make to order dávka = požadavek zákazníka
- Dělitelná 20 méně nevyužitých obalů
- Nevýhody
- Investujeme příliš času (více než 10%) do seřizování - plýtvání





#### Výrobní dávka 120

- Výhody
- Překračuje "ukazatele minimálně"
- Při nastavení 5 denního cyklu výroby nemusíme další 6. den vyrábět
- Nevýhody
- Skladování
- Neustálé "drobné" plýtvání (seřizování atd)











#### Výrobní dávka 125

- Výhody
- Splňuje podmínku seřizování (max 10%)
- Nevýhody
- Více než chce zákazník nadvýroba
- Více obalové techniky











### Volíme např.

- A − 40
- B 80
- C 120









Dávka		Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
40	А	660	440	430	7,17
80	В	1100	440	830	13,83
120	С	1245	530	990	20,50

## Není zohledněn počet výrobních dávek









### Trvání Výrobních dávek

Dávka		Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
40	Α	660	440	430	7,17
80	В	1100	440	830	13,83
120	С	1245	530	990	20,50
Dávka		Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
40	А	2	2	2	2,00
80	В	1	1	1	1,00
120	С	1	1	1	1,00
Dávka		Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
40	Α	1320	880	860	14,33
80	В	1100	440	830	13,83
120	С	1245	530	990	20,50
	Suma	3665	1850	2680	48,67









- 480 min ve směně
- Min 30 minut přestávky
- Tzn 450 min

	Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
Směn	3	3	3	3
Minut ve směně	450	450	450	450
Celkem	1350	1350	1350	1350











	Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
Směn	3	3	3	3
Minut ve směně	450	450	450	450
Celkem	1350	1350	1350	1350
Počet strojů	2,71	1,37	1,99	0,04
Počet reálný	3,00	2,00	2,00	1,00
Teoretické využití	0,90	0,69	0,99	0,04











	Soustružení	Frézování	Broušení	Balení
Směn	3	2	3	1
Minut ve směně	450	480	450	60
Celkem	1350	960	1350	60
Počet strojů	2,71	/1,93	1,99	0,81
Počet reálný	3,00	2,00	2,00	1,00
Teoretické využití	0,90	0,96	0,99	0,81

### Lze využít překryvu směn











- Technologické časy
- Min výrobní dávka
- Volba optimální dávky
- Fyzický fond stroje
- Počet strojů
- Využití strojů











# Děkuji za pozornost