

Перв. примен.

Стр. №

Подп. И дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ФСА-01-АТХ

Сырьё (СН) → 1-5 → Н-1 → 1 → FE 1-1 → Т-2 → 3 → PE 3-1 → 5 → КХ-4 → 12 → Т-6-3 → ТИРС 6-2 → 11 → Е-5 → 13 → FE 7-1 → FT 7-2 → 14 → Дистиллят

Теплоноситель → 4 → Т-2 → 3 → PE 3-1 → 5 → КХ-4 → 12 → Т-6-3 → ТИРС 6-2 → 11 → Е-5 → 13 → FE 7-1 → FT 7-2 → 14 → Дистиллят

Хладагент → 10 → FE 5-1 → FT 5-2 → 13 → FE 7-1 → FT 7-2 → 14 → Дистиллят

Пар → И-7 → 8 → КУБОВЫЙ ПРОДУКТ

Приборы по месту	1 FE 1-1 ...м³/ч	2	3 TE 2-1 ...°C	4	5 PE 3-1 ...МПа	6	7 LE 4-1 ...мм	8	9 FE 5-1 ...м³/ч	10	11 TE 6-1 ...°C	12	13 FE 7-1 ...м³/ч	14
Приборы на щите														
ПЛК	Регистрация	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Стабилизация	• →	• →	• →	• →	• →	• →	• →	• →	• →	• →	• →	• →	
	Сигнализация	•			•		•						•	
	Блокировка				•		•							
АРМ	Индикация	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Сигнализация	•			•		•							
	Дист. управление		•		•		•		•		•		•	•

Таблица контуров

№	Контролируемый (регулируемый) параметр	Функции	Позиции приборов контура
1	Расход сырья СН	FIRCA	1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5
2	Температура сырья после Т-2	TIRC	2-1, 2-2, 2-3, 2-4
3	Давление верха колонны К-3	PIRCAS	3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5
4	Уровень в кубе К-3	LIRCA	4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5
5	Расход орошения в К-3	FIRC	5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5
6	Температура после КХ-4	TIRC	6-1, 6-2, 6-3, 6-4
7	Расход дистиллята	FIRC	7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5

Условные обозначения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Иванов В.А.			10.09
Пров.	Кухарский В.В.			10.09
Т. контр.				
Согласов.				
Н. контр.				
Утв.				

ФСА-01-АТХ

Установка ректификации
Схема автоматизации

Лит.

Масса

Масштаб

у

Лист 1

Листов 1

РГУ Нефти и газа (НИУ) Имени И.М. Губкина
Кафедра АТП