
Newton tolerance, T = 0.2 s
Newton tolerance, T = 2 s
stress at T
content at T
flux at T
tangent at T
change = tolerance
relative change vs tightest tolerance
Newton tolerance
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
10^{-11}
10^{-12}
10^{-13}