



Obvodová schémata

Archivní číslo:

D261493301.OS1

Název projektu:

PP3 redundancy of IOs as FSC
to SM Migration Part

Stupeň : Realizační projekt

Datum: 07/2026

Revize:

Schválil : Ing.Sikora

Přezkoumal : Ing.Běhálek

Zpracoval : Ing.Bílý
Bc.Mitrenga
Ing.Běhálek

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Obsah										
List	Zařízení =	Umístění +	Popis stránek					Zpracoval	Revize	
001			Titulní strana							
002			Obsah							
2.1			Obsah							
2.2			Obsah							
2.3			Obsah							
2.4			Obsah							
2.5			Obsah							
010	=82A9510	+AC004RLS	82A9510 C3H6					mabi		
011	=82A9511	+AC004RLS	82A9511 C3H6					mabi		
012	=82A9512	+AC004RLS	82A9512_1 H2					mabi		
013	=82A9513	+AC004RLS	82A9513 O2					mabi		
014	=82A9514	+AC004RLS	82A9514 C3H6/ AIR DUCT					mabi		
015	=82A9525	+AC004RLS	82A9525 C3H6 OFF 82E-1204					mabi		
016	=82A9536	+AC004RLS	82A9536 82ASA2H9536					mabi		
017	=82A9537	+AC004RLS	82A9537 C3H6/ 82K-9801 STOP					mabi		
018	=82A9538	+AC004RLS	82A9538 C3H6/ STOP BLOWER					mabi		
019	=82A9539	+AC004FLS	82A9539 C3H6/ STOP BLOWER					mabi		
020	=82A9544	+AC004RLS	82A9544 C3H6 OFF 82E-2114					mabi		
021	=82A9550	+AC004RLS	82A9550 O2					mabi		
022	=82A9551	+ESD	82A9551 C3H6/AIR DUCT					mabi		
023	=82F5004	+ESD	82F5004 82V-5009 N2 PURGE					mabi		
024	=82F9402	+ESD	82F9402 NITROGEN SUPPLY DIST					mabi		
025	=82H0999	+ESD	82H0999 LAMP TEST					mabi		
026	=82H1002	+AC004R	82H1002 ETHYLENE SUPPLY					mabi		
027	=82H1050	+ESD	82H1050 ETHYLENE SHUT DOWN					mabi		
028	=82H1102	+AC004R	82H1102 EMERGENCY STOP K 1102					mabi		
029	=82H1103	+ESD	82H1103 EMERGENCY STOP K1103					mabi		
030	=82H1203	+AC004R	82H1203 HYDROGENE SUPPLY					mabi		
031	=82H1301	+AC004RLS	82H1301 EMERGENCY STOP K1301					mabi		
032	=82H1302	+AC004RLS	82H1302 EMERGENCY STOP K1302					mabi		
033	=82H1401	+AC004RLS	82H1401 EMERGENCY STOP					mabi		
034	=82H1505	+AC004RLS	82H1505 82H1505					mabi		
035	=82H1506	+AC004RLS	82H1506 82H1506					mabi		
036	=82H1507	+AC004FLS	82H1507 T2 SUPPLY					mabi		
037	=82H1508	+AC007RLS	82H1508 82H1508					mabi		
038	=82H2003A	+ESD	82H2003A CCR CLOSE PROPYLENE					mabi		
039	=82H2003B	+ESD	82H2003B FLD CLOSE PROPYLENE					mabi		
040	=82H2080	+ESD	82H2080 PROPYLENE SHUT DOWN					mabi		
041	=82H2115	+ESD	82H2115 REGENERATION OFF					mabi		
ZMĚNA:		Slovnaft		Autel		NÁZEV VÝKRESU:	Realizační projekt			
ZMĚNA:		PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration					Obsah	DOC.N.		LIST:
KRESLIL:	DATUM:	07/2026						D261493301.OS1		2
		Part								

List	Zařízení =	Umístění +	Popis stránek	Zpracoval	Revize
042	=82H4002	+AC004FLS	82H4002 ETHYLENE FEED REACTOR 1	mabi	
043	=82H4003	+ESD	82H4003_1 START/STOP 82K4003	mabi	
044	=82H4009	+ESD	82H4009 HPPN FEED REACTOR 1	mabi	
045	=82H4013	+ESD	82H4013 HYDR. FEED REACTOR 1	mabi	
046	=82H4038	+ESD	82H4038 MANUAL BLOWD. REACTOR 1	mabi	
047	=82H4059	+ESD	82H4059 PROPYLENE FEED REACTOR 1	mabi	
048	=82H4301A	+ESD	82H4301A HYDR. FEED REACTOR 2	mabi	
049	=82H4302	+ESD	82H4302 ETHYLENE FEED REACTOR 2	mabi	
050	=82H4303	+ESD	82H4303 START/STOP 82K4303	mabi	
051	=82H4356	+ESD	82H4356 MANUAL BLOWD. REACTOR 2	mabi	
052	=82H4359	+ESD	82H4359 PROPYLENE FEED REACTOR 2	mabi	
053	=82H5009	+ESD	82H5009 VALVE OPERATION	mabi	
054	=82H5017	+ESD	82H5017 TEMP. STARTUP BYPASS	mabi	
055	=82H5214	+ESD	82H5214 EMERGENCY STOP VRC	mabi	
056	=82H5280	+ESD	82H5280 VENT. REC. SHUT DOWN	mabi	
82HS57	=82HS1509	+ESD		mabi	
058	=82HS4013_APC	+ESD	82HS4013_APC	mabi	
059	=82HS4301A_APC	+ESD	82HS4301A_APC	mabi	
060	=82HSH9540	+AC004FLS	82HSH9540 ANALYS. MAINT.BYPASS	mabi	
061	=82L1102	+ESD	82L1102 MIN-LEVEL OIL K1102	mabi	
063	=82L1103	+ESD	82L1103 MIN-LEVEL OIL K1103	mabi	
064	=82L1301	+ESD	82L1301 LEVEL LOW OIL TANK	mabi	
065	=82L1302	+ESD	82L1302 LEVEL LOW OIL TNK	mabi	
066	=82L1401	+ESD	82L1401 MIN-LEVEL OIL K1401	mabi	
067	=82L2002A	+AC047	82L2002A PROPYL.BUFFER SWITCH	mabi	
068	=82L2002B	+AC047	82L2002B PROPYL.BUFFER SWITCH	mabi	
069	=82L2008A	+AC047	82L2008A LA OF 82C-2008	mabi	
070	=82L2008B	+ESD	82L2008B LA OF 82C-2008	mabi	
071	=82L4051	+ESD	82L4051 OIL VESSEL VK4003A	mabi	
072	=82L4351	+ESD	82L4351 OIL VESSEL VK4303A	mabi	
073	=82L5007	+ESD	82L5007 PPB LEVEL	mabi	
074	=82L5205	+ESD	82L5205 SEPARATOR LEVEL	mabi	
075	=82L5215	+AC047	82L5215 1st STAGE DAMPER VES	mabi	
076	=82L5217	+AC047	82L5217 2nd STAGE DAMPER VES	mabi	
077	=82L5219	+AC047	82L5219 3rd STAGE DAMPER VES	mabi	
078	=82L5231A	+ESD	82L5231A COMPR.COOL.L.SWITCH	mabi	
079	=82L5231B	+ESD	82L5231B COMPR.COOL.L.SWITCH	mabi	
080	=82L5250	+ESD	82L5250 OIL LEVEL MONIT.VRC	mabi	
081	=82L5258A	+ESD	82L5258A DEGAS.POT L- SWITCH	mabi	

ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part			NÁZEV VÝKRESU: Obsah	Realizační projekt		
ZMĚNA:						DOC.N.		LIST:
KRESLIL:	DATUM: 07/2026					D261493301.OS1		2.1

List	Zařízení =	Umístění +	Popis stránek	Zpracoval	Revize
082	=82L5258B	+ESD	82L5258B DEGAS.POT L- SWITCH	mabi	
083	=82L5261A	+ESD	82L5261A RECOVERY COL LEVEL	mabi	
084	=82L5261B	+ESD	82L5261B RECOVERY COL LEVEL	mabi	
085	=82LIA5009	+ESD	82L5009 PPB LEVEL	mabi	
086	=82P1002	+ESD	82P1002 COND. WARNING	mabi	
087	=82P1005	+ESD	82P1005 PRESS.ALARM 82V-1007	mabi	
088	=82P1006	+ESD	82P1006 82V-1012 P-ALARM	mabi	
089	=82P1008	+ESD	82P1008 82V-1009 PRESS.ALARM	mabi	
090	=82P1105	+ESD	82P1105 PAL BEF. N2-COMP 1	mabi	
091	=82P1108	+ESD	82P1108 PAL BEF.N2-COMP. 2	mabi	
092	=82P1142	+ESD	82P1142 OIL FILTER OUT K1102	mabi	
093	=82P1145	+ESD	82P1145 OIL FILTER OUT K1103	mabi	
094	=82P1204	+ESD	82P1204 PURGE FAILURE	mabi	
095	=82P1404	+ESD	82P1404 PIAL BEF.ETHYL-COMP.	mabi	
096	=82P1407	+ESD	82P1407 OUT OIL FILTER K1401	mabi	
097	=82P1505	+AC004RLS	82P1505 RUPTURE DETECTION	mabi	
098	=82P1507	+AC004RLS	82P1507 RUPTURE DETECTION	mabi	
099	=82P2002A	+AC004FLS	82P2002A PA OF 82V-2003	mabi	
100	=82P2002B	+AC004FLS	82P2002B PA OF 82V-2003	mabi	
101	=82P2009A	+ESD	82P2009A PROPYL.DEGASSING COL	mabi	
102	=82P2009B	+ESD	82P2009B PA OF 82C-2008	mabi	
103	=82P2049B	+ESD	82P2049B TUBE RUPTURE	mabi	
104	=82P2124	+ESD	82P2124 PURGE FAILURE	mabi	
105	=82P4003	+ESD	82P4003 H2 CONTROL VALVE DP	mabi	
106	=82P4009	+ESD	82P4009 N2 TO PURGE GAS	mabi	
107	=82P4023	+AC004FLS	82P4023 PURGE UNIT FAILURE	mabi	
108	=82P4078	+ESD	82P4078 SUPPLY BEARING K4003	mabi	
109	=82P4091	+ESD	82P4091 ETHYLENE FEED	mabi	
110	=82P4302	+ESD	82P4302 ETHYLENE FEED FLOW	mabi	
111	=82P4303	+ESD	82P4303 H2 FEED FLOW	mabi	
112	=82P4323	+ESD	82P4323 PURGE UNIT FAILURE	mabi	
113	=82P4371	+ESD	82P4371 SEALGAS K4303 TO FL.	mabi	
114	=82P4378	+ESD	82P4378 SUPPLY BEARING K4303	mabi	
115	=82P4701	+ESD	82P4701 SEALGAS K4003 TO FL.	mabi	
116	=82P5002	+AC004FLS	82P5002 PROD. RECEIVER PRESS	mabi	
117	=82P5005A	+ESD	82P5005A PROD. RECEIVER PRESS	mabi	
118	=82P5201A	+AC004RLS	82P5201A VR INLET PRESSURE	mabi	
119	=82P5201B	+AC004RLS	82P5201B VR INLET PRESSURE	mabi	
120	=82P5213	+ESD	82P5213 INLET 1stST DAMPER	mabi	

ZMĚNA:		Slovnáft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: Obsah	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.		LIST:
KRESLIL:	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1		2.2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Obsah												
List	Zařízení =	Umístění +	Popis stránek					Zpracoval	Revize			
121	=82P5216B	+AC004RLS	82P5216B VRC MOTOR					mabi				
122	=82P5249B	+AC004RLS	82P5249B REBOILER STEAM PRESS					mabi				
123	=82P5252	+ESD	82P5252 INLET COMPRESS. VRC					mabi				
124	=82P5262A	+AC004RLS	82P5262A 82C-5060 PA					mabi				
125	=82P5262B	+AC004RLS	82P5262B 82C-5060 PA					mabi				
126	=82P6214	+AC004RLS	82P6214 RUPTURE DETECTION					mabi				
127	=82P6215	+AC004RLS	82P6215 DISCHARGE 82P-6214					mabi				
128	=82P6216	+AC004RLS	82P6216 RUPTURE DETECTION					mabi				
129	=82P6217	+AC004RLS	82P6217 DISCHARGE 82P-6216					mabi				
130	=82P6252A	+AC004RLS	82P6252A VENT N2 PRESSURE					mabi				
131	=82P6252B	+AC004RLS	82P6252B VENT N2 PRESSURE					mabi				
132	=82P9550	+ESD	82P9550 -					mabi				
133	=82S4010	+AC047TR	82S4010 TURBINE OVERSPEED					mabi				
134	=82T104	+ESD	82T104 BED TEMP. 82V-1003					mabi				
135	=82T1002	+ESD	82T1002 COND. WARNING					mabi				
136	=82T1008	+ESD	82T1008 BED TEMP. 82V-1003					mabi				
137	=82T1010	+ESD	82T1010 INLET TEMP. 82V-1012					mabi				
138	=82T1012	+ESD	82T1012 BED TEMP. 82V-1003					mabi				
139	=82T1014	+ESD	82T1014 BED TEMP. 82V-1007					mabi				
140	=82T1016	+ESD	82T1016 BED TEMP. 82V-1007					mabi				
141	=82T1018	+ESD	82T1018 BED TEMP. 82V-1007					mabi				
142	=82T1024	+ESD	82T1024 BED TEMP. 82V-1009					mabi				
143	=82T1026	+ESD	82T1026 BED TEMP. 82V-1009					mabi				
144	=82T1028	+ESD	82T1028 BED TEMP. 82V-1009					mabi				
145	=82T1034	+ESD	82T1034 BED TEMP. 82V-1012					mabi				
146	=82T1036	+ESD	82T1036 BED TEMP. 82V-1012					mabi				
147	=82T1038	+ESD	82T1038 BED TEMP. 82V-1012					mabi				
148	=82T1040	+ESD	82T1040 BED TEMP. 82V-1012					mabi				
149	=82T1103	+ESD	82T1103 TA SHUT D.REG.HEATER					mabi				
150	=82T1105	+ESD	82T1105 TA SHUT D.REG.HEATER					mabi				
151	=82T1117	+ESD	82T1117 DISCHARGE 3rd STAGE					mabi				
152	=82T1119	+ESD	82T1119 DISCHARGE 3rd STAGE.					mabi				
153	=82T1202	+ESD	82T1202 BURN OUT PREVENT					mabi				
154	=82T1203	+ESD	82T1203 BURN OUT PREVENT					mabi				
155	=82T1205	+ESD	82T1205 BURN OUT PREVENT					mabi				
156	=82T1211	+ESD	82T1211 TA2H BEH. 82E-1206					mabi				
157	=82T1216	+ESD	82T1216 TA2H OF 82E-1204					mabi				
158	=82T1410	+ESD	82T1410 OUTLET 82EK1411					mabi				
159	=82T2015	+ESD	82T2015 TA3H OF 82V-2016					mabi				
ZMĚNA:		Slovnaft		Autel		NÁZEV VÝKRESU:	Realizační projekt					
ZMĚNA:		PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration					DOC.N.		LIST:			
KRESLIL:	DATUM: 07/2026	Part					D261493301.OS1		2.3			

23.07.2026 KBK
AUT_OB_0001
© Copyright 2022 Autel. All rights reserved
\\2026\\226149 PP3-redundancia---upravy-ridicho-systemu-a-rozvedcu

AUT_OB_0001

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprawy-ridiحيo-systemu-a-rozvadecu

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprawy-ridicinho-systemu-a-rozvadecu



Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part





**Honeywell
Technologies**

DOC.N.	=82A9510	LIST:	10
D261493301.OS1	+AC004RLS		

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu



Slovnafit

PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



DOC.N.	=82A9511	LIST:	11
D261493301.OS1	+AC004RLS		


© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

\\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu



© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

\\:\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu



ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82A9514 C3H6/ AIR DUCT	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82A9514	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+AC004RLS	14

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

\\:\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

GD

HONEYWELL Sensepoint C3H6

— 250 —

31 32

FS-TSDI-16UN

A square with a diagonal line from the bottom-left to the top-right. The top-left corner is labeled 19 and the top-right corner is labeled 20. There are small squares at the corners of the diagonal line.

F10
-A1/2
10

z20 1010

82ASA2H9525

DI 24V DC

82A9525 C3H6 OFF 82E-1204

82A9525 C3H6 OFF 82E-1204

DOC.N.

+AC004RLS

LIST:

15

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprav-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

GD

HONEYWELL Sensepoint C3H6

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+AC046F

-X3 33

$-X_3$ $\bigcirc$ 33

34

=WS046_X31

+AC004RLS-X06

2

-LB-04

FS-TSDI-16UN

21

22

11

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A1/2
11

 d22

1011

82ASA2H9536

DI

24V

10101/2/1

82A9536

NÁZEV VÝKRESU:

82A9536 82ASA2H9536

Realizační projekt

DOC.N.

D261493301.OS1

	=82A9536
--	----------

+AC004RLS

LIST:	
-------	--

16

Autel



**Honeywell
Technologies**

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

ESD HONEYWELL
=82+AC023F



ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part			NÁZEV VÝKRESU: 82A9537 C3H6/ 82K-9801 STOP	Realizační projekt		
ZMĚNA:						DOC.N.	=82A9537	LIST:
KRESLIL:	mabi					DATUM:	07/2026	D261493301.OS1

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprav-ridiciho-systemu-a-rozvadecu



10101/2/1

ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82A9538 C3H6/ STOP BLOWER	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82A9538	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+AC004RLS	18

P&D:
95A01

82A9539

Detektor výbušnosti C3H6

HONEYWELL Sensepoint C3H6

9
6 GD

$-x^3$

39

=WS046_X31

+AC004RLS-X06

7

8

-LB-04

FS-TSDI-16UN

27

29/

14

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A1/2
14

z24

1014

82ASA2H9539

DI

24V

10101/2/1

82A9539 C3H6/ STOP BLOWER

Stávající
Nové

ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82A9539 C3H6/ STOP BLOWER	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82A9539	LIST: 19
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+AC004FLS	

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprawy-ridicioho-systemu-a-rozvadecu

GD

HONEYWELL Sensepoint C3H6

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+AC046F

$$-x^3$$

30



29

30

FS-TSDI-16UN

30

15

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A1/2
15

1015

82ASA2H9544

DI

24V DC

10101/2/1

82A9544 C3H6 OFF 82E-2114

NÁZEV VÝKRESU:

82A9544 C3H6 OFF 82E-2114

Realizační projekt

DOC.N.

D261493301.OS1

	=82A9544
--	----------

+AC004RLS

LIST:

20

Slovnaft

PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part

Autel


$$= 82 + AC004R$$

LOCAL EQUIPMENT ROOM

$$=82+AC023F$$

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprawy-ridicinho-systemu-a-rozvadecu

HONEYWELL Sensepoint O2

GD

+AC046F

25

26

1

25

26

FS-TSDI-16UN

5

F10
-A1/2
5

1005

DI

10101/2/1

82A9550 02

82A9550 02

DOC.N.

=82A9550

LIST:

21

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

\\:\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu



ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	Autel		NÁZEV VÝKRESU: 82A9551 C3H6/AIR DUCT	Realizační projekt		
ZMĚNA:						DOC.N.	=82A9551	LIST:
KRESLIL:	mabi					DATUM:	07/2026	D261493301.OS1

TECHNOLOGIE PP3

+CA10



P&D:
50B01

FT5004A
Snímač dif. Tlaku
EEx ia IIC T4
Emerson model 1151DP
0 ÷ 750 kg/h

dP
4-20 mA

=WSFT5004A

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA

+CA10/BE5032

-X01 1 2

=WS5032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
300 m

=82+AC003FRS-X14 1 2

=82+AC003F-RB-05 1 2

=82+AC023R
-RB-05
MTL4541
EATON

4-20 mA
4-20 mA

1 9 8

=WSRB-05 MO1R ČV1R

-FTA-AI4 7 8

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
2

z12 10501

82FA5004A

AI 4-20mA

10105/2/1

82F5004 82V-5009 N2 PURGE

FT5004B
Snímač dif. Tlaku
EEx ia IIC T4
Emerson model 1151DP
0 ÷ 750 kg/h

dP
4-20 mA

=WSFT5004B

-X01 3 4

=82+AC023R
-RB-05
MTL4541
EATON

4-20 mA
4-20 mA

2 9 8

=WSRB-05 ŠE1R ŽL1R

-FTA-AI5 7 8

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A15/16
2

z12 10502

82FA5004B

AI 4-20mA

10105/2/1

82F5004 82V-5009 N2 PURGE

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

Autel

Honeywell Technologies

NÁZEV VÝKRESU:
82F5004 82V-5009 N2 PURGE

DOC.N.	Realizační projekt	
D261493301.OS1	=82F5004 +ESD	LIST: 23

TECHNOLOGIE PP3

+CA14



P&D:
94A02

FT9402A
Snímač dif. Tlaku
EEx ia IIC T4
Emerson model 1151DP
0 ÷ 500 kg/h

dP
4-20 mA

=WSFT9402A

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA14JBE2131



=WS2131
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
300 m

=82+AC003FRS-X09
=82+AC003F-RB-05

=82+AC023R
-RB-05
MTL4541
EATON

4-20 mA
4-20 mA

9

=WSRB-05

-FTA-AI4

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
10

z20
10509

82FZA2L9402A

AI
4-20mA

82F9402 NITROGEN SUPPLY DIST

10105/2/1

FS9402B
Snímač dif. Tlaku
EEx ia IIC T4
Emerson model 1151DP
0 ÷ 500 kg/h

dP
4-20 mA

=WSFS9402B

-X01

=82+AC023R
-RB-05
MTL4541
EATON

4-20 mA
4-20 mA

10

=WSRB-05

-FTA-AI5

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A15/16
10

z20
10510

82FZA2L9402B

AI
4-20mA

82F9402 NITROGEN SUPPLY DIST

10105/2/1

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026


Slovaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

Autel

Honeywell Technologies

NÁZEV VÝKRESU:
82F9402 NITROGEN SUPPLY DIST

DOC.N.	Realizační projekt	
D261493301.OS1	=82F9402 +ESD	LIST: 24



© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\226149 PP3-redundancia---upravý-ridičiho-systemu-a-rozvadeču


HLAVNÍ VELÍN

ESD HONEY

ESD HONEYWELL






ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82H1002 ETHYLENE SUPPLY	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82H1002	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+AC004R	26






© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu



82H1102 EMERGENCY STOP K 1102



82H1102 EMERGENCY STOP K 1102

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026


Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part





NÁZEV VÝKRESU:

82H1102 EMERGENCY STOP K 1102


Realizační projekt		
DOC.N.	=82H1102	LIST:
D261493301.OS1	+AC004R	28







P&D:
HS1506




Stávající
Nové

ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82H1506 82H1506	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82H1506	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+AC004RLS	35

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprav-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

=82+AC023F
ESD HONEYWELL



HSZ1508

STAHL

8082

1

2

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA

+CA09JBA4301

-X01

25

26

=WS4301

+AC007RLS-X01

25

26

-LB-02
FS-TSDI-16UN

22

○

12

RACK
POZICE
KANÁL

FC

-A7/8
12

 z22

412

82HZ2L1508

DI

24V

10101/2/1

82H1508 82H1508


© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

\\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

ESD HONEYWELL
=82+AC023F



ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82H2003A CCR CLOSE PROPYLENE	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82H2003A	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+ESD	38




© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

=82+AC023F
ESD HONEYWELL



ZMĚNA:		Slovnáft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82H2080 PROPYLENE SHUT DOWN	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82H2080	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+ESD	40



© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprav-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

=82+AC023F
ESD HONEYWELL



ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82H4002 ETHYLENE FEED REACTOR 1	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82H4002	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+AC004FLS	42

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

\\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

ESD HONEYWELL
=82+AC023F



ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part			NÁZEV VÝKRESU: 82H4009 HPPN FEED REACTOR 1	Realizační projekt		
ZMĚNA:						DOC.N.	=82H4009	LIST:
KRESLIL:	mabi					DATUM:	07/2026	D261493301.OS1

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

\\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

=82+AC023F
ESD HONEYWELL



ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82H4013 HYDR. FEED REACTOR 1	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82H4013	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+ESD	45

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprav-ridicHO-systemu-a-rozvadecu

ESD HONEYWELL
=82+AC023F



ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82H4059 PROPYLENE FEED REACTOR 1	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82H4059	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+ESD	47

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

\\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

82H4301A HYDR. FEED REACTOR 2

+BCCR

-LB-03
DI-16UN

-A13/14

10101/2/1

=82+AC004F
ESD HONEYWELL

ESD HONEYWELL
=82+AC023F

PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part



DOC.N.	=82H4301A	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	48

48

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

\\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

ESD HONEYWELL
=82+AC023F



ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82H4302 ETHYLENE FEED REACTOR 2	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82H4302	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+ESD	49

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

\\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

=82+AC023F
ESD HONEYWELL




ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82H4356 MANUAL BLOWD. REACTOR 2	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82H4356	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+ESD	51

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved


\\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

ESD HONEYWELL
=82+AC023F





...



Stávající
Nové

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprav-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

ESD HONEYWELL
=82+AC023F




ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82H5280 VENT. REC. SHUT DOWN	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82H5280	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+ESD	56

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu

ESD HONEYWELL
=82+AC023F



=WS1531

+AC004RLS-X08

-LB-02
FS-TSDI-16UN

10

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A7/8
15

DI 24V DC

10101/2/1

Autel



DOC.N.


D261493301.OS1

Realizační projekt


LIST:

82HS57






P&D:
95B01




Stávající
Nové



82HSH9540 ANALYS. MAINT.BYPASS

ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	 	NÁZEV VÝKRESU: 82HSH9540 ANALYS. MAINT.BYPASS	Realizační projekt		
ZMĚNA:					DOC.N.	=82HSH9540	LIST:
KRESLIL: mabi	DATUM: 07/2026				D261493301.OS1	+AC004FLS	60

ZRUŠENO







TECHNOLOGIE PP3

+CA01




P&D:
11U02



Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL



82L1103 MIN-LEVEL OIL K1103

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82L1103 MIN-LEVEL OIL K1103

Realizační projekt		
DOC.N.	=82L1103	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	63


TECHNOLOGIE PP3

+CA02




P&D:
13U01

=82+AC023R
ESD HONEYWELL




=WS1301A
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
500 m



Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL



82L1301 LEVEL LOW OIL TANK

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82L1301 LEVEL LOW OIL TANK




Realizační projekt		
DOC.N.	=82L1301	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	64

TECHNOLOGIE PP3

+CA02



P&D:
13U02




Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL



82L1302 LEVEL LOW OIL TNK

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82L1302 LEVEL LOW OIL TNK

Realizační projekt		
DOC.N.	=82L1302	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	65


TECHNOLOGIE PP3

+CA02




P&D:
14U01

82L1401
Delta-Mobrey
EEx nC IIC
Level Switch CS-200IN,A-S-1939



SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA02JBE1481




=WS1481
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
500 m

=82+AC003FRS-X01 1 2

=82+AC003F-LB-01 13 14

=82+AC023R
-LB-01
MTL4501-SR
EATON




7

Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL



10101/2/1

82L1401 MIN-LEVEL OIL K1401


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026


Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part





NÁZEV VÝKRESU:
82L1401 MIN-LEVEL OIL K1401

Realizační projekt		
DOC.N.	=82L1401	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	66










TECHNOLOGIE PP3

+CA08




P&D:
40U03

82L4051
KSR Kübler
EEx ia IIC T3...T6
Float Level Switch 80-V-0130/LK100-MUH-S10/14-V44A



SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA08JBE4081




=WS4081
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
500 m

=82+AC003FRS-X13

=82+AC003F-LB-01

=82+AC023R
-LB-01
MTL4501-SR
EATON

10




Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A1/2
10



10101/2/1

82L4051 OIL VESSEL VK4003A

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82L4051 OIL VESSEL VK4003A

Realizační projekt		
DOC.N.	=82L4051	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	71


TECHNOLOGIE PP3

+CA09




P&D:
43U03

82L4351
KSR Kübler
EEx ia IIC T3...T6
Float Level Switch 80-V-0130/LK100-MUH-S10/14-V44A



SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA09JB4381




=WS4381
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
500 m

=82+AC003FRS-X12

=82+AC003F-LB-01

=82+AC023R
-LB-01
MTL4501-SR
EATON

11




Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A1/2
11



82L4351 OIL VESSEL VK4303A


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82L4351 OIL VESSEL VK4303A

Realizační projekt		
DOC.N.	=82L4351	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	72




TECHNOLOGIE PP3

+CA05



P&D:
52C02



=WSLT5205A


SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA05JBE5232



=WS5232
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
300 m

=82+AC003FRS-X15 7 8


=82+AC003F-RB-02 1 2




=WSRB-02

-FTA-AI2 3 4

RACK
POZICE
KANÁL




82L5205 SEPARATOR LEVEL



=WSLT5205B


-X01 9 10



=WSRB-02

-FTA-AI3 3 4

RACK
POZICE
KANÁL



82L5205 SEPARATOR LEVEL

Stávající
Nové


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026


Slovnář
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part





NÁZEV VÝKRESU:
82L5205 SEPARATOR LEVEL


DOC.N.	Realizační projekt	
D261493301.OS1	=82L5205 +ESD	LIST: 74















TECHNOLOGIE PP3

+CA06




P&D:
52U05



Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL



82L5250 OIL LEVEL MONIT.VRC


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026


Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part





NÁZEV VÝKRESU:
82L5250 OIL LEVEL MONIT.VRC


Realizační projekt		
DOC.N.	=82L5250	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	80












TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
10A02



=WSPTZ1002

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1032



=WS1032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01


21

22

=82+AC003F-RB-01

1

2



=WSRB-01

MO1R


ČV1R

-FTA-AI1

3

4

RACK
POZICE
KANÁL



82P1002 COND. WARNING

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part





NÁZEV VÝKRESU:
82P1002 COND. WARNING

Realizační projekt		
DOC.N.	=82P1002	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	86




T: 2026\Z26149 PP3-redundancia---uprawy-rdciho-systemu-a-rozvadecu
© Copyright 2022 Autel. All rights reserved
23.07.2026 KBK





ZRUŠENO



TECHNOLOGIE PP3


+CA01




P&D:
11E01

82P1108
Norgren

II 2 G EEx de IIC T6
20D Electro-mechanical allfluid pressure switch



SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA01JBE1182




=WS1182
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
500 m

=82+AC003FRS-X16

=82+AC003F-LB-02

=82+AC023R
-LB-02
MTL4501-SR
EATON

2




Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A3/4
2



10101/2/1

82P1108 PAL BEF.N2-COMP. 2

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026


Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P1108 PAL BEF.N2-COMP. 2

Realizační projekt		
DOC.N.	=82P1108	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	91

ZRUŠENO



TECHNOLOGIE PP3


+CA01




P&D:
11U02

82P1145
Norgren

II 2 G EEx de IIC T6
20D Electro-mechanical allfluid pressure switch



SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA01JBE1182




=WS1182
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
500 m

=82+AC003FRS-X16

=82+AC003F-LB-02

=82+AC023R
-LB-02
MTL4501-SR
EATON

4




Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A3/4
4



10101/2/1

82P1145 OIL FILTER OUT K1103


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P1145 OIL FILTER OUT K1103

Realizační projekt		
DOC.N.	=82P1145	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	93



TECHNOLOGIE PP3


+CA02




P&D:
14U01

82P1404
Norgren

II 2 G EEx de IIC T6
20D Electro-mechanical allfluid pressure switch



SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA02JBE1481




=WS1481
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
500 m

=82+AC003FRS-X01

=82+AC003F-LB-01

=82+AC023R
-LB-01
MTL4501-SR
EATON

13




Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A1/2
13



10101/2/1

82P1404 PIAL BEF.ETHYL-COMP.

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P1404 PIAL BEF.ETHYL-COMP.

Realizační projekt		
DOC.N.	=82P1404	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	95

TECHNOLOGIE PP3


+CA02




P&D:
14U01

82P1407
Norgren

II 2 G EEx de IIC T6
20D Electro-mechanical allfluid pressure switch



SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA02JBE1481




=WS1481
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
500 m

=82+AC003FRS-X01

=82+AC003F-LB-01

=82+AC023R
-LB-01
MTL4501-SR
EATON

14




Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A1/2
14



10101/2/1

82P1407 OUT OIL FILTER K1401


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026


Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part





NÁZEV VÝKRESU:
82P1407 OUT OIL FILTER K1401


Realizační projekt		
DOC.N.	=82P1407	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	96





























TECHNOLOGIE PP3

+CA08



P&D:
40U04

PT4078A
Snímač tlaku

P

4-20 mA

EEx ia IIC T4
Emerson model 2088
0 ÷ 400 kPag

=WSPT4078A

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA08JBE4081

-X01 5 6

=WS4081
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
300 m

=82+AC003FRS-X13 5 6

=82+AC003F-RB-04 21 22

=82+AC023R
-RB-04
MTL4541
EATON

2 1

4-20 mA

9 8

4-20 mA

11

=WSRB-04 ZE3R HN3R

-FTA-AI4 43 44

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
11

d22 10411

82PZA2L4078A

AI 4-20mA

10105/2/1

82P4078 SUPPLY BEARING K4003

PT4078B
Snímač tlaku

P

4-20 mA

EEx ia IIC T4
Emerson model 2088
0 ÷ 400 kPag

=WSPT4078B

-X01 7 8

=82+AC023R
-RB-04
MTL4541
EATON

2 1

4-20 mA

9 8

4-20 mA

12

=WSRB-04 BÍ3R ČN3R

-FTA-AI5 43 44

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A15/16
11

d22 10412

82PZA2L4078B

AI 4-20mA

10105/2/1

82P4078 SUPPLY BEARING K4003

PT4078C
Snímač tlaku

P

4-20 mA

EEx ia IIC T4
Emerson model 2088
0 ÷ 400 kPag

=WSPT4078C

-X01 15 16

=82+AC023R
-RB-02
MTL4541
EATON

2 1

4-20 mA

9 8

4-20 mA

3

=WSRB-02 ZE1R HN1R

-FTA-AI2 11 12

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A9/10
3

d14 10203

82PZA2L4078C

AI 4-20mA

10105/2/1

82P4078 SUPPLY BEARING K4003

Stávající
Nové


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P4078 SUPPLY BEARING K4003

Realizační projekt		
DOC.N.	=82P4078	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	108



TECHNOLOGIE PP3
+CA09


=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL




P&D:
43A02



=WSPT4302

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA09JBE4332




=WS4332
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X11

=82+AC003F-RB-04

=82+AC023R
-RB-04
MTL4541
EATON




=WSRB-04

-FTA-AI4

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
4



10105/2/1

82P4302 ETHYLENE FEED FLOW

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P4302 ETHYLENE FEED FLOW


Realizační projekt		
DOC.N.	=82P4302	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	110

TECHNOLOGIE PP3

+CA09




P&D:
43A01



=WSPT4303

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA09JBE4332




=WS4332
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X11

=82+AC003F-RB-04

=82+AC023R
-RB-04
MTL4541
EATON




=WSRB-04

-FTA-AI4

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
5



10105/2/1

82P4303 H2 FEED FLOW

Stávající
Nové


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P4303 H2 FEED FLOW

Realizační projekt		
DOC.N.	=82P4303	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	111



TECHNOLOGIE PP3

+CA09




P&D:
43U02

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL



=WSPT4371A

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA09JBE4381


-X01 1 2

=WS4381

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
300 m

=82+AC003FRS-X12 1 2

=82+AC003F-RB-04 17 18




=WSRB-04


MO3R ČV3R

-FTA-AI4 35 36

RACK
POZICE
KANÁL



82P4371 SEALGAS K4303 TO FL.




=WSPT4371B

-X01 3 4

=WS4381

=82+AC003FRS-X12 3 4

=82+AC003F-RB-04 19 20




=WSRB-04

ŠE3R ŽL3R

-FTA-AI5 35 36

RACK
POZICE
KANÁL



82P4371 SEALGAS K4303 TO FL.

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaf
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P4371 SEALGAS K4303 TO FL.

DOC.N.	Realizační projekt	
D261493301.OS1	=82P4371	LIST:
	+ESD	113

TECHNOLOGIE PP3

+CA09



P&D:
43U02

PT4378A
Snímač tlaku

EEEx ia IIC T4
Emerson model 2088
0 ÷ 400 kPag

P

4-20 mA

=WSPT4378A

-X01 5 6

=WS4381
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
300 m

=82+AC003FRS-X12 5 6

=82+AC003F-RB-04 25 26

=82+AC023R
-RB-04
MTL4541
EATON

4-20 mA

4-20 mA

4

=WSRB-04 BÍ1R ČN1R

-FTA-AI4 51 52

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
13

d24
10413

82PZA2L4378A

AI 4-20mA

10105/2/1

82P4378 SUPPLY BEARING K4303

PT4378B
Snímač tlaku

EEEx ia IIC T4
Emerson model 2088
0 ÷ 400 kPag

P

4-20 mA

=WSPT4378B

-X01 7 8

=82+AC023R
-RB-04
MTL4541
EATON

4-20 mA

4-20 mA

14

=WSRB-04 ŠE4R ŽL4R

-FTA-AI5 51 52

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A15/16
13

d24
10414

82PZA2L4378B

AI 4-20mA

10105/2/1

82P4378 SUPPLY BEARING K4303

PT4378C
Snímač tlaku

EEEx ia IIC T4
Emerson model 2088
0 ÷ 400 kPag

P

4-20 mA

=WSPT4378C

-X01 13 14

=82+AC023R
-RB-02
MTL4541
EATON

4-20 mA

4-20 mA

4

=WSRB-02 BÍ1R ČN1R

-FTA-AI2 15 16

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A9/10
4

z14
10204

82PZA2L4378C

AI 4-20mA

10105/2/1

82P4378 SUPPLY BEARING K4303

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P4378 SUPPLY BEARING K4303



DOC.N.	D261493301.OS1	Realizační projekt
	=82P4378 +ESD	LIST:
		114

TECHNOLOGIE PP3

+CA08



P&D:
40U02



=WSPT4701A

=WSPT4701B



SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA08JBE4081



=WS4081
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
300 m


=82+AC003FRS-X13

=82+AC003F-RB-04



=WSRB-04


-FTA-AI4



82P4701 SEALGAS K4003 TO FL.

=WSRB-04

-FTA-AI5



82P4701 SEALGAS K4003 TO FL.

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P4701 SEALGAS K4003 TO FL.

DOC.N.	Realizační projekt	
D261493301.OS1	=82P4701	LIST:
	+ESD	115




T: 120261 Z26149 PP3-redundancia---uprawy-rdciho-systemu-a-rozvadecu
© Copyright 2022 Autel. All rights reserved
23.07.2026 KBK

TECHNOLOGIE PP3

+CA10




P&D:
50A01



=WSPTZ5005A

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA10IBE5032




=WS5032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X14

=82+AC003F-RB-05

=82+AC023R
-RB-05
MTL4541
EATON




=WSRB-05

-FTA-AI5

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A15/16
3



10105/2/1

82P5005A PROD. RECEIVER PRESS

Stávající
Nové


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026


Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P5005A PROD. RECEIVER PRESS

Realizační projekt		
DOC.N.	=82P5005A	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	117





TECHNOLOGIE PP3
+CA06


=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL




P&D:
52U01



=WSPT5213

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA06JBE5253




=WS5253
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X15

9 10

=82+AC003F-RB-05

27 28




=WSRB-05

ŠE4R ŽL4R

-FTA-AI5

55 56



82P5213 INLET 1stST DAMPER

Stávající
Nové


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026


Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P5213 INLET 1stST DAMPER

Realizační projekt		
DOC.N.	=82P5213	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	120





TECHNOLOGIE PP3
+CA06


=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL




P&D:
52U02



=WSPT5252

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA06JBE5253



=WS5253
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X15

19


20

=82+AC003F-RB-05

29

30

=82+AC023R
-RB-05
MTL4541
EATON



=WSRB-05

ZE4R

HN4R


-FTA-AI5

59

60

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A15/16
15



10105/2/1

82P5252 INLET COMPRESS. VRC

Stávající
Nové


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P5252 INLET COMPRESS. VRC

Realizační projekt		
DOC.N.	=82P5252	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	123



P

-X01

=WS5231

+AC004RLS-X04

-LB-03
FS-TSDI-16UN

1

Stávající
Nové

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A17/18
1

d12

901

82PZA2H5262B


DT

24V DC

10101/2/1

82P5262B 82C-5060 PA

ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part			NÁZEV VÝKRESU: 82P5262B 82C-5060 PA	Realizační projekt		
ZMĚNA:						DOC.N.	=82P5262B	LIST:
KRESLIL:	mabi					DATUM:	07/2026	D261493301.OS1



© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---upravy-ridiciho-systemu-a-rozvadecu





DOC.N.	=82P6215	LIST:	127
D261493301.OS1	+AC004RLS		

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved



Realizační projekt		
DOC.N.	=82P6217	LIST:
D261493301.OS1	+AC004RLS	129





TECHNOLOGIE PP3

+CA08


=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL



82PS9550
RIXEN RW65

PS9550A
Indukční snímač polohy
EEx ia IIC T6
P+F
SJ3,5-SN



=82WS PS 9550
RE-2Y (ST) Yv-BU
1,3 mm²

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA


+XV007

X01

1

2

PS9550B
Indukční snímač polohy
EEx ia IIC T6
P+F
SJ3,5-SN



=82WS PS 9550
RE-2Y (ST) Yv-BU
1,3 mm²

3

4

=WSV007
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X03

1

2


=82+AC003F-LB-01

29

30


=82+AC023R
-LB-01
MTL4501-SR
EATON

15



=82+AC023R
-LB-01
MTL4501-SR
EATON


16



Stávající
Nové

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A1/2
15




PRESSURE NOT LOW (20Pa)

10101/2/1

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A3/4
5



PRESSURE NOT 2x LOW (10Pa)

10101/2/1

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82P9550 -

DOC.N.	=82P9550 +ESD	Realizační projekt
D261493301.OS1		LIST: 132

© Copyright 2022 Autel. All rights reserved

T:\2026\Z26149 PP3-redundancia---uprav-ridiciho-systemu-a-rozvadecu










DOC.N.	=82S4010	LIST: 133
D261493301.OS1	+AC047TR	

TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
10A02



82T104 BED TEMP. 82V-1003

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T104 BED TEMP. 82V-1003


DOC.N.	D261493301.OS1	Realizační projekt
	=82T104 +ESD	LIST: 134

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
10A02



=WSTT1002

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1032




=WS1032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

=82+AC003F-RB-01

=82+AC023R
-RB-01
MTL4541
EATON



=WSRB-01

ŠE1R

ŽL1R


-FTA-AI1

7

8

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
2



10105/2/1

82T1002 COND. WARNING

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1002 COND. WARNING

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1002	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	135


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
10A02

TT1008




TT1008-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 200 °C

=WSTT1008

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1032



=WS1032


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

=82+AC003F-RB-01

=82+AC023R
-RB-01
4

MTL4541
EATON



=WSRB-01

B11R

ČN1R

-FTA-AI1

=82+AC023R
ESD HONEYWELL


Stávající
Nové

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
4



10105/2/1

82T1008 BED TEMP. 82V-1003

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1008 BED TEMP. 82V-1003

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1008	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	136


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
10E01

TT1010




TT1010-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 350 °C

=WSTT1010

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1032




=WS1032

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

=82+AC003F-RB-01

=82+AC023R
-RB-01
5



=WSRB-01

MO2R


ČV2R

-FTA-AI1

F10

-A7/8

5



10105/2/1

82T1010 INLET TEMP. 82V-1012

=82+AC023R

ESD HONEYWELL

Stávající
Nové

=82+AC024F

ESD HONEYWELL

=82+AC023F

ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi

DATUM: 07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1010 INLET TEMP. 82V-1012


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1010	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	137

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
10A02



=WSTT1012

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1032




=WS1032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

=82+AC003F-RB-01

=82+AC023R
-RB-01
6
MTL4541
EATON




=WSRB-01

-FTA-AI1

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
6



10105/2/1

82T1012 BED TEMP. 82V-1003

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1012 BED TEMP. 82V-1003

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1012	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	138


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
10C01

TT1014




TT1014-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 300 °C

=WSTT1014

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKÁ
+CA03JBE1032



=WS1032

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

9


10

=82+AC003F-RB-01

13

14

=82+AC023R
-RB-01
7



=WSRB-01

ZE2R

HN2R

-FTA-AI1

27

28

=82+AC023R
ESD HONEYWELL


Stávající
Nové

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
7



10105/2/1

82T1014 BED TEMP. 82V-1007

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1014 BED TEMP. 82V-1007


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1014	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	139

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
10C01



=WSTT1016

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1032



=WS1032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

11

12


=82+AC003F-RB-01

15

16

=82+AC023R
-RB-01
8

MTL4541
EATON



=WSRB-01

B12R

ČN2R


-FTA-AI1

31

32

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
8



10105/2/1

82T1016 BED TEMP. 82V-1007

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1016 BED TEMP. 82V-1007


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1016	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	140

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
10C01



=WSTT1018

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE1032




=WS1032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

=82+AC003F-RB-01

=82+AC023R
-RB-01
9

MTL4541
EATON



=WSRB-01

MO3R

ČV3R


-FTA-AI1

35

36

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
9



10105/2/1

82T1018 BED TEMP. 82V-1007

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1018 BED TEMP. 82V-1007


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1018	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	141

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
10D01



=WSTT1024

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE1032



=WS1032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

15

16


=82+AC003F-RB-01

19

20

=82+AC023R
-RB-01
10

MTL4541
EATON



=WSRB-01

ŠE3R

ŽL3R


-FTA-AI1

39

40

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
10



10105/2/1

82T1024 BED TEMP. 82V-1009

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1024 BED TEMP. 82V-1009

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1024	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	142


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
10D01

TT1026




TT1026-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 300 °C

=WSTT1026

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE1032




=WS1032

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

=82+AC003F-RB-01

=82+AC023R
-RB-01
11



=WSRB-01

ZE3R

HN3R


-FTA-AI1

43

44

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
11



10105/2/1

82T1026 BED TEMP. 82V-1009

Stávající
Nové

=82+AC023R

ESD HONEYWELL

=82+AC024F

ESD HONEYWELL

=82+AC023F

ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1026 BED TEMP. 82V-1009

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1026	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	143


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
10D01

TT1028




TT1028-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 300 °C

=WSTT1028

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE1032



=WS1032

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

19


20

=82+AC003F-RB-01

23

24

=82+AC023R
-RB-01
12



=WSRB-01

B13R

ČN3R


-FTA-AI1

47

48

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
12



10105/2/1

82T1028 BED TEMP. 82V-1009

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1028 BED TEMP. 82V-1009

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1028	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	144


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
10E01

TT1034




TT1034-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 350 °C

=WSTT1034

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE1032



=WS1032

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

3


4

=82+AC003F-RB-01

25

26

=82+AC023R
-RB-01
13



=WSRB-01

MO4R

ČV4R


-FTA-AI1

51

52

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
13



10105/2/1

82T1034 BED TEMP. 82V-1012

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1034 BED TEMP. 82V-1012

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1034	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	145


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
10E01

TT1036



TT1036-U01

ABB

TW T-iZ / 2xTH-02 Ex


EEx ib IIC T4

-30 ÷ 350 °C

=WSTT1036

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA

+CA03JBE1032



=WS1032

RE-2Y (ST) Yv-fl

1,3 mm²

400 m

=82+AC003FRS-X01

5

6

=82+AC003F-RB-01

27

28


=82+AC023R

-RB-01

14

MTL4541

EATON



=WSRB-01

ŠE4R

ŽL4R

-FTA-AI1

55


56

RACK
POZICE
KANÁL

F10

-A7/8

14



10105/2/1

82T1036 BED TEMP. 82V-1012

Stávající
Nové

ZMĚNA:

ZMĚNA:

KRESLIL:

mabi

DATUM:

07/2026

Slovnaft

PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

Autel



NÁZEV VÝKRESU:

82T1036 BED TEMP. 82V-1012

DOC.N.

D261493301.OS1

=82T1036

+ESD

Realizační projekt

LIST:

146


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
10E01

TT1038




TT1038-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 350 °C

=WSTT1038

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE1032



=WS1032


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

=82+AC003F-RB-01

=82+AC023R
-RB-01
15

MTL4541
EATON



=WSRB-01

ZE4R

HN4R


-FTA-AI1

59

60

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
15



10105/2/1

82T1038 BED TEMP. 82V-1012

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1038 BED TEMP. 82V-1012


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1038	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	147

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
10E01



=WSTT1040

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE1032



=WS1032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X01

9

10


=82+AC003F-RB-01

31

32

=82+AC023R
-RB-01
16

MTL4541
EATON



=WSRB-01

B14R

ČN4R


-FTA-AI1

63

64

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A7/8
16



10105/2/1

82T1040 BED TEMP. 82V-1012

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1040 BED TEMP. 82V-1012

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1040	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	148


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
11A02

TT1103



TT1103-U01

ABB

TW T-iZ / 2xTH-02 Ex

EEx ib IIC T4

-30 ÷ 300 °C

TC

4-20mA
HART

=WSTT1103

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA

+CA03JBE1131

-X01

1

2

=WS1131

RE-2Y (ST) Yv-fl

1,3 mm²

400 m

=82+AC003FRS-X03

1

2

=82+AC003F-RB-02

9

10

=82+AC023R

-RB-02

5

MTL4541
EATON

4-20 mA

2

1

4-20 mA

9

8

+

-

=WSRB-02

MO2R

ČV2R

-FTA-AI2

19

20

RACK
POZICE
KANÁL

F10

-A9/10

5

d16

10205

82TT1103

AI

4-20mA

10105/2/1

82T1103 TA SHUT D.REG.HEATER

=82+AC023R

ESD HONEYWELL

Stávající
Nové

=82+AC024F

ESD HONEYWELL

=82+AC023F

ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1103 TA SHUT D.REG.HEATER

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1103	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	149


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
11A02

TT1105



TT1105-U01

ABB

TW T-iZ / 2xTH-02 Ex

EEx ib IIC T4

-30 ÷ 300 °C

TC

4-20mA

HART

=WSTT1105

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA

+CA03JBE1131

-X01

3

4

=WS1131

RE-2Y (ST) Yv-fl

1,3 mm²

400 m

=82+AC003FRS-X03

3

4

=82+AC003F-RB-02

11

12

=82+AC023R

-RB-02

6

MTL4541

EATON

2

4-20 mA

1

4-20 mA

9

8

=WSRB-02

ŠE2R

ŽL2R

-FTA-AI2

23

24

RACK
POZICE
KANÁL

F10

-A9/10

6

z16

10206

82TT1105

AI

4-20mA

10105/2/1

82T1105 TA SHUT D.REG.HEATER

Stávající
Nové

ZMĚNA:

ZMĚNA:

KRESLIL:

mabi

DATUM:

07/2026

Slovnaft

PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

Autel



NÁZEV VÝKRESU:

82T1105 TA SHUT D.REG.HEATER

DOC.N.

D261493301.OS1

=82T1105


+ESD

Realizační projekt

LIST:

150

ZRUŠENO




TECHNOLOGIE PP3

+CA01




P&D:
11U02



=WSTT1119

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA01JBE1182




=WS1182
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X16

=82+AC003F-RB-02

=82+AC023R
-RB-02
8

MTL4541
EATON



=WSRB-02

B12R

ČN2R


-FTA-AI2

31

32

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A9/10
8



10105/2/1

82TT1119 DISCHARGE 3rd STAGE.

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82TT1119 DISCHARGE 3rd STAGE.


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1119	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	152

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
12A02



=WSTT1202

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1270




=WS1270
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X06

=82+AC003F-RB-02

=82+AC023R
-RB-02
9

MTL4541
EATON



=WSRB-02


MO3R

ČV3R

-FTA-AI2

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A9/10
9



10105/2/1

82T1202 BURN OUT PREVENT

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1202 BURN OUT PREVENT

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1202	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	153


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
12A02

TT1203




TT1203-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 600 °C



=WSTT1203

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1270



=WS1270

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X06

3

4


=82+AC003F-RB-02

19

20

=82+AC023R
-RB-02
10

MTL4541
EATON



=WSRB-02

ŠE3R

ŽL3R


-FTA-AI2

39

40

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A9/10
10



10105/2/1

82T1203 BURN OUT PREVENT

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1203 BURN OUT PREVENT

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1203	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	154


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
12A02

TT1205




TT1205-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 600 °C

=WSTT1205

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE1270



=WS1270


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X06

=82+AC003F-RB-02

=82+AC023R
-RB-02
11

MTL4541
EATON



=WSRB-02

ZE3R

HN3R

-FTA-AI2

=82+AC023R
ESD HONEYWELL


Stávající
Nové

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A9/10
11



10105/2/1

82T1205 BURN OUT PREVENT

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1205 BURN OUT PREVENT

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1205	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	155


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
12A03

TT1211




TT1211-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 65 °C

=WSTT1211

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1231



=WS1231


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X04

=82+AC003F-RB-02

=82+AC023R
-RB-02
12

MTL4541
EATON



=WSRB-02

BÍ3R

ČN3R

-FTA-AI2

=82+AC023R

ESD HONEYWELL

Stávající
Nové

=82+AC024F


ESD HONEYWELL

=82+AC023F

ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A9/10
12



10105/2/1

82T1211 TA2H BEH. 82E-1206

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1211 TA2H BEH. 82E-1206

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1211	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	156


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
12A02

TT1216




TT1216-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 400 °C

=WSTT1216

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1231



=WS1231


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X04

=82+AC003F-RB-02

=82+AC023R
-RB-02
13

MTL4541
EATON



=WSRB-02

MO4R

ČV4R

-FTA-AI2

=82+AC023R
ESD HONEYWELL


Stávající
Nové

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A9/10
13



10105/2/1

82T1216 TA2H OF 82E-1204

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T1216 TA2H OF 82E-1204

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T1216	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	157


TECHNOLOGIE PP3

+CA02



P&D:
14U01

TT1410



TT1410-U01

ABB

TW T-iZ / 2xTH-02 Ex

EEx ib IIC T4

-30 ÷ 200 °C

TC

4-20mA

HART

=WSTT1410

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA

+CA02JBE1481

-X01

7

8

=WS1481

RE-2Y (ST) Yv-fl

1,3 mm²

400 m

=82+AC003FRS-X01

7

8

=82+AC003F-RB-02

27

28

=82+AC023R

-RB-02

14

MTL4541

EATON

2

4-20 mA

4-20 mA

8

9

+

-

=WSRB-02

ŠE4R

ŽL4R

-FTA-AI2

55

56

RACK
POZICE
KANÁL

F10

-A9/10

14

z24

10214

82TT1410

AI

4-20mA

10105/2/1

82T1410 OUTLET 82EK1411

Stávající
Nové

ZMĚNA:

ZMĚNA:

KRESLIL:

mabi

DATUM:

07/2026

Slovnaft

PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

Autel



NÁZEV VÝKRESU:

82T1410 OUTLET 82EK1411

DOC.N.

D261493301.OS1

=82T1410

+ESD

Realizační projekt

LIST:

158


TECHNOLOGIE PP3

+CA04



P&D:
20B01

TT2015




TT2015-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-70 ÷ 350 °C

=WSTT2015

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA04JBE2032



=WS2032


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X07

=82+AC003F-RB-03

=82+AC023R
-RB-03
1

MTL4541
EATON



=WSRB-03

MO1R

ČV1R


-FTA-AI2

7

8

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A9/10
2



10105/2/1

82T2015 TA3H OF 82V-2016

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

NÁZEV VÝKRESU:
82T2015 TA3H OF 82V-2016

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2015	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	159


TECHNOLOGIE PP3

+CA04



P&D:
20B01

TT2017




TT2017-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-70 ÷ 350 °C

=WSTT2017

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA04JBE2032



=WS2032


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X07

=82+AC003F-RB-03

=82+AC023R
-RB-03
2

MTL4541
EATON



=WSRB-03

ŠE1R

ŽL1R

-FTA-AI3

=82+AC023R
ESD HONEYWELL


Stávající
Nové

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
2



10105/2/1

82T2017 TA3H OF 82V-2016

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

NÁZEV VÝKRESU:
82T2017 TA3H OF 82V-2016

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2017	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	160


TECHNOLOGIE PP3

+CA04



P&D:
20B01

TT2019




TT2019-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-70 ÷ 350 °C

=WSTT2019

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA04JBE2032



=WS2032


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X07

=82+AC003F-RB-03

=82+AC023R
-RB-03
3

MTL4541
EATON



=WSRB-03

ZE1R

HN1R

-FTA-AI3


11

12

RACK
POZICE
KANÁL

F10

-A11/12
3



10105/2/1

82T2019 TA3H OF 82V-2016

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

NÁZEV VÝKRESU:
82T2019 TA3H OF 82V-2016

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2019	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	161


TECHNOLOGIE PP3

+CA04



P&D:
10E01

TT2024




TT2024-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 350 °C

=WSTT2024

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA04JBE2032



=WS2032


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X07

=82+AC003F-RB-03

=82+AC023R
-RB-03
4

MTL4541
EATON



=WSRB-03

B11R

ČN1R


-FTA-AI3

15

16

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
4



10105/2/1

82T2024 TA3H OF 82V-2016

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

NÁZEV VÝKRESU:
82T2024 TA3H OF 82V-2016

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2024	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	162


TECHNOLOGIE PP3

+CA04



P&D:
20B02

TT2026




TT2026-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-70 ÷ 350 °C

=WSTT2026

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA04JBE2032



=WS2032


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X07

=82+AC003F-RB-03

=82+AC023R
-RB-03
5

MTL4541
EATON



=WSRB-03

MO2R

ČV2R

-FTA-AI3


19

20

RACK
POZICE
KANÁL

F10

-A11/12
5



10105/2/1

82T2026 TA3H OF 82V-2016

Stávající
Nové

=82+AC023R

ESD HONEYWELL

=82+AC024F

ESD HONEYWELL

=82+AC023F

ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi

DATUM: 07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

Autel



NÁZEV VÝKRESU:
82T2026 TA3H OF 82V-2016


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2026	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	163

TECHNOLOGIE PP3

+CA04




P&D:
20B02



=WSTT2028

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA04JBE2032




=WS2032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X07

=82+AC003F-RB-03

=82+AC023R
-RB-03
6
MTL4541
EATON



=WSRB-03

ŠE2R

ŽL2R


-FTA-AI3

23

24

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
6



10105/2/1

82T2028 TA3H OF 82V-2016

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T2028 TA3H OF 82V-2016


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2028	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	164

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
21A01



=WSTT2102

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE2170




=WS2170
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X08

=82+AC003F-RB-03

=82+AC023R
-RB-03
7

MTL4541
EATON



=WSRB-03


ZE2R

HN2R

-FTA-AI3

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
7



10105/2/1

82T2102 STOP 82E-2114

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T2102 STOP 82E-2114

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2102	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	165


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
21A01

TT2104




TT2104-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 800 °C



=WSTT2104

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE2170



=WS2170

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X08

3


4

=82+AC003F-RB-03

15

16

=82+AC023R
-RB-03
8



=WSRB-03

B12R

ČN2R


-FTA-AI3

31

32

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
8



10105/2/1

82T2104 STOP 82E-2114

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

NÁZEV VÝKRESU:
82T2104 STOP 82E-2114


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2104	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	166

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
21A01



=WSTT2106

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE2170




=WS2170
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X08

=82+AC003F-RB-03

=82+AC023R
-RB-03
9

MTL4541
EATON



=WSRB-03


MO3R

ČV3R

-FTA-AI3

F10

-A11/12
9



10105/2/1

82T2106 STOP 82E-2114

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

NÁZEV VÝKRESU:
82T2106 STOP 82E-2114


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2106	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	167

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
21A01



=WSTT2108

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE2170




=WS2170
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X08

=82+AC003F-RB-03

=82+AC023R
-RB-03
11

MTL4541
EATON



=WSRB-03


ZE3R

HN3R

-FTA-AI3

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
11



10105/2/1

82T2108 STOP 82E-2114

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi

DATUM: 07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T2108 STOP 82E-2114


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2108	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	168

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
21A01



=WSTT2110

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE2170




=WS2170
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X08 9 10

=82+AC003F-RB-03 23 24

=82+AC023R
-RB-03
12

MTL4541
EATON



=WSRB-03


BÍ3R

ČN3R

-FTA-AI3 47 48

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
12



10105/2/1

82T2110 STOP 82E-2114

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T2110 STOP 82E-2114

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2110	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	169


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
21A01

TT2112




TT2112-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 800 °C

=WSTT2112

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE2170



=WS2170

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X08

11


12

=82+AC003F-RB-03

25

26

=82+AC023R
-RB-03
13



=WSRB-03

MO4R

ČV4R


-FTA-AI3

51

52

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
13



10105/2/1

82T2112 STOP 82E-2114

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T2112 STOP 82E-2114

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2112	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	170


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
21A01


TT2116



TT2116-U01
ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 350 °C

=WSTT2116

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE2131



=WS2131

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X09

1


2

=82+AC003F-RB-03

19

20

=82+AC023R
-RB-03
10



MTL4541
EATON

=WSRB-03

ŠE3R

ŽL3R


-FTA-AI3

39

40

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
10



10105/2/1

82T2116 TAH OUT 82E-2114

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T2116 TAH OUT 82E-2114


DOC.N.	D261493301.OS1	Realizační projekt
	=82T2116 +ESD	LIST: 171

TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
21A01



=WSTT2118

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE2170




=WS2170
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X08

=82+AC003F-RB-03

=82+AC023R
-RB-03
14

MTL4541
EATON



=WSRB-03

ŠE4R

ŽL4R


-FTA-AI3

55

56

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
14



10105/2/1

82T2118 STOP 82E-2114

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T2118 STOP 82E-2114

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2118	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	172


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
21A01

TT2120




TT2120-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 800 °C



=WSTT2120

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE2170



=WS2170

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X08

15


16

=82+AC003F-RB-03

29

30

=82+AC023R
-RB-03
15



MTL4541
EATON

+

-

=WSRB-03

ZE4R

HN4R


-FTA-AI3

59

60

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
15



10105/2/1

82T2120 STOP 82E-2114

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T2120 STOP 82E-2114

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2120	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	173


TECHNOLOGIE PP3

+CA03



P&D:
21A01

TT2122




TT2122-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 800 °C

=WSTT2122

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA03JBE2170



=WS2170

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X08

17


18

=82+AC003F-RB-03

31

32

=82+AC023R
-RB-03
16



=WSRB-03

BÍ4R

ČN4R


-FTA-AI3

63

64

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A11/12
16



82T2122 STOP 82E-2114

=82+AC023R

ESD HONEYWELL

Stávající
Nové

=82+AC024F

ESD HONEYWELL

=82+AC023F

ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi

DATUM: 07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

Autel



NÁZEV VÝKRESU:
82T2122 STOP 82E-2114


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T2122	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	174

TECHNOLOGIE PP3

+CA08




P&D:
40J01



=WSTT4012

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA08JBE4014




=WS4014
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X03

=82+AC003F-RB-02

=82+AC023R
-RB-02
MTL4541
EATON




=WSRB-02

-FTA-AI2

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A9/10
15



10105/2/1

82T4012 TURBINE DISCHARGE

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T4012 TURBINE DISCHARGE



Realizační projekt		
DOC.N.	=82T4012	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	175

TECHNOLOGIE PP3

+CA08



P&D:
40J01





SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA

+CA08JBE4032

=WS4032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X10

=82+AC003F-RB-04




=WSRB-04

-FTA-AI4

=WSRB-04


-FTA-AI5

RACK
POZICE
KANÁL



82T4013 TURBINE DISCHARGE

RACK
POZICE
KANÁL



82T4013 TURBINE DISCHARGE

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T4013 TURBINE DISCHARGE


DOC.N.	Realizační projekt	
D261493301.OS1	=82T4013 +ESD	LIST: 176

TECHNOLOGIE PP3

+CA08




P&D:
40G01



=WSTT4015

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA08JBE4032




=WS4032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X10

=82+AC003F-RB-04

=82+AC023R
-RB-04
MTL4541
EATON



=WSRB-04

ZE1R

HN1R


-FTA-AI4

11

12

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
3



10105/2/1

82T4015 CGC 1 INLET TEMP.

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T4015 CGC 1 INLET TEMP.


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T4015	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	177

TECHNOLOGIE PP3

+CA09




P&D:
95A02



=WSTT4314

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA09JBE4332



=WS4332

RE-2Y (ST) Yv-fl

1,3 mm²

400 m

=82+AC003FRS-X11


1

2

=82+AC003F-RB-04

11

12



Stávající
Nové

=WSRB-04

ŠE2R

ŽL2R

-FTA-AI4

23


24

RACK
POZICE
KANÁL

F10

-A13/14

6



82T4314 CGC 2 INLET TEMP.

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T4314 CGC 2 INLET TEMP.


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T4314	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	178

TECHNOLOGIE PP3

+CA10




P&D:
50A03



=WSTT5013

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA10IBE5032




=WS5032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X14


=82+AC003F-RB-04

=82+AC023R
-RB-04
MTL4541
EATON



=WSRB-04

-FTA-AI4



82T5013 RECEIVER RESIN TEMP.

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T5013 RECEIVER RESIN TEMP.


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T5013	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	179

TECHNOLOGIE PP3

+CA10




P&D:
50A03



=WSTT5014

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA10IBE5032




=WS5032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X14

=82+AC003F-RB-04

=82+AC023R
-RB-04
MTL4541
EATON




=WSRB-04

-FTA-AI4

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
16



10105/2/1

82T5014 RECEIVER RESIN TEMP.

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T5014 RECEIVER RESIN TEMP.

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T5014	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	180


TECHNOLOGIE PP3

+CA10



P&D:
50B01

TT5040



TT5040-U01

ABB

TW T-iZ / 2xTH-02 Ex

EEx ib IIC T4

-30 ÷ 600 °C



=WSTT5040

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA

+CA10IBE5032

-X01

11

12

=WS5032

RE-2Y (ST) Yv-fl

1,3 mm²

400 m

=82+AC003FRS-X14

11

12

=82+AC003F-RB-05


7

8

=82+AC023R
-RB-05

4

MTL4541
EATON



=WSRB-05

B11R

ČN1R

-FTA-AI5

15


16

RACK
POZICE
KANÁL

F10

-A15/16

4



10105/2/1

82T5040 PPB N2 HEATER

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T5040 PPB N2 HEATER

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T5040	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	181


TECHNOLOGIE PP3

+CA10



P&D:
50B01

TT5042




TT5042-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-30 ÷ 600 °C



=WSTT5042

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA10IBE5032



=WS5032

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X14

13

14


=82+AC003F-RB-05

21

22

=82+AC023R
-RB-05
11

MTL4541
EATON



=WSRB-05

ZE3R

HN3R


-FTA-AI4

47

48

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
12



10105/2/1

82T5042 PPB N2 HEATER

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T5042 PPB N2 HEATER


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T5042	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	182

TECHNOLOGIE PP3

+CA10




P&D:
50B01



=WSTT5044

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA10IBE5032



=WS5032

RE-2Y (ST) Yv-fl

1,3 mm²

400 m

=82+AC003FRS-X14


15

16

=82+AC003F-RB-05

31

32



=WSRB-05

BÍ4R


ČN4R

-FTA-AI5

63

64

RACK
POZICE
KANÁL



10105/2/1

82T5044 PPB N2 HEATER

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T5044 PPB N2 HEATER


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T5044	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	183

TECHNOLOGIE PP3

+CA05




P&D:
52C01



=WSTT5211

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA05JBE5232




=WS5232
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X15

=82+AC003F-RB-05

=82+AC023R
-RB-05
5
MTL4541
EATON




=WSRB-05

MO2R ČV2R

-FTA-AI5

F10

-A15/16
5



82T5211 VAPOR RETURN TEMP.

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T5211 VAPOR RETURN TEMP.


DOC.N.	D261493301.OS1	Realizační projekt
	=82T5211 +ESD	LIST: 184

TECHNOLOGIE PP3

+CA05




P&D:
52C01



=WSTT5214

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA05JBE5232




=WS5232
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X15

=82+AC003F-RB-05

=82+AC023R
-RB-05
6
MTL4541
EATON




=WSRB-05

-FTA-AI5

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A15/16
6



10105/2/1

82T5214 82E-5230 DISCHARGE T

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T5214 82E-5230 DISCHARGE T

DOC.N.	D261493301.OS1	Realizační projekt
	=82T5214 +ESD	LIST: 185


TECHNOLOGIE PP3

+CA05



P&D:
52D01

TT5221




TT5221-U01

ABB
TW T-iZ / 2xTH-02 Ex
EEx ib IIC T4
-50 ÷ 50 °C

=WSTT5221

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA05JBE5232



=WS5232


RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X15

=82+AC003F-RB-05

=82+AC023R
-RB-05
7

MTL4541
EATON



=WSRB-05


ZE2R

HN2R

-FTA-AI4

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
8



10105/2/1

82T5221 LIGHTS RECYCLE

Stávající
Nové

=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC024F
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

NÁZEV VÝKRESU:
82T5221 LIGHTS RECYCLE


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T5221	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	186

TECHNOLOGIE PP3

+CA10




P&D:
62B01



=WSTT6212

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA10JBE6283



=WS6283
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X02

1


2

=82+AC003F-RB-05

15

16

=82+AC023R
-RB-05
MTL4541
EATON



=WSRB-05

B12R

ČN2R


-FTA-AI5

31

32

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A15/16
8



10105/2/1

82T6212 ADDITIVE TANK TEMP.

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T6212 ADDITIVE TANK TEMP.


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T6212	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	187

TECHNOLOGIE PP3

+CA10




P&D:
62B01



=WSTT6214

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA10IBE6283




=WS6283
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X02

=82+AC003F-RB-05

=82+AC023R
-RB-05
MTL4541
EATON




=WSRB-05

-FTA-AI5

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A15/16
12



10105/2/1

82T6214 PUMP HEAD TEMP.

Stávající
Nové

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T6214 PUMP HEAD TEMP.


Realizační projekt		
DOC.N.	=82T6214	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	188

TECHNOLOGIE PP3

+CA10




P&D:
62B01



=WSTT6216

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍNKA
+CA10IBE6283




=WS6283

RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
400 m

=82+AC003FRS-X02

=82+AC003F-RB-05

=82+AC023R
-RB-05
MTL4541
EATON




=WSRB-05

-FTA-AI4

RACK
POZICE
KANÁL

F10
-A13/14
14



10105/2/1

82T6216 PUMP HEAD TEMP.

Stávající
Nové


ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026


Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82T6216 PUMP HEAD TEMP.

Realizační projekt		
DOC.N.	=82T6216	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	189







Stávající
Nové




F9
-A13/14
7

10101/2/1







TECHNOLOGIE PP3
+CA03


=82+AC023R
ESD HONEYWELL

=82+AC023F
ESD HONEYWELL




P&D:
10E01

ZS1011
Indukční snímač polohy
EEx ia IIC T4
P+F
SJ3,5-S1N



=WSZS1011

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1033




=WS1033
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
500 m

=82+AC003FRS-X02

=82+AC003F-LB-01


=82+AC023R
-LB-01
MTL4501-SR
EATON



Stávající
Nové

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A1/2
2



10101/2/1

82Z1011

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part

NÁZEV VÝKRESU:
82Z1011

Realizační projekt		
DOC.N.	=82Z1011	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	512


TECHNOLOGIE PP3

+CA03




P&D:
10A01

ZS1002
Indukční snímač polohy
EEx ia IIC T4
P+F
SJ3,5-S1N



=WSZS1002

SDRUŽOVACÍ
SKŘÍŇKA
+CA03JBE1032



=WS1032
RE-2Y (ST) Yv-fl
1,3 mm²
500 m


=82+AC003FRS-X01

23 24

=82+AC003F-LB-01

1 2

=82+AC023R
-LB-01
MTL4501-SR
EATON




1

Stávající
Nové

=82+AC023F
ESD HONEYWELL

RACK
POZICE
KANÁL

F9
-A1/2
1



10101/2/1

82ZS1002

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
82ZS1002

Realizační projekt		
DOC.N.	=82ZS1002	LIST:
D261493301.OS1	+ESD	513