autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-11-14 15:31:32 UTC +0100

Wersja językowa: PL

76d33df0-b70291b4-73e4b04f-147de832-fee8644b

Suzuki Swift TSMMZA21S00128952



Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

- - MIES.

Data produkcji / Rok modelowy -

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

17 7 LAT(A) MIES.

Data pierwszej rejestracji 2006-03-23

2 1 4 3 5 2 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

✓ Przeszukane bazy 12/12

Dziennik użytkowania

Historia cenowa

Odczyty drogomierza

i Liczba wpisów 6

Nie odnotowano

Informacje o pojeździe

i Liczba wpisów 22

Dziennik użytkowania

Odczyty drogomierza



Historia uszkodzeń Rejestr zastawów kraj Polska Nie odnotowano Poprawność VIN i Liczba wpisów 0 Rejestr zastawów kraj Polska Nie odnotowano Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent Model Rodzaj nadwozia **SUZUKI SWIFT HATCHBACK** Pojemność silnika [cm3] Typ paliwa Kraj producenta BENZYNA 1490 **JAPONIA** Kod koloru lakieru Próbka koloru lakieru Wersja GLX Kod silnika Silnik Typ silnika INDIRECT INJECTION M15A 1.5 Moc silnika Układ kierowniczy Typ skrzyni biegów 73÷83KW (99÷113HP) **LEWOSTRONNY MANUALNA** Kod modelu Średnie spalanie [I/100km] Segment AUTA MAŁE / KLASA NIŻSZA RS415 6.75 Liczba siedzeń Liczba cylindrów Liczba zaworów Liczba drzwi

AKCJE SERWISOWE

2006-02-17

Wada przewodu układu sprzęgła

Problem

W niektórych samochodach Suzuki Swift zamontowano wadliwy gumowy przewód łączący pompę układu sprzęgła ze zbiorniczkiem wyrównawczym. niewłaściwy materiał przewodu może reagować chemicznie z płynem układu sprzęgła i układu hamulcowego pogarszając jego właściwości. Usterka ta objawia się nadmiernie ?miękką pracą? jednego lub drugiego pedału i występuje jedynie w bardzo specyficznych warunkach (bardzo powolne operowanie pedałami sprzęgła i hamulca)

Efekty usterki

Może spowodować niewłaściwe działanie pedału sprzęgła i w szczególnych przypadkach pedału hamulca

Naprawa


NIE PODANO

Data produkcji 2005


Źródło **UOKIK**



BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW




HISTORIA POJAZDU





	Kraj Polska	
2022		
01.12.2022	Ubezpieczenie pojazdu Polisa ważna do 2023-11-30 Kraj Polska	
26.05.2022	Wykonano okresowe badanie techniczne Wynik Pozytywny Termin badania technicznego 2023-05-26 Kraj Polska	Stan drogomierza 195 194 km
16.02.2022	Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności Zarejestrowany na osobę fizyczną Miejsce rejestracji Kraków, małopolskie Kraj Polska	
2021		
01.12.2021	Ubezpieczenie pojazdu Polisa ważna do 2022-11-30 Kraj Polska	
28.05.2021	Wykonano okresowe badanie techniczne Wynik Pozytywny Termin badania technicznego 2022-05-28 Kraj Polska	Stan drogomierza 186 327 km
2020		
25.05.2020	Wykonano okresowe badanie techniczne Wynik Pozytywny Termin badania technicznego 2021-05-25 Kraj Polska	Stan drogomierza 181 204 km

01.12.2019	Libertain annuin anniamh	
	Ubezpieczenie pojazdu	
	Polisa ważna do 2020-11-30	
	Kraj Polska	
28.05.2019	Wykonano okresowe badanie techniczne	Stan drogomierza 176 137 km
	Wynik Pozytywny	170 107 Kill
	Termin badania technicznego 2020-05-28	
	Kraj Polska	
018		
26.05.2018	Wykonano okresowe badanie techniczne	Stan drogomierza
		172 089 km
	Wynik Pozytywny Termin badania technicznego 2019-05-26	
	Kraj Polska	
19.03.2018	Wykonano dodatkowe badanie techniczne	Stan drogomierza 170 816 km
	Sprawdzenie pojazdu po uzasadnionym przypuszczeniu zagrożenia	170 010 Kill
	bezpieczeństwa	
	Wynik Pozytywny	
	Kraj Polska	
017		
10.05.2017	Pojazd zarejestrowany	
	Kraj poprzedniej rejestracji Niemcy	
	Homologowany fabrycznie	
	Kraj Polska	
016		
07.2016	Zgłoszono odczyt drogomierza	Stan drogomierza 157 856 km
		1 23 223 1411
07.2016		



DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	

WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

TSMMZA21S00128952 Suzuki Swift



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.