Белорусский национальный технический университет Факультет транспортных коммуникаций Кафедра «Геодезия и аэрокосмические геотехнологии»

Поверки электронного нивелира DL-202

Выполнил: Бригада № 3

Лаппо Я. В

Смоуж Т. А.

Гайдук А. С.

Малец Е. Д.

1. Поверка круглого уровня

Главное условие: Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения инструмента.

Выполнение поверки: Подъемными винтами подставки выводят в центр окружности пузырек установочного круглого уровня.

Поворачивают зрительную трубу вокруг оси вращения инструмента на 180°.

Если пузырек круглого уровня после поворота трубы остался в центре, то условие поверки выполнено, в противном случае необходимо произвести юстировку круглого уровня.

Результат поверки: Юстировка не требуется.

Юстировка: выполняется следующим образом:

- исправительными винтами круглого уровня перемещают пузырек к центру на половину его отклонения;
- подъемными винтами подставки устраняют вторую половину отклонения, т.е. выводят пузырек уровня точно на центр. Для контроля поверку повторяют.

2. Поверка сетки нитей

Главное условие: Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения инструмента.

Выполнение поверки: Устанавливают и приводят в рабочее положение нивелир, а на расстоянии 30-40 мм от него устанавливают рейку.

Наводят зрительную трубу нивелира на рейку так, чтобы ее изображение оказалось на краю поля зрения, закрепляют трубу и берут отсчет по рейке.

Наводящим винтом перемещают трубу в горизонтальной плоскости до так пор, пока изображение рейки окажется на другом

краю поля зрения, и берут по рейке еще один отсчет.

Если отсчеты равны, то условие поверки выполнено, в противном случае необходимо произвести юстировку сетки нитей.

Результат поверки: Юстировка не требуется.

Юстировка: выполняется следующим образом:

- отвинчивают колпачок окулярной части трубы;
- ослабляют крепежные винты оправы сетки нитей;
- поворачивают оправу сетки нитей так, чтобы ее горизонтальная нить оказалась на отсчете;
- зажимают крепежные винты оправы сетки и завинчивают колпачок обратно на окулярную часть трубы.

3. Поверка главного условия

Главное условие: Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна вертикальной оси прибора.

Выполнение поверки: Две нивелирные рейки устанавливаются в створе на расстояние 50 м друг от друга (А и В). Следующим шагом необходимо устанавливают нивелир от рейки В на расстояние, примерно одна треть от общего, и приводят прибор в рабочее положение.

Далее выполняют следующую последовательность действий: **Menu** → **Measure** → **Adjust**. Четко наводятся на рейку и нажимают **Meas**. В результате, прибор самостоятельно берет отсчет по рейке А. После чего нажимают **Ent** и наводятся на рейку В, далее еще раз нажимают **Meas**. В результате, прибор самостоятельно берет отсчет по рейке В.

Следующим шагом, нивелир устанавливают от рейки A на расстояние, примерно одна треть от общего, и приводят прибор в рабочее положение.После нажатия на **Ent** и наводятся на рейку B, далее нажимают **Meas**. В результате, прибор самостоятельно

берет отсчет по рейке В. Нажимают **Ent** и наводятся на рейку A, далее нажимают **Meas**, в результате прибор самостоятельна берет отсчет по рейке A.

После выполнения всего вышеперечисленного прибор самостоятельно рассчитывает величины отклонений, которые сравниваются с допусками и на основе сравнения делается вывод о необходимости выполнения юстировки.

Допуск: При расстоянии 50 м, величина угла i не должна превышать 10'', а величина отклонения x не должна превышать 3 мм.

Результат поверки: Юстировка не требуется.