Zadania projektowe cz. 3:

Zadania programistyczne z wizualizacją sygnałów automatyki (AiR) (C++, z wykorzystaniem GUI w Win API, zewnętrzne dane tekstowe z czujników)

Każde zadanie wymaga implementacji zadania nadrzędnego (elementów GUI) oraz właściwego programu w zad 1-17. Finalny program należy wysłać na adres: Tomasz.Merta@pg.gda.pl przed wysłaniem należy usunąć nadmiarowe pliki (w Visual Studio/Express wybrać BUILD-> CLEAN SOLUTION, usunąć duże pliki *.sdf, folder ipch itp.). Wysyłane pliki nie mają przekraczać 1 MB !!!

Wymagania dotyczące implementacji (funkcjonalności GUI) oraz wczytywania danych:

- W każdym zadaniu należy zaimplementować proste GUI, w skład którego wchodzą:
- przyciski odpowiedzialne za zmianę podziałki czasowej (przy rysowaniu wykresu oraz animacji),
- przyciski odpowiedzialne za zmianę skali amplitudy (przy rysowaniu wykresu), suwak lub 2 przyciski służące do zmiany okna uśredniania sygnału (jeżeli jest to wymagane),
- okno służące do wizualizacji sygnałów (wykres czasowy/animacja),
- element wczytujący odpowiednie kolumny z pliku tekstowego,
- odrzucenie pierwszych n próbek z danymi.

Opis pliku z danymi tekstowymi (pliki z danymi są dostępne w archiwum data.zip):

Liczby zawarte w pliku są zapisem danych wyjściowych z sensorów. Każdy sensor podaje dane z częstotliwością 25 Hz (25 linii w pliku zawiera dane wyjściowe opisujące 1 sekundę ruchu sensora). Dane są grupowane w trójki (obejmują wskazania dotyczące każdej z 3 osi). W kolejnych kolumnach zapisane są od lewej odpowiednio:


- położenie kątowe(roll, pitch, yaw) w stopniach,
- przyspieszenie (a_x, a_y, a_z) w G (1G = 9.81m/s^2),
- wskazania magnetometru (m_x, m_y, m_z) natężenie pola,
- wskazania żyroskopu (omega_x, omega_y, omega_z) w stopniach na sekundę.

Opis:

roll - obrót prawoskrętny względem osi X, pitch - względem osi Y, yaw - względem osi Z. a_x - przyspieszenie sensora wzdłuż osi X sensora, m_x - natężenie pola magnetycznego na osi X sensora, omega x - prędkość obrotowa względem osi X (obrót prawoskrętny względem osi X)

Początkowe próbki położenia kątowego są błędne. Algorytm wyznaczający położenie kątowe potrzebuje czasu, aby znaleźć położenie początkowe. Należy umożliwić, aby rysowanie danych na wykresie zaczynało się od próbki wybranej przez użytkownika (odrzucenie pierwszych n próbek).

Przykładowy plik z danymi:



7.ad 1

Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje sygnał z akcelerometru robota (sygnał z osi X). Program ma usuwać składową stałą z sygnału, wyznaczyć i wyświetlać (w GUI) przyspieszenie, prędkość, drogę. W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie (należy umożliwić wyświetlanie wszystkich sygnałów jednocześnie). Zad 1a: outputRobotForwardB01.log

Zad 1b: outputRobotForwardB02.log

Zad 1c: outputRobotForwardB03.log

Zad 2.

Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje sygnał z akcelerometru umieszczonego na sprężynie robota (ruch w pionie). Program ma wyznaczyć i wyświetlać (w GUI) przyspieszenie, prędkość, położenie sprężyny oraz współczynnik tłumienia drgań sprężyny (można przybliżyć funkcją e^(-k), gdzie k jest współczynnikiem tłumienia). W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie (należy umożliwić wyświetlanie wszystkich sygnałów jednocześnie).

Zad 2a: outputSpring01.log Zad 2b: outputSpring02.log Zad 2c: outputSpring03.log

Zad 3.

Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje sygnał z akcelerometru robota (sygnał z osi X,Y,Z - bez ruchu). Program ma wyznaczyć przyspieszenie ziemskie g, wyznaczyć i wyświetlać bieżącą długość wektora g oraz składowe X, Y, Z (należy użyć timera do animacji). W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie (należy umożliwić wyświetlanie wszystkich sygnałów jednocześnie).

Zad 3a: outputRobotForwardA01.log
Zad 3b: outputRobotForwardB02.log
Zad 3c: outputStatic01.log

Zad 4.

Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje sygnał z akcelerometru robota (sygnał z osi X,Y,Z - w ruchu). Program ma wyznaczyć przyspieszenie ziemskie g, wyznaczyć i wyświetlać długość wektora g oraz składowe X,Y,Z zmiany rzeczywistego przyspieszenia bez przyspieszenia ziemskiego (od sygnału należy odjąć wektor g). W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie (należy umożliwić wyświetlanie wielu sygnałów jednocześnie).

Zad 4a: outputRobotForwardA03.log
Zad 4b: outputRobotForwardB01.log
Zad 4c: outputStatic02.log

Zad 5.

Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje sygnał z akcelerometru robota (sygnał z osi X,Y,Z). Program ma wyznaczyć przyspieszenie ziemskie g oraz wyznaczyć sygnał, który sprawdza, czy wystąpił spadek swobodny (przyspieszenie ziemskie bliskie 0). Wyznaczyć i wyświetlać (w GUI) wszystkie występujące sygnały. W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie (należy umożliwić wyświetlanie wszystkich sygnałów jednocześnie).

Zad 5a: outputFreeFall01.log
Zad 5b: outputFreeFall02.log

Zad 6.

Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje sygnał z akcelerometru robota poruszającego się do przodu (sygnał z osi X,Y,Z). Program ma obliczyć przyspieszenie ziemskie g, wykrywać i zliczać czas trwania postoju robota i czas trwania ruchu robota. Należy wyznaczyć i wyświetlać (w GUI) wszystkie występujące sygnały oraz liczbę kroków (ruchu oraz postoju). W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie (należy umożliwić wyświetlanie wszystkich sygnałów jednocześnie).

Zad 6a: outputRobotForwardA02.log Zad 6b: outputRobotForwardB02.log Zad 6c: outputRobotForwardA01.log

Zad 7.

Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje sygnał z żyroskopu umieszczonego na robocie mobilnym. Program ma wyświetlać (w GUI) aktualną prędkość kątową, sygnał uśredniony, położenie kątowe. W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie (należy umożliwić wyświetlanie wszystkich sygnałów jednocześnie).

Zad 7a: outputRotateA01.log Zad 7b: outputRotateB01.log Zad 7c: outputRotateB02.log

Zad 8.

Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje sygnał z żyroskopu umieszczonego na robocie mobilnym (na środku platformy robota o rozmiarach 10cm x 10 cm). Program ma wyświetlać (w GUI) aktualną prędkość kątową, aktualne położenie wierzchołków platformy. W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie (należy umożliwić wyświetlanie wszystkich sygnałów jednocześnie).

Zad 8a: outputPendulum01.log
Zad 8b: outputPendulum02.log

Zad 9.

Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje dane aktualnego położenia kątowego (roll, pitch, yaw) robota mobilnego. Program ma wyświetlać (w GUI) aktualną linię horyzontu w rzucie z góry, z przodu i z boku. W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie wymaganych elementów.

Zad 9a: outputRotateB01.log Zad 9b: outputCatapult01.log Zad 9c: outputRotateB02.log

Zad 10

Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje dane aktualnego położenia kątowego (roll, pitch, yaw) robota mobilnego. Program (w GUI) ma rysować prosty kompas i wyświetlać aktualny kierunek robota, zakładając, że na początku ruchu robot był skierowany na północ. W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie.

Zad 10a: outputCatapult01.log Zad 10b: outputRotateB01.log Zad 10c: outputPendulumOrt02.log

```
Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje dane aktualnego położenia kątowego (roll, pitch, yaw) robota mobilnego. Program ma wyświetlać (w GUI) aktualną trajektorię (drogę przebytą przez robota) przy założeniu, że robot porusza się ze stałą prędkością
(wartość prędkości należy zmieniać za pomocą odpowiednich przycisków GUI).
Zad 11a: outputRobotForwardB01.log
Zad 11b: outputRobotForwardA02.log
Zad 11c: outputPendulumOrt01.log
Zad 12.
Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje sygnał z żyroskopu umieszczonego na robocie mobilnym. Założono, że robot porusza się ze stałą prędkością (wartość prędkości można zmieniać za pomocą odpowiednich przycisków GUI). Program ma wyznaczyć i wyświetlać
(w GUI) animowaną bieżącą trajektorię (drogę przebytą przez robota) - należy wykorzystać timer.
Zad 12a: outputRobotForwardA01.log
Zad 12b: outputRobotForwardB02.log
Zad 12c: outputPendulumOrt02.log
          Zaimplementować program zawierający GUI w środowisku WinAPI, który wczytuje, przetwarza i wizualizuje
sygnał z akcelerometru robota jadącego pod górę (do przodu). Zakładając, że robot porusza się ze stałą prędkością bądź stał w miejscu należy wyznaczyć okres czasu w jakim robot się poruszał. Po wyznaczeniu
wektora grawitacji g należy określić, pod jak wysoka górę podjechał robot. Aktualna wysokość (podczas jazdy pod górę) oraz g mają być wyświetlane na wykresie. W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie (należy umożliwić wyświetlanie wszystkich sygnałów jednocześnie).
Zad 13a: outputRobotForwardB01.log
Zad 13b: outputRobotForwardB02.log
Zaimplementować program, który obsługuje funkcjonalności GUI oraz wczytuje i przetwarza sygnał z akcelerometru umieszczonego na wahadle. Wykorzystując wektor grawitacji (wyznaczony z danych z akcelerometru) oraz timer, należy wykreślić aktualne położenie wahadła (maksymalną wysokość przy każdym wahnięciu). Należy
przyjąć długość wahadła 1m. Aktualna wartość g oraz czas trwania poprzedniego wahnięcia mają być wyświetlane
na wykresie. W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie.
Zad 14a: outputPendulum01.log
Zad 14b: outputPendulum02.log
Zad 14c: outputPendulumOrt01.log
Zad 15.
          Zaimplementować program, który obsługuje funkcjonalności GUI oraz wczytuje i przetwarza dane
aktualnego położenia kątowego (roll, pitch, yaw) wahadła. Wykorzystując te dane oraz timer należy wykreślić
aktualne położenie wahadła (maksymalną wysokość przy każdym wahnięciu). Należy przyjąć długość wahadła 0,5m.
Aktualna kat wychylenia wahadła oraz czas trwania poprzedniego wahnięcia mają być wyświetlane na wykresie. W
GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie tych sygnałów na wykresie.
Zad 15a: outputPendulum01.log
Zad 15b: outputPendulum02.log
Zad 15c: outputPendulumOrt02.log
          Zaimplementować program, który obsługuje funkcjonalności GUI oraz wczytuje i przetwarza dane
aktualnego położenia katowego (roll, pitch, yaw) obracającego się elementu. Należy wyznaczyć ile obrotów (w
którą stronę) wykonał element. Wykorzystując timer należy animować aktualny kąt obrotu (jeśli element wykonał
2,5 obrotu powinna być wyświetlona końcowa wartość 900 stopni). W GUI należy dodać przyciski odpowiedzialne
za wyświetlanie wymaganych elementów.
Zad 16a: outputRotateA01.log
Zad 16b: outputRotateA02.log
Zad 16c: outputRotateB01.log
Zad 16d: outputRotateB02.log
           Zaimplementować program, który obsługuje funkcjonalności GUI oraz wczytuje i przetwarza sygnał z
akcelerometru oraz dane aktualnego położenia katowego (roll, pitch, yaw) umieszczonego na uderzanym
elemencie. Należy wyznaczyć z jakiego kierunku element został uderzony oraz jakiego dostał przyspieszenia. Wykorzystując timer należy wyświetlić w jakiej chwili czas miało miejsce uderzenie. W GUI należy dodać
przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie wymaganych elementów.
Zad 17a: outputPunch01.log
Zad 17b: outputPunch02.log
Dodatkowe materialy:
Metody do wczytania danych z pliku tekstowego:
http://www.cplusplus.com/reference/fstream/ifstream/
Średnia krocząca (prosta):
http://pl.wikipedia.org/wiki/Średnia krocząca
Składowa stała:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sygnał okresowy
Dla potrzeb projektu składową stałą można wyznaczyć poprzez odjęcie wartości średniej sygnału od każdej
próbki sygnału. Można przyjąć wartość średnia jako średnią (kroczącą) z ostatnich 25 próbek.
```

Całkowanie numeryczne (metoda prostokątów) http://pl.wikipedia.org/wiki/Całkowanie numeryczne

Dokumentacja Microsoft Developer Network
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff818516(v=vs.85).aspx
WIN API (po polsku)
http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-WinAPI-C++/167