

⚠ TARJETA INFORMATIVA: Discrepancia de Combustible

Fecha: 23/Jun/2026

Proyecto: Lerma - Tres Marías

Semana: 25 (15-21 Jun 2026)

Ing. Responsable: Apolinar Reyes Bolaina

Día de la Incidencia: Martes, 16/Jun/2026


Equipo: Perfiladora

1. Descripción y Evidencia del Faltante (200 Litros)

Se ha detectado un faltante de **200 litros** de diésel al conciliar el reporte de residencia de obra contra la evidencia física de despacho (Tanque Pegaso). El combustible salió de tanque, pero no se reconoció en obra.

Fuente de Información	Declaración / Carga Registrada	Diferencia
Reporte Físico (Obra) <i>Formato Ing. Apolinar</i>	350 Litros (Fila 31, "DISTRIBUCIÓN")	200 Litros sin justificar
Despacho (Pegaso) <i>Captura Obra / Maestro</i>	550 Litros (Evidencia Odómetro)	

Evidencia de Despacho (Chat Oficial y Odómetro en 0550 Lts):



⚠ NOTA DE ATENCIÓN A RESIDENTES DE OBRA

Se requiere **mayor rigor y cuidado al capturar la información**. El llenado del formato GC-COMB-003 debe realizarse en el momento del suministro, verificando visualmente la lectura del odómetro junto al operador. Discrepancias de esta magnitud afectan el cálculo de rendimientos e incurrir en pérdidas para el proyecto.