

FR-MTO 163 V.3

6



Pagina Anexa HOJA DE CAMBIOS

Codigo: FR-MTO-163

Página: 2 de 2

Version	Fecha (Dia/Mes/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de creacion del Documento	Autor
0	11/06/2017	Creación de documento	Ensamble	Jahir Baez
1	06/01/2020	Se agregaron fotografias de los diferentes puntos a inspeccionar	Mantenimiento	David Trejo
2	23/01/2020	Se modificaron los rangos del punto 1: de 5 mpa a 0.3 - 0.5 mpa y se agrego el punto 2 de 0.2 - 0.3 mpa	Mantenimiento	David Trejo
3	02/06/2023	Se modificó la columna de clasificación en punto número 6 a "Inspección y limpieza de poka-yokes.	Ensamble	Juan Gloria