

WSS Testing & Certification CHILE			MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (MIPER)													REG-SEG-062 / Rev. 01 Fecha: 12-09-2025 Páginas: 1 de 1		
Empresa			World Survey Services Chile S.A.															
División:			Inspecciones Industriales															
Fecha de Actualización			24-07-2026															
Procesos (Operativos/ Administrativos)	Actividad	Clasificar Actividad	Tarea	Peligro (A las personas, equipos y/o instalaciones)	Evento de riesgo potencial no deseado	Riesgo Puro			Clasificación del Riesgo (Alto, Medio, Bajo)	Control Operacional	Riesgo Residual			Clasificación del Riesgo (Alto, Medio, Bajo)	Riesgo Acceptable SI - NO	Responsable del control		
		NR= No Rutinaria R= Rutunaria																
						C	P	MR			C	P	MR					
Inspecciones Industriales	Transporte Terrestre de Personal	R=Rutinaria	Conducción y Desplazamiento en Vehículos Livianos (Camionetas) - a áreas operativas: por calles, avenidas y carretera; por caminos de servicios (fuera de carretera, etc.);Conducción por áreas Operativas.	Conducción de vehículos sin los conocimientos necesarios y acreditaciones pertinentes	Accidentes Vehiculares en áreas Operativas y/o de Tránsito en caminos de ciudades, carreteras o rutas públicas y empadronadas. Choques contra Vehículos, estructuras, edificios, oficinas o casas. Colisiones contra otros vehículos, Equipos Pesados, Camiones de Transportes de productos/insumos/materiales, Vehículos de Emergencias, Camiones Aljibes, Volcamiento.	8	4	32	Alto	1.-Programa de conducción. "Ítem, Mantencion" 2.-Programa de fatiga y somnolencia 3.-Controles de Ruta (Mediante GPS). velocidades permitida, de acuerdo al área de tránsito. Obligatorio de Cinturón de Seguridad, incluido todos los acompañantes. Curso de manejo defensivo. Aplicación de Lista de Chequeo. vehículos, equipos, vías de circulación, paredes o muros. Psicosensometrico aprobado y vigente. el vehiculo a conducir y vigente. Alcohol y Drogas, Segun procedimiento WSS. 12.-Aplicación Planes de Emergencias WSS. protección industrial y señalética en áreas de riesgo.	4.-Manejar respetando 5.-Uso 6.- 7.- 8.-Mantenga la separación adecuada entre 9.-Examen 10.-Contar con licencia de conducir autorizada para 11.-Controles de	4	4	16	Medio	SI	Jefe de Departamento	
				Condiciones climáticas adversas: vientos, neblina, tormentas de arena, encandilamiento.		8	4	32	Alto			4	4	16	Medio	SI		
				Condiciones físicas y/o psicológicas no adecuadas (Fatiga, somnolencia, etc.)		8	4	32	Alto			4	4	16	Medio	SI		
				Imprudencia, no respetar restricciones/Ley de Tránsito, exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o drogas, uso de celular para llamadas telefónicas o mensajes de texto/whatsapp, adulterar GPS/tacómetro		8	4	32	Alto			4	4	16	Medio	SI		
				Caminos sinuosos, con baches, gravilla, resaltos, eventos, neblina.		8	4	32	Alto			4	4	16	Medio	SI		
				Atropello de peatones, animales		8	2	16	Medio			4	2	8	Medio	SI		
	Ingreso a Instalaciones y Puntos de Trabajo	R=Rutinaria	Coordinar Ingreso a instalaciones y Permisos de Ingreso a puntos de trabajo Traslado desde Estacionamiento Hacia Puntos de Trabajo y Viceversa	Piso Irregular - Transitar no respetando Instructivos/Señaléticas	Caida mismo nivel - Distinto Nivel.	4	4	16	Medio	1.-Transitar solo por áreas habilitadas y pasos peatonales 2.-Capacitación, Inducción. 3.-Uso de 3 puntos de apoyo al descender y ascender escaleras. transitar en áreas operativas . (Celulares, Tablet, Usando Aplicaciones en teléfono, etc.) 5.-Solicitar la recepción de área limpia y ordenada.	4.-Se prohíbe el uso de elementos distractorias al	2	4	8	Medio	SI	Jefe de Departamento	
				Material Particulado	Inhalación de Polvo en suspensión	4	4	16	Medio			2	4	8	Medio	SI		
				Transito de Vehículos, Camiones y Grúas Horquillas en Áreas Operacionales.	(Contacto Hombre Maquina)	8	4	32	Alto			4	4	16	Medio	SI		
		Ensayos No Destructivos e Inspección a Elementos de Izaje y Levante	R=Rutinaria	Inspeccion Estructural a Ítems de Inspección	Piso Irregular - Transitar no respetando Instructivos/Señaléticas	Caida mismo nivel - Distinto Nivel.	4	4	16	Medio	1.-Transitar solo por áreas habilitadas y pasos peatonales 2.-Capacitación, Inducción. 3.-Uso de 3 puntos de apoyo al descender y ascender escaleras. transitar en áreas operativas . (Celulares, Tablet, Usando Aplicaciones en teléfono, etc.) 5.-Solicitar la recepción de área limpia y ordenada.	4.-Se prohíbe el uso de elementos distractorias al	2	4	8	Medio	SI	Jefe de Departamento
					Cargas, objetos suspendidos	Caida de objeto en altura	8	4	32	Alto			4	4	16	Medio	SI	
					Superficie de trabajo húmeda, resbaladiza	Caida mismo nivel - Distinto Nivel.	8	4	32	Alto			4	4	16	Medio	SI	

Empresa	World Survey Services Chile S.A.
División:	Inspecciones Industriales
Fecha de Actualización	24-07-2026

Procesos (Operativos/ Administrativos)	Actividad	Clasificar Actividad	Tarea	Peligro (A las personas, equipos y/o instalaciones)	Evento de riesgo potencial no deseado	Riesgo Puro			Clasificación del Riesgo (Alto, Medio, Bajo)	Control Operacional	Riesgo Residual			Clasificación del Riesgo (Alto, Medio, Bajo)	Riesgo Aceptable SI - NO	Responsable del control
		NR= No Rutinaria R= Rutunaria				Evaluación de Riesgo Personas, equipos y/o Instalaciones)					Evaluación de Riesgo Personas, equipos y/o Instalaciones)					
						C	P	MR			C	P	MR			
Inspecciones Industriales	Ensayos No Destructivos e Inspección a Elementos de Izaje y Levante	R=Rutinaria	Inspeccion Estructural a Ítems de Inspección	Pisos ausentes o deficientes	Perdida de Equilibrio, Caída de Altura.	8	4	32	Alto	1.- Respetar 3 puntos de apoyo al ascender y descender escalas. 2.- Se prohíbe el uso de aparatos electrónicos mientras se transita en áreas operativas. 3.- Confección Herramienta de Control de Riesgos (HCR) 4.- Procedimiento Especifico de Trabajo. 5.- Personal debe contar con inducciones de área. 6. Personal con capacitación teórico/practica en trabajos en altura. 7. Inspección de SPDC, arnés y accesorios antes de iniciar trabajos 8. El trabajador debe mantener las áreas de tránsito y desplazamiento libres y despejadas 9. Exámen de altura física para trabajos inferiores a 9 metros y examen 8vo par para altura física mayor a 9 metros 10. Personal solo debe transitar por escalas habilitadas para tal efecto, por ningun motivo sobrepasar con cuerpo barandas que pueda ocasionar caídas al vacío.	4	4	16	Medio	SI	Jefe de Departamento
				Máquina / equipo pesado en movimiento/Distintos tipos de Energías (Hidraulica- neumatica-Elctrica)	Atrapamiento	8	4	32	Alto	1.-Bloqueo de equipo y/o vehiculo mediante candado de bloqueo, tenaza y tarjeta de identificacion. 2.-Realizar verificación de energia cero luego de bloquear equipo. 3.- Difusion y capacitacion de Procedimientos de trabajo Inspecciones Industriales 4.- Realizar Herramienta Preventiva ART-AST o la que disponga el cliente.	4	4	16	Medio	SI	
				Superficie de trabajo en altura (sobre 1.8 mts.)	Caída Distinto Nivel.	8	4	32	Alto	1.- Personal calificado y autorizado para trabajar en altura (certificación OTEC) 2.- Uso de sistema Personal de Detención de Caída (SPDC) certificados, en óptimas condiciones y con TAG/ código de identificación. 3.- Realizar Herramienta Preventiva ART-AST o la que disponga el cliente. 4.- Operador de plataforma móvil de elevación (Cliente), debe estar certificado de acuerdo a Estándarde cliente y Legislación vigente. 5.-Operador calificado y autorizado para trabajar en altura (certificación OTEC) 6.- Programa de mantención de equipo elevador y/o plataformas provisorias. 7.- El trabajador debe estar permanentemente anclado a los puntos de sujeción aprobados, identificados y certificados que indiquen capacidad de carga. 8.- Previo chequeo de equipo móvil elevadizo y/o Plataformas provisorias (Andamios y/o escalas) 9.- Las superficies de trabajo temporales certificadas (plataformas elevadizas. Escalas y andamios) deben ser aprobadas por el supervisor y tienen que contar con una tarjeta que identifique su aprobación (verde) o restricciones de uso (roja) 10.- Permiso de trabajo en altura	4	4	16	Medio	SI	
				Espacio Confinado	Exposición a ambientes con deficiencia de oxígeno	8	2	16	Medio	1.- Personal calificado y autorizado para trabajar en espacio confinadoa (certificación OTEC y Mutual de seguridad) 2.- Uso de sistema Personal de Detención de Caída (SPDC) certificados, en óptimas condiciones y con TAG/ código de identificación. (Para trabajos de rescate en interior de Espacio confinado 3.- Realizar Herramienta Preventiva ART-AST o la que disponga el cliente. 4.- Difusion y capacitacion de Procedimientos de trabajo 5.-Permiso de trabajo de espacios confinados (Formato Cliente) 6.- Medicion de % de oxigeno y otros compuestos al interior de espacios confinados antes de ingresar. (Por parte dl cliente) 7.- Vigia de espacio confinado afuera de espacio confinado. 8.- Radio de comunicacion para comunacion con personal de interior de espacio confinado. 9.- Iluminacion Contante en area de trabajo (Requerimiento que debe entregar cliente)	4	1	4	Bajo	SI	
				Acciones temerarias.	Golpes con estructura	4	2	8	Medio	1.-Uso de Casco de Seguridad y Lentes de Seguridad. 2.-Confección Herramienta Preventiva 3.-Procedimientos Especificos WSS	2	2	4	Bajo	SI	
				Material Particulado	Inhalación de Polvo en suspensión	4	4	16	Medio	1.- Uso de Respirador con filtro mixto polvo y gases riesgos relacionados a la exposición a material particulado PM10 3.-Realizar Herramienta Preventiva HCR 2.-Capacitación al personal sobre riesgos relacionados a la exposición a material particulado PM10 4.-Procedimientos Especificos de Trabajo.	2	4	8	Medio	SI	
		R=Rutinaria	Limpieza de superficie de Ítems de Inspección	Máquinas, equipos o herramientas manuales	Cortes por objetos / herramientas corto- punzantes	8	2	8	Medio	1.- Realizar Herramienta Preventiva ART-AST o la que disponga el cliente. 2.- Check list de herramientas manuales y codificación con código de colores de acuerdo a estandar de Cliente. 3.- Uso de guantes de seguridad en todos momento. 4.- No exponer extremidades en linea de fuego de trayectoria de manipulacion de herramientas manuales.	4	1	4	Bajo	SI	Jefe de Departamento
					Proyección de fragmentos y/o partículas	8	2	8	Medio	1.- Realizar Herramienta Preventiva ART-AST o la que disponga el cliente. 3.- Uso de Lentes de seguridad en todos momento. 3.- No exponer extremidades en linea de fuego de trayectoria de proyeccion de fragmentos y/o partículas	4	1	4	Bajo	SI	
		R=Rutinaria	Inspeccion de medicion del Ítems de Inspección	Piso Irregular - Transitar no respetando Instructivos/Señaléticas	Caída mismo nivel - Distinto Nivel.	4	4	16	Medio	1.-Transitar solo por áreas habilitadas y pasos peatonales 2.-Capacitación, Inducción. 3.-Uso de 3 puntos de apoyo al descender y ascender escaleras. 4.-Se prohíbe el uso de elementos distractorias al transitar en áreas operativas . (Celulares, Tablet, Usando Aplicaciones en teléfono, etc.) 5.-Solicitar la recepción de área limpia y ordenada.	2	4	8	Medio	SI	Jefe de Departamento
				Manipulacion Inadecuada de Gancho	Golpeado por Gancho	4	4	16	Alto	1. Realizar inspeccion con gancho acostado en piso. 2. Uso de EPP (Zapatos de seguridad y guantes)	2	2	4	Bajo	SI	
		R=Rutinaria	Inspeccion de END e Inspección a Elementos de Izaje y Levante	Piso Irregular - Transitar no respetando Instructivos/Señaléticas	Caída mismo nivel - Distinto Nivel.	4	4	16	Medio	1.-Transitar solo por áreas habilitadas y pasos peatonales 2.-Capacitación, Inducción. 3.-Uso de 3 puntos de apoyo al descender y ascender escaleras. 4.-Se prohíbe el uso de elementos distractorias al transitar en áreas operativas . (Celulares, Tablet, Usando Aplicaciones en teléfono, etc.) 5.-Solicitar la recepción de área limpia y ordenada.	2	4	8	Medio	SI	Jefe de Departamento
				Superficie de trabajo húmeda, resbaladiza	Caída mismo nivel - Distinto Nivel.	4	4	16	Medio	1.- Respetar 3 puntos de apoyo al ascender y descender escalas. 2.- Transitar solo por pasos habilitados. 3.- Se prohíbe el uso de aparatos electrónicos mientras se transita en áreas operativas. 4.- Realizar Herramienta Preventiva ART-AST o la que disponga el cliente. 5.- Uso en todo momento de EPP (Casco de seguridad- Guantes de seguridad- Zapatos de seguridad-Lentes de seguridad) 6.- Previo chequeo del artea de trabajo	2	4	8	Medio	s	
				Manipulacion Inadecuada de Gancho	Golpeado por Gancho	4	4	16	Medio	1.- Realizar inspeccion con gancho acostado en piso. 2. Uso de EPP (Zapatos de seguridad y guantes).	2	2	4	Bajo	SI	

Procesos (Operativos/ Administrativos)	Actividad	Clasificar Actividad	Tarea	Peligro (A las personas, equipos y/o instalaciones)	Evento de riesgo potencial no deseado	Riesgo Puro			Clasificación del Riesgo (Alto, Medio, Bajo)	Control Operacional	Riesgo Residual			Clasificación del Riesgo (Alto, Medio, Bajo)	Riesgo Acceptable SI - NO	Responsable del control															
		NR= No Rutinaria R= Rutunaria				Evaluación de Riesgo Personas, equipos y/o instalaciones					Evaluación de Riesgo Personas, equipos y/o instalaciones																				
						C	P	MR			C	P	MR																		
Inspecciones Industriales	Ensayos No Destructivos e Inspección a Elementos de Izaje y Levante	R=Rutinaria	Inspeccion de END e Inspección a Elementos de Izaje y Levante	Máquina / equipo pesado en movimiento/Distintos tipos de Energías (Hidráulica- neumatica-Elctrica)	Atrapamiento	8	4	32	Alto	1.-Bloqueo de equipo y/o vehiculo mediante candado de bloqueo, tenaza y tarjeta de identificación. 2.-Realizar verificación de energía cero luego de bloquear equipo. 3.- Difusion y capacitacion de Procedimientos de trabajo Inspecciones Industriales la que disponga el cliente.	4	4	16	Medio	SI	Jefe de Departamento															
				Superficie de trabajo en altura (sobre 1.8 mts.)	Caída Distinto Nivel.	8	4	32	Alto	1.- Personal calificado y autorizado para trabajar en altura (certificación OTEC) 2.- Uso de sistema Personal de Detención de Caída (SPDC) certificados, en óptimas condiciones y con TAG/ código de identificación. 3.- Realizar Herramienta Preventiva ART-AST o la que disponga el cliente. 4.- Operador de plataforma móvil de elevación (Cliente), debe estar certificado de acuerdo a Estándarde cliente y Legislación vigente. 5.- Operador calificado y autorizado para trabajar en altura (certificación OTEC) 6.- Programa de mantención de equipo elevador y/o plataformas provisionas. 7.- El trabajador debe estar permanentemente anclado a los puntos de sujeción aprobados, identificados y certificados que indiquen capacidad de carga. 8.- Previo chequeo de equipo móvil elevadizo y/o Plataformas provisionas (Andamios y/o escalas) 9.- Las superficies de trabajo temporales certificadas (plataformas elevadizas. Escalas y andamios) deben ser aprobadas por el supervisor y tienen que contar con una tarjeta que identifique su aprobación (verde) o restricciones de uso (roja) 10.- Permiso de trabajo en altura	4	4	16	Medio	SI																
				Espacio Confinado	Exposición a ambientes con deficiencia de oxígeno	8	2	16	Medio	1.- Personal calificado y autorizado para trabajar en espacio confinados (certificación OTEC y Mutual de seguridad) 2.- Uso de sistema Personal de Detención de Caída (SPDC) certificados, en óptimas condiciones y con TAG/ código de identificación. (Para trabajos de rescate en interior de Espacio confinado 3.- Realizar Herramienta Preventiva ART-AST o la que disponga el cliente. 4.- Difusion y capacitacion de Procedimientos de trabajo 5.-Permiso de trabajo de espacios confinados (Formato Cliente) 6.- Medicion de % de oxígeno y otros compuestos al interior de espacios confinados antes de ingresar. (Por parte dl cliente) 7.- Vigia de espacio confinado afuera de espacio confinado. 8.- Radio de comunicacion para comunacion con personal de interior de espacio confinado. 9.- Iluminacion Contante en area de trabajo (Requerimiento que debe entregar cliente)	4	1	4	Bajo	SI																
				Manipulación de materiales en altura	Caída de Objetos	8	2	16	Medio	1.- Segregación de área en todo el perímetro en 360 grados para evitar circulación de personal ajeno a la actividad 2.- Se prohíbe el almacenamiento transitorio de materiales u objetos que traspasen la altura del rodapié, ni apoyados en barandas existentes 3.- Uso de muñequera porta herramientas y/o herremienta de contencion para evitar caída de objetos. para evitar. 4.- Permiso de trabajo en altura 5.- Difusion y capacitacion de Procedimientos de trabajo	4	1	4	Bajo	SI																
				Material Particulado	Inhalación de Polvo en suspensión	4	4	16	Medio	1.- Uso de Respirador con filtro mixto polvo y gases 2.-Capacitación al personal sobre riesgos relacionados a la exposición a material particulado PM10 3.-Realizar Herramienta Preventiva HCR 4.-Procedimientos Especificos de Trabajo.	2	2	4	Bajo	SI																
				Sustancias Peligrosas	Dermatitis por contacto	4	2	8	Medio	1. Uso de Lentes de Seguridad Hermeticos. 3. Uso de mascarilla carbon activo 5. Procedimientos Especificos de Trabajo. 2. Capacitacion HDS producto 4. Uso de Guantes de Nitrilo	2	2	4	Bajo	SI																
Revisado por: Claudio Lopez A. - Jefe de Departamento																Aprobado Por: José Rodríguez M - Jefe de División Inspecciones Industriales															