Lab10 Requirements

1. **基本要求 (80%)**：在樹梅派上執行 C 程式，使七段顯示器可以從 1000 倒數到 0，每秒更新一次、一次減 100。(1000, 0900, 0800, … , 0000)，結束後將顯示器清空(熄滅不亮)。
   - 有做其他功能的話，請在 Demo 時展示，並在實驗報告中說明與放上結果圖。
   - 本次實驗需繳交: **實驗報告, c source code**。

2. **加分 (20%)**：可以選擇做整數四則運算或自由發想題目。
   (1) 整數四則運算: 執行整數四則運算並將結果顯示在七段顯示器，如輸入執 行 2*5，七段顯示器顯示 10。 具體如何輸入, 輸出可以自行決定。
   (2) 自由發想。

