

Лабораторные рН -метры

Инструкция по эксплуатации. Паспорт.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР	3
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	3
Описание и технические характеристики	4
ПОРЯДОК РАБОТЫ	5
Подключение электродов и датчиков	5
Tioncop Therefore that and s	
Проведение измерений PH Измерение ОВП (HI2211)	
Измерение ОВП (НІ2211)  Измерение температуры	7
Функция памяти	,
САЛИБРОВКА КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ РН	
Подготовка	8
Процедура каливровки	
КАЛИБРОВКА КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (ТОЛЬК	
Hogrotoska	10
Подготовка Процедура калибровки	
ЗАВИСИМОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ РИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ	11
СЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РН-ЭЛЕКТРОДА	11
Подготовка к Работе Измерение	
MNEPPHE	
Vacuum	
Периодическое овслуживание	12
О'ВІСТКА ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.	13
некоторые особенности рн-электродов	
BARSHHE TEMDEPATYPЫ	14
Щелочная ошибка.	1
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	15
AKCECCVAPIJ	10
Калибровочные растворы	10
PACTROPAL TOW VPASSIBLES IS OSSICTED.	The second secon
SHIPTHOMETH	10
РАСТВОРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ORP-ЭЛЕКТРОДОВ	
ГАРАЦТИЙНЫЕ ОБЯГАТЕЛЬСТВА	1

## Предварительный осмотр

Выньте прибор и аксессуары из упаковочного материала и осмотрите их, чтобы убедиться, что во время транспортировки не произошло никаких повреждений. Проверьте комплектность поставки. Если обнаружится какое-либо повреждение или недостача, сразу же сообщите об этом.

В стандартный комплект поставки входит:

НІ 1131В – комбинированный заполняемый стеклянный рН-электрод

НІ 7662 - термодатчик

НІ 76404 - штатив для электрода

буферные растворы рН 4.01 и рН 7.01 (по 20мл)

НІ 7082 – электролит для заполнения электрода

сетевой адаптер на 12В

Инструкция

**Внимание**: Сохраните весь упаковочный материал до тех пор, пока Вы не убедитесь, что прибор нормально работает. Все неисправные компоненты следует возвратить в оригинальной упаковке вместе с прилагаемыми аксессуарами.


# Общее описание

HI2210, HI2211 производства HANNA Instruments — это серия микропроцессорных лабораторных рН-метров предназначенных для измерения рН, и температуры. HI2211 также может использоваться с ионоселективными электродами и измерять окислительно-восстановительный потенциал в режиме мВ. Температура при измерениях рН компенсируется автоматически.

Данные приборы снабжены большим, легко читаемым жидкокристаллическим дисплеем, на котором одновременно отображаются значения температуры и рН или мВ. Дисплей также вмеет ряд графических символов, облегчающих проведение калибровки. Специальная функция не позволяет осуществить калибровку в условиях нестабильного отклика электрода, что дает уверенность в правильности ее проведения и точности последующих измерений.

Приборы питаются от сети переменного тока через адаптер.

#### Описание и технические характеристики



На передней панели:

- 1) Дисплей
- Кнопка САL для входа и выхода из режима калибровки
- Кнопка CFM для подтверждения значения
- Кнопки ▲°С и ▼°С для ручного задания температуры и для выбора буферного раствора
- Киопка RANGE для выбора режима измерения (рН или мВ) (только HI 2211)
- Кнопка МЕМ для сохранения результата в память
- Кнопка MR для вызова результата из памяти
- 8) Вспомогательный дисплей
- 9) Основной дисилей

На задней панели:

- 10) Выключатель
- 11) Разьем питания
- 12) Разъем ВМС
- 13)Разъем термодатчика
- 14)Разъем электрода сравнения

#### Технические характеристики

Диапазон	pH	-2,00 16,00		
	ISE	±399,9 (только HI2211)		
	ORP	±1999 (только HI2211)		
	°C	-20,0 120,0		
Разрешение	pH	0.01		
	ISE	0,1 мВ (только НІ2211)		
	ORP	1 мВ (только НІ2211)		
	°C	0.1		
Погрешность1/	pH	±0.03 / ±0.03		
возможные отклонения в	ISE	±1/±2 мВ (только рН211)		
сильном электро-	ORP	±3 / ±2 мВ (только рН211)		
магнитном поле	°C	±0.5 / ±0.3		
Калибровка рН		автоматическая по 1 или 2 из 5 занесенных в память буферов (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)		
рН-электрод		HI 1131В комбинированный стеклянный		
Термокомпенсация рН-измерений		автоматическая или ручная во всем диапазоне		

Предел допустимой погрешности при температуре 20°C

Входной импеданс	10 <sup>12</sup> Om
Окружающие условия	050°C, относительная влажность не более 95%
Питание	12В — от адаптера
Габариты, мм	235 x 222 x 109
Вес, кг	1,1

## Порядок работы

#### Подключение электродов и датчиков

Комбинированные pH, ORP или ионоселективные электроды (со встроенным электродом сравнения) подключайте к BNC-разъему. Для разделенных электродных систем электрод сравнения подключайте к соответствующему разъему, а рабочий электрод к BNC-разъему (в BNC-разъеме в этом случае используется только центральная жила).

Для измерения температуры и обеспечения автоматической термокомпенсации подсоедините к прибору термодатчик. Если термодатчик не подключен, прибор, по умолчанию, будет на нижнем дисплее показывать 25°С или последнюю измеренную температуру (если термодатчик был отключен на работающем приборе). Индикатор «°С» при этом будет мигать.

#### Подсоединение питания

Подсоедините шнур адаптера к разъему и включите адаптер в сеть.

Для уверенности в соответствии характеристик источника питания используйте фирменные адаптеры, поставляемые в комплекте с pH-метром.


Замечание. Убедитесь, что линия питания защищена предохранителем.

Выключитель расположен на залией панели

## Проведение измерений рН

Перед началом работы следует выполинть калибровку прибора...

Включите прибор. На дисплее появятся все сегменты, прибор автоматически выполнит самопроверку.



Прибор автоматически перейдет в режим измерения рН.

Замечание. Перед каждым измерением рекомендуется тицательно промывать электрод. Пупше для этого использовать свободное количество измеряемого образца (всегда старайтесь использовать две порции обраща: одна для сполискивания, другая для измерения). Если производится ряд измерений в различных образцах, в промежутках между пробами рекомендуется споласкивать электрод и термодатчик дистизлированной водой (если



дистиллированной воды нет в распоряжении, можно использовать обычную водопроводную) и проможнуть фильтровальной бумагой. Значения pH напрямую зависят от температуры, и потому для точного измерения pH всегда следует принимать в расчет температуру раствора. Полное равновесие в системе электрод — образец наступает примерно через 15 мин.

Для измерения pH просто погрузите pH-электрод и термодатчик в тестируемый образец на глубину примерно 4 см. Подождите 1-2 минуты для стабилизации электрода. Значение pH появится в центре дисплея. Справа появится значение температуры.

# 7.426 2014

Если значение pH вне пределов измерений прибора, на дисплее будут показаны черточки « - - -»

Для использования функции автоматической температурной компенсации необходимо погрузить термодатчик H17669/2W в образец как можно ближе к электроду и подождать 1-2 минуты. Если температура образца Вам известна, термокомпенсацию можно осуществлять вручную.

Для проведения ручной термокомпенсации необходимо отключить термодатчик от прибора. При этом справа на дисплее появится температура 25.0°C или последняя измеренная термодатчиком



температура. Символ «°С» при этом будет мигать. Узнайте температуру образца при помощи Checktemp или ртутного термометра. Установите значение температуры при помощи клавиш со стрелками.





Если термодатчик подключен к прибору, то символ «°С» не мигает справа на дисплее отображается текущая температура, которую нельзя отредактировать при помощи клавиш.

### Измерение ОВП (НІ2211)

Для перехода в режим измерений ORP (мВ) нажмите клавницу RANGE



Опустите электрод в измеряемый раствор на глубину примерно 4 см и подождите несколько минут для стабилизации показаний. На дисплее появится абсолютное значение окислительно-

восстановительного потенциала в мВ. При выходе за диапазон измерений на дисплее появляется «---».

Окислительно-восстановительный потенциал является мерой окислительной или восстановительной способности образца. Для правильного осуществления ORP-измерений поверхность электрода должна быть чистой и гладкой. Электрод должен быть защищен от любых механических воздействий, которые могут повредить платиново-золотое соединение. Во время хранения кончик электрода должен быть влажным (налейте в колпачок жидкость для хранения HI70300).

Перед проведением ORP-измерений поверхность электрода рекомендуется подвергнуть предварительной обработке, которая зависит от окислительных или восстановительных характеристик исследуемого раствора.

Перед тем как приступать к химической обработке электрода, желательно тщательно очистить платиновую поверхность электрода следующим образом:

выдержать в течение непродолжительного времени в скипидаре; сполоснуть большим количеством воды;

отполировать (в случае необходимости) мягкой шкуркой, обращая внимание на то, чтобы не поцарапать поверхность, и смывая после очистки следы этих загрязнений.

Поскольку потенциал системы Pt/PtO зависит от pH, предобработка электрода зависит от значений pH и Red/Ox-потенциала исследуемого раствора.

Как правило, если значение мВ, соответствующее измеренному рН, выше величины в приведенной ниже таблице, необходима окислительная обработка, в противном случае требуется восстановительная обработка.

pH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
мВ	990	920	860	800	740	680	640	580	520	460	400	340	280	220	160

Восстановительная обработка: Погружение на 5 минут в раствор сульфата железа (HI 7091L).

Окислительная обработка: Погружение на 5 минут в раствор гипохлорита натрия, нейтрализованного до рН 7 с помощью 1М соляной кислоты (НІ 7092L).

Если не провести предварительную обработку электрода, то время отклика будет значительно больше.

При работе с заполняемыми электродами необходимо поддерживать определенный уровень внутреннего электролита (не меньше, чем 0.5 см от нижнего края заливного отверстия) и заливать их по мере необходимости рекомендуемым раствором (HI 7071L).

## Измерение температуры

Проведение техниературных измерений предельно простое. Подсоедините датчик к прибору и включите его клавищей ON, Погрузите термодатчик для жидких сред и общего назначения (Н17662, входит в комплект) в исследуемый раствор. Значение температуры появится справа на дисплее. Как правило, для стабилизации показаний необходимо 1-2 минуты.

### Функция памяти

Для задержки и запоминания текущего значения нажмите и удерживайте клавищу **MEM**. Последнее измеренное значение останется на дисплее, пока клавища не будет отпущена. В это же время значение будет записано в память.





Для вызова значения из памяти нажмите клавищу MR. Значение отобразится на экране вместе с индикатором «МЕМ».

# Калибровка канала измерения рН

Для достижения максимальной точности измерений рекомендуется калибровать прибор как можно чаще. Прибор следует обязательно калибровать в следующих случаях:

когда прибор новый;

при замене электрода;

по крайней мере, раз в месяц:

после использования в агрессивных средах;

после процедуры очистки или замены электролита в электроде сравнения;

для достижения максимальной точности.

Рекомендуется двухточечная калибровка, но при работе в узкой области значений около 7,0 допустима и калибровка по одной точке. Стандартная калибровочная программа позволяет производить калибровку по 2 буферам из записанных в память пяти:

рН 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 и 10.01.

#### Подготовка

Налейте небольшие количества (примерно на высоту 4 см от дна сосуда) буферных растворов с рН 701 и с рН 4.01 или 10.01 в чистые сосуды. По возможности пользуйтесь пластиковыми сосудами. Если Вы проводите измерения в кислой области, при калибровке по второй точке используйте буфер с рН 4.01 и буфер с рН 10.01 при калибровке в щелочной области.

Для точной калибровки используйте по два сосуда для каждого буферного раствора. Первый - для споласкивания электрода, а второй - для калибровки. В этом случае загрязнение буфера будет минимально.

Внимание: Снимите с электрода защитный колпачок! Электрод должен быть погружен в раствор примерно на 4 см. Если используется термодатчик, он должен быть расположен как можно ближе к pH-электроду.


## Процедура калибровки

### Двухточечная калибровка

Если не используется термодатчик, убедитесь в том, что текущая температура раствора введена в прибор вручную. Для большей точности рекомендуется проводить калибровку при 25°C

Погрузите рН-электрод и термодатчик в первый буферный раствор (например, с рН 7.01), слегка встряхните и подождите 1 или 2 минуты для достижения термического равновесия;

Клавишами со стрелками установите справа на дисплее значение используемого буфера (например «7.01» или «6.86»).



Когда показания стабилизируются (дрейф менее 0.03pH за 10 сек.), индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор в перестанет мигать м

Подождите еще около минуты и нажмите кнопку CFM для фиксации значения буфера. Если значение используемого буфера оказалось в интервале ±1 pH от указанного, pH-метр запомнит показания (настройка смещения). В центре дисплея появится значение текущего буфера (например, «7.01»), а справа — значение

· 70 1-401

следующего буфера (например, «4.01»).

После подтверждения первой точки погрузите pH-электрод и термодатчик во второй буферный раствор (например, с pH 4.01), слегка встряхните и подождите 1 или 2 минуты для достижения термического равновесия;

Клавишами со стрелками установите на нижнем дисплее значение используемого буфера (например, «4.01»). Значение предыдущей точки выбрать нельзя.

Когда показания стабилизируются (дрейф менее 0.03рН за 10 сек.), индикатор в перестанет мигать и (примерно через 30 секунд) замигает индикатор сему .

Подождите еще около минуты и нажмите кнопку CFM для фиксации значения буфера. Если Вы использовали неправильный буфер или электрод непригоден для работы, то замигают индикаторы «WRONG № и «WRONG ®». Если же рассчитанное значение наклона калибровочной кривой попадает в интервал 70 — 108% от теоретического, рН-метр запомнит показания (настройка наклона).

Замечание: прибор автоматически исключает из списка буферы, используемые для калибровки по первой точке во избежание ошибки.

Замечание: если температура буферного раствора находится вне допустимых пределов компенсации, то будет показан символ «WRONG» и мигающее значение температуры. Для показа значения температуры при калибровке нажемите кнопку «RANGE».

#### Одноточечная калибровка

Выполняется аналогично двухточечной.

После распознавания первого буфера нажмите кнопку «CAL».



#### Сброс калибровки

В режиме калибровки удерживайте одновременно кнопки «CFM» и «CAL». На дисплее появится сообщение CLR. Прибор сбросит калибровку к заводской.

# Калибровка канала измерения температуры (только для сервисной службы)

Канал измерения температуры откалиброван на заводе и данные калибровки хранятся в энергонезависимой памяти. Термодатчики производства HANNA Instruments взаимозаменяемы и потому нет необходимости калибровки канала температуры при замене термодатчика.

Если все-таки по каким-либо причинам измерения температуры имеют погрешность больше заявленной, следует перекалибровать прибор в соответствии с описанной ниже процедурой.

Замечание. Данную процедуру должен проводить только квалифицированный персонал. Обратитесь для калибровки канала температуры в сервисный центр ЭкоИнструмент.


#### Подготовка

Подготовьте стакан воды со льдом (0°C). Другой стакан поместите в термостат с температурой 50°C (выдерживайте в термостате не менее часа).

В качестве контрольного термометра используйте откалиброванный (поверенный) термометр с точностью 0,1°С.


## Процедура калибровки

Включите прибор клавишей, удерживая при этом клавиши CAL и MEM. Загорится индикатор «CAL». Справа на дисплее появится «0.0» °C.



Погрузите датчик в стакан со льдом. По возможности ближе к контрольному термометру.

Подождите примерно 5 минут. Клавицими со стрелками установите соответствующее значение. Дождитесь появления сообщений READY и CFM и нажмите клавищу CFM.



На дисплее появится «50.0» °С.

Погрузите датчик в стакан, находящийся в термостате с температурой 50.0°С.

Подождите примерно 5 минут. Клавишами со стрелками установите соответствующее значение. Дождитесь появления сообщений READY и CFM и нажмите клавищу CFM

Прибор вернется в режим измерения.

Замечание. Если значения сильно отличаются от заложенных в память значений, прибор покажет сообщение «WRONG». Замените датчик температуры и выполинте калибровку заново.

# Зависимость значений рН от температуры

Значение рН буферных растворов в меньшей степени зависит от температуры, чем рН обычных образцов.

темпе	ратура			pH		
°C	°F	4,01	6,86	7,01	9,18	10,01
0	32	4,01	6,98	7,13	9,46	100,32
5	41	4,00	6,995	7,10	9,39	10,24
10	50	4,00	6,92	7,07	9,33	10,18
15	59	4,00	6,90	7,04	9,27	10,12
20	.68	4,00	6,88	7,03	9,22	10,06
25	77	4,01	6,86	7,01	9,18	10,01
30	86	4,02	6,85	7,00	9,14	9,96
40	104	4,04	6,84	6,98	9,07	9,88
50	122	4,06	6,83	6,98	9,01	9,82
60	140	4,09	6,84	6,98	8,97	9,77
70	158	4,12	6,85	6,99	8,93	9,75

При автоматической калибровке значения рН буферных растворов корректируются самим прибором, например:

калибровка при 25°C, на дисплее «4.01», «7.01», «10.01». калибровка при 20°C, на дисплее «4.00», «7.03», «10.06». калибровка при 50°C, на дисплее «4.06», «6.98», « 9.82».

# Условия хранения и использования рН-электрода

## Подготовка к работе

Снимите защитный колпачок. Небольшой налет соли на поверхности электрода вполне допустим. Просто смойте его обычной водой и сполосните в деионизованной воде.

В процессе транспортировки на внутренней поверхности мембраны могут образовываться пузырьки воздуха, которые вносят существенные помехи при эксплуатации электрода. Для их удаления стряхните электрод, как это делается с медицинским градусником.

Если электрод, по каким либо причинам, длительное время оставался сухим, то перед использованием его необходимо вымочить в растворе HI 70300 (раствор для хранения) в течение как минимум одного часа.

#### Для заполняемых электродов:

Если уровень электролита опустился более чем на 1cм от заливного отверстия, его необходимо долить. Для электродов с двойным солевым мостиком используйте 3.5M

КСІ (НІ7082), для электродов с одинарным солевым мостиком используйте 3.5М КСІ + AgCI (НІ7071).

Для электродов AmpHel (со встроенным усилителем):

Если электрод перестал выдавать показания (нет отклика), значит, разрядились встроенные батареи и его необходимо заменить.

### Измерение

Сполосните электрод в денонизованной или дистиллированной воде. Погрузите в образец на глубину не менее 4 см, перемешайте и подождите как минимум 30 секунд. Для более быстрого и точного отклика сполосните электрод перед измерением небольшим количеством измеряемого образца. Рекомендуется использование магнитной мешалки.

### **Хранение**

Для минимизации загрязнений и поддержания электрода в рабочем состоянии, чувствительную часть и солевой мостик следует хранить во влажном состоянии и не допускать их высыхания. По окончании работы рекомендуется надевать защитный колпачок с несколькими каплями раствора для хранения НІ 70300. Данный раствор можно заменить раствором для заполнения (НІ 7071 для электродов с одним солевым мостиком или НІ 7082 для электродов с двойным солевым мостиком) или, в крайнем случае, буферным раствором с рН 7.01 (НІ 7007).

> ВНИМАНИЕ: Никогда не храните электрод в дистиллированной или денонизированной воде!

## Периодическое обслуживание

Внимательно осмотрите электрод и кабель. Кабель должен быть цельным, без участков с поврежденной изоляцией, без перегибов и узлов. На корпусе и внутренних частях электрода не должно быть трещин и пузырьков воздуха. Разъем для подключения к прибору должен бать сухим и чистым. При обнаружении любого повреждения электрод необходимо сразу же заменить. Налеты соли, обнаруживаемые на поверхности чувствительного элемента следует удалить денонизированной водой, после чего надо погрузить электрод приблизительно на 30 минут в 0,1% раствор НСІ (НІ 7061L).

#### Для заполняемых электродов:

Периодически (примерно раз в пол-года) меняйте электролит в электроде сравнения. Для электродов с двойным солевым мостиком используйте 3.5М КСІ (НІ7082), для электролов с одинарным солевым мостиком используйте 3.5М КСІ + AgCl (НІ7071). После замены электролита оставьте электрод в растворе для хранения примерно на час, после чего заново откалибруйте.

#### Очистка

Для периодической очистки электрода используйте раствор для очистки общего назначения НІ 7061. Погрузите в него электрод примерно на 1 час, после чего сполосните в дистиллированной воде.

Пленка органического масла или жира на чувствительном шарике электрода также приводит к потере чувствительности. Чтобы удалить пленку, ополосните шарик электрода раствором для очистки от масел (НІ 7077L), вытрите насухо мягкой тканыю, тщательно промойте электрод в дистиллированной воде и погрузите на несколько часов в раствор НІ 7061.

Остатки белков (возникающие после измерений в молоке, сыре, мясе и т.п.) можно удалить обработкой стеклянного шарика электрода раствором пепсина и соляной кислоты (НІ 7073L). Погрузите электрод в этот раствор на 15 минут, затем тщательно сполосните его дистиплированной водой, а затем на несколько часов погрузите в раствор НІ 7061.

Для удаления неорганических загрязнителей используйте раствор НІ 7074. Погрузите электрод в этот раствор на 15 минут, затем тщательно сполосните его дистиплированной водой, а затем на несколько часов погрузите в раствор НІ 7061.

Внимание! После проведения процедур очистки с использованием растворов HI7074 или HI 7073 для заполняемых электродов рекомендуется заменить электролит. Для всех типов электродов после процедуры очистки следует тиательно промыть чувствительную часть и оставить электрод в растворе для хранения (HI 70300) на один час.

### Возможные неисправности и их устранение

Шум (неустойчивые хаотичные показания) может быть вызван:

Загрязнением солевого мостика (проведите очистку)

Снижением уровня электролита (долейте электролит)

Отсутствием гидротированного слоя на поверхности мембраны (вымочите электрод в растворе для хранения HI 70300)

Дрейф показаний: вымочите электрод в подогретом растворе для H17082 в течение 1 часа. Для заполняемых электродов замените электролит.

Маленький наклон (менее 92%): проведите процедуру очистки.

Нет наклона: проверьте электрод на наличие механических повреждений. При необходимости замените электрод.

Медленный отклик и постоянный дрейф показаний: вымочите электрод в течение часа в растворе HI 7061, после чего проведите очистку специальными растворами.

# Поиск неисправностей

Неполадки	Причины	Возможные решення				
При нажатии переключателя "ON/OFF" прибор не включается	Неисправен блок питания	Замените блок питания				
Тусклые показания Неисправен блок питания дисплея внутри прибора образовался конденсат		Замените блок питания выдержать прибор в сухом месте при комнатиой температуре				
Прибор не работает с термодатчиком	Неисправный термодатчик	Замените термодатчик и повторите процедуру калибровки с термокомпенсацией				
Прибор не удается откалибровать	Неправильно выбраны или загрязнены калибровочные растворы	Замените растворы на свежие; для точной калибровки используйте фирменные растворы				
	неисправен электрод	заменить электрод				
Прибор "медлит с ответом" или выдает неправильные результаты	Не работает электрод или засорена диафрагма	После очистки диафрагмы оставьте электрод в растворе для хранения. Если после этого электрод не будет нормально функционировать, необходимо заменить электрод и заново провести его калибровку				
Прибор не калибруется по второму буферному раствору	Неисправный или загрязиен рН-электрод	Попробуйте очистить электрод, если это не поможет, замените электрод				
Дрейф показаний	Температура нестабильна	Не достигнуто термическое равновесие. Подождите				
На дисплее горит символ Результаты измерений вышли за рабочий диапазои рН		а) проверьте калибровку;     б) убедитесь, что рН образца находится в пределах диапазона 0-14;     а) проверьте уровень электролита в электроде сравнения и сам рН-электрод				
На дистене горит симвой и <sup>ell</sup> »	Результаты измерений мВ находятся за пределями рабочего днапазона	Убедитесь, что значения мВ находятся внутри указанного в спецификации диапазона				
Справа на дисплее горит символ « »	Результаты измерений температуры выходит за пределы рабочего диапалона	Убедитесь, что измерения температуры и выходят за границы диапазона 0 - +100 °C				
На дисплее мигает символwsow(_frz)^-	Для калибровки опорной точки был использован: неправильный буфер	Убедитесь, что был использован буфер с pl- 7, и в случае необходимости замените его				
	неисправный электрод	Замените электрод на новый и откалибруйте его				
На дисплее мигает симвод "WRONO (мг) "	для калибровки наклона градуировочной кризой использован: неправильный буфер	Используйте свежий буферный раствор				
	ненсправный электрод	Проверьте электрод и в случае необходимости замените его				

# Аксессуары

# Калибровочные растворы

HI 7004M	буферный раствор рН 4,01 при 25 С, 230мл.
HI 7004L	буферный раствор рН 4,01 при 25 С, 460мл
HI 7006M	буферный раствор рН 6,86 при 25 С, 230мл.
HI 7006L	буферный раствор рН 6,86 при 25 С, 460мл
HI 7007M	буферный раствор рН 7,01 при 25 С, 230мл.
HI 7007L	буферный раствор рН 7,01 при 25 С, 460мл
HI 7009M	буферный раствор рН 9,18 при 25 С, 230мл.
HI 7009L	буферный раствор рН 9,18 при 25 С, 460мл
HI 7010M	буферный раствор рН 10,01 при 25 С, 230мл.
HI 7010L	буферный раствор рН 10,01 при 25 С, 460мл
HI 774P	буферные растворы рН 4,01 и рН 7,01 по 30мл.
HI 7710P	буферные растворы рН 10,01 и рН 7,01 по 30мл.

## Растворы для хранения и очистки

HI 70300M	раствор для хранения, 230мл.
HI 7061M	раствор для очистки общего назначения, 230мд
HI 7061L	раствор для очистки общего назначения, 460мл.
HI 7073M	раствор для удаления остатков белков, 230мл.
HI 7073L	раствор для удаления остатков белков, 460мл.
HI 7074M	раствор для удаления неорганических отложений, 230мл.
HI 7074L	раствор для удаления неорганических отложений, 460мл.
HI 7077M	раствор для удаления жиров и масел, 230мл.
HI 7077L	раствор для удаления жиров и масел, 460мл.

## Электролиты

HI 7071	3.5M КСІ +AgCl электролит для электродов с одинарным соленым
	мостиком, 4 х 50мл
HI 7072	1М KNO <sub>3</sub> электролит для электродов с двойным солевым мостиком для
	образцов, исключающих загрязнение хлоридом, 4 х 50мл
HI 7082	3.5М КСІ электролит для электродов с двойным солевым мостиком,
	4 x 50mm

# Растворы для обработки ORP-электродов

HI 7091M	раствор восстановительной обработки, 230мл.
HI 7091L	раствор восстановительной обработки, 460мл.
HI 7092M	раствор окислительной обработки, 230мл.
HI 7092L	раствор окислительной обработки, 460мл.

# Гарантийные обязательства.

Все оборудование фирмы HANNA Instruments гарантированно от наличия дефектов в материалах и исполнении на весь период гарантии, если оно используются по назначению и в соответствии с инструкцией.

HANNA Instruments предоставляет гарантию сроком на 1 (один) год с момента продажи при отсутствии видимых повреждений корпуса и упаковки и выполнении условий Инструкции по эксплуатации и хранению.

На заменяемые части и аксессуары предоставляется либо отдельная, либо (по умолчанию) гарантия на 6 месядев со дня продажи при соблюдении условий их правильного хранения и использования. При повреждениях, вызванных несчастными случаями или несоблюдением «Инструкции по эксплуатации и хранению», бесплатный ремонт или замена прибора не производится.

Для гарантийного и сервисного обслуживания обращайтесь в российское представительство HANNA.