SECCIÓN 5

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. DE BOE607-6+10+12 HEROSOL MULTICOLOR

El producto no es inflamable, pero en caso de incendio se deben tomar las siguientes medidas: utiliza extintor o CO2 como medios de extinción apropiados, y en casos más graves, espuma resistente al al agua pulverizada. No se debe utilizar chorro directo de agua para extinguir el fuego, y en presencia de eléctrica no se debe usar agua o espuma. La exposición a los productos de combustión o descompos

puede ser dañina para la salud. Para el personal de lucha contra incendios, se recomienda enfriar cor tanques cercanos a la fuente de calor o fuego, tener en cuenta la dirección del viento y evitar que los utilizados en la lucha contra incendios contaminen desagües, alcantarillas o cursos de agua. Dependi la magnitud del incendio, puede ser necesario utilizar trajes de protección contra el calor, equipo respirantónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.