SECCIÓN 7

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. DE BOE607-6+10+12 HEROSOL MULTICOLOR

En cuanto a las precauciones para una manipulación segura, es importante tener en cuenta la proteccioner personal, así como la prohibición de fumar, comer y beber en la zona de aplicación. También se deberon la legislación de seguridad e higiene en el trabajo y evitar aplicar presión en los envases, ya que recipientes resistentes a la presión. Es recomendable conservar el producto en envases de un materia al original. Para un almacenamiento seguro, se debe seguir la legislación local y las indicaciones de la Los envases deben almacenarse entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes o de la luz solar directa. Es importante mantenerlos alejados de puntos de ignición, agentes oxidantes y materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No se debe fumar y se debe evitar la entrada de personas autorizadas. Una vez abiertos, los envases deben cerrarse cuidadosamente y colocarse en posición y para evitar derrames. El producto no se ve afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). En cua usos específicos finales, no están disponibles los detalles.