¿Qué es un cuaternio?

Los cuaternios son una extensión de los números reales, similar a la de los números complejos. Mientras que los números complejos son una extensión de los reales por la suma de la unidad imaginaria i, los cuaternios son una extensión generada de manera análoga añadiendo las unidades imaginarias i, j, k a los números reales tales que: $i^2 = j^2 = k^2 = i$ jk = -1 i $j^2 = k^2 = i$ jk = -1.

Tabla de multiplicación de Cayley:

Multiplicación de cuaterniones

×	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	-j
j	j	-k	-1	i
k	k	j	-j	-1

Los elementos 1, i, j y k son los componentes de la base de los cuaterniones considerado como un R- espacio vectorial de dimensión 4.

0.1. Representaciones de los cuaternios

0.1.1. Vectorial

El conjunto de los cuaterniones puede expresarse como:

$$\mathbb{H} = \{a+bi+cj+dk: a,b,c,d\in\mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}^2$$

o equivalentemente:

$$\mathbb{H} = \{(a+bi) + (c+di)j : a+bi, c+di \in \mathbb{C}\} \subset \mathbb{C}^2$$

Además hay, al menos, dos formas, isomorfismos, para representar cuaterniones con matrices. Así el cuaternión q = a + bi + cj + dk, se puede representar:

1. Usando matrices complejas 2x2:

$$\begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix}$$

2. usando matrices complejas 4x4:

$$\left(egin{array}{ccccc} a & b & c & d \ -b & a & -d & c \ -c & d & a & -b \ -d & -c & b & a \end{array}
ight)$$

0.1.2. Aritmética básica de cuaternios

1. Adición: La adición se realiza análogamente a como se hace con los complejos, es decir: término a término:

$$a + b = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2)i + (a_3 + b_3)j + (a_4 + b_4)k$$

2. Producto: El producto se realiza componente a componente, y está dado en su forma completa por:

$$ab = (a_1b_1 - a_2b_2 - a_3b_3 - a_4b_4) + (a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_4 - a_4b_3)i + (a_1b_3 - a_2b_4 + a_3b_1 + a_4b_2)j + (a_1b_4 + a_2b_3 - a_3b_2 + a_4b_1)k$$

3. Cocientes: El inverso multiplicativo de un cuaternión x, distinto de cero, está dado por:

$$x^{-1} = rac{ar{x}}{xar{x}} = rac{ar{x}}{\|x\|^{\,2}}.$$

4. Exponeciación: La exponenciación de números cuaterniónicos, al igual que sucede con los números complejos, está relacionada con funciones trigonométricas. Dado un cuaternión escrito en forma canónica q = a + bi + cj + dk su exponenciación resulta ser:

$$e^q = e^{a+bi+cj+dk} = e^a \left(\cos \sqrt{b^2+c^2+d^2} + rac{\sin \sqrt{b^2+c^2+d^2}}{\sqrt{b^2+c^2+d^2}} (bi+cj+dk)
ight)$$

Par de rotación

El par de rotación, par motor o torque es una magnitud física que mide el momento de fuerza que se ha de aplicar a un eje que gira sobre sí mismo a una determinada velocidad. Es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia; la tendencia de fuerza para girar un objeto alrededor de un eje o punto de apoyo. en otras palabras, el torque de un motor es la fuerza de empuje que va a tener el eje de salida, dato independiente del tiempo que tarde en ejercer dicha fuerza, de otro modo eso sería la potencia.

Sus unidades son kilogramos – metro, libra – pie, libras – pulgada o Newton – metro. Este torque o par mezclado con un tiempo de realización, aplicación o ejecución se convierte en potencia:

La combinación de potencia, par y velocidad en un motor o motorreductor se articula bajo la siguiente fórmula:

RPM = número de giros de la flecha por minuto

 $T=HP\cdot716/RPM$ en kg-m. PAR (en kg-m) = Potencia (en HP) x 716 / Velocidad de giro de la flecha del motor o reductor (rpm)

RPM = número de giros de la flecha por minuto

 $T=HP\cdot716/RPM\ en\ kg-m.$