ÁREA BIOMÉDICA ORDEN DE SERVICIO

Nº de SerieA2013466	
EquipoMonitor de Signos Vitales	Folio356
MarcaPhillips	Fecha20 - mayo - 2022
Modelo Stur332	_ ,
Asignado Ing. Armando Villalobos	
7 tolgriddo — ilig. 7 tilliai do 7 iliaiosoo — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
DepartamentoGeriatria Report	óHugo Pérez Rodríguez
Falla Reportadaninguna	
_ ,	
Realizado por:Ing. Armando Villalobos	
Tipo de Trabajo:	
X Mantenimiento	Recorrido de Verificación
Correctivo	Asistencia en Operación
X Preventivo	Supervisión Servicio Externo
Capacitación	Compañía:
Instalación	Tiempo: _2 hrs.
Descripción: Se realizó el mantenimiento preventivo de acuerdo al manual, primero se realizó una revisión visual y posteriormente pruebas de alarma, monitoreo y medición Refacciones y Accesorios Utilizados	
ObservacionesLas pruebas resultaron exitosas	
Costos Estimados	
	\$1000 <u></u>
	-
Total	\$1000 <u></u>
Recibido de Conformidad por:DrMiguel Ramírez Velázquez_	Fecha: 24 - mayo - 2022
Calificación	
	
1	
Malo Bueno	
Comentarios:	