## ÁREA BIOMÉDICA ORDEN DE SERVICIO

Nº de SerieA301144	
EquipoMáquina de Anestesia	Folio346
MarcaDrager	Fecha25 - mayo - 2022
Modelo ST22	
Asignado Ing. Victor Javier Maya Venegas	
DepartamentoCardiología	ReportóMiguel Sánchez Cantú
Falla Reportadaninguna	
Realizado por:Ing. Victor Javier Maya Venegas	
Nealizado poring. victor Javier Maya veriegas	
Tipo de Trabajo:	
_X_ Mantenimiento	Recorrido de Verificación
Correctivo	Asistencia en Operación
_X_ Preventivo	Supervisión Servicio Externo
Capacitación	Compañía:
Instalación	Tiempo: _2 hrs.
Descripción:	nual, primero se realizó una revisión visual y posteriormente pruebas
de alarma, monitoreo y medición	
Refacciones y Accesorios Utilizadosse reemplazó el vapo	
(isofluorano)	
(isolidorario)	
ObservacionesLas pruebas de seguridad eléctrica resulta	taron exitosas así como las del funcionamiento del ventilador y las
alarma	
Costos Estimados	
Horas/Ingeniero _2 x1	\$2000
Costo Refacciones Total	\$3500
Costo Servicio Externo	<del></del>
Total	\$5500
Booibide de Conformidad por: Dra Analysica Conzélez	z Torres Fecha:25 - mayo - 2022
Calificación	1 lones r echa25 - mayo - 2022
Camilcacion	
L	
Comentarios:	