

CSQ LABORATORIO QUÍMICO Ave Independencia Em. 6 % Capdevila (COLFA) Beyeros 雷645-0646, 645-0647 E-mail <u>labinel a eleccianne.cu</u>

CERTIFICACION DE ENSAYO

Número Control:

ACA-50/11

Nombre Producto:

Aceite Electroaislante

Cliente:

E. E. Holguín

Lugar Selección:

Nipe 110 T-1

Dirección:

24/01/2011

No. Serie:

126114

Fecha Selección: Fecha Recepción:

Clasificacion:

В

28/01/2011

Ejecutado por:

Aniucha-Alexeis-Yindra

ਿੱਛcha Inicio:

31/01/2011

Revisado por:

Teresa

Fecha Terminación: 09/02/2011

Muestreado según Procedimiento LQPT17, por: Guido

ENSAYOS	NORMA DE ENSAYO	RESULTADOS	<u>VALORES</u> CONDENATORIOS
Temperatura muestra (°C)	-	30	-
Densidad a 20°C (g/cm3)	NC 33 - 28	0,8848	<0.95
N°de Neutralización (mg KOH/g)	ASTM D 974	0,0463	<0.25
Agua por K.Fischer (ppm)	IEC 60814	28	<=30
Humedad en el papel (%)	IEEE 62/95	2,80	<4.5
Tensión Interfacial (dinas/cm)	Método de la Gota	44,33	>20
Punto Inflamación,CA (°C)	NC ASTM D 92	-	>130
Rigidez Dieléctrica, VDE 2,5 mm (kV)	IEC 60156	87,6	>45
ಿತdimento y Cieno precip. (% m/m)	IEC 60422	-	<0.02
Viscosidad a 40°C (mm2/s)	NC ASTM D 445	8,8464	<15
Factor Disipación a T. Amb.:	ASTM D 924	-	•
Sactor Disipación a 70°C:	ASTM D 924	-	<0.045
dactor Disipación a 90°C:	ASTM D 924	-	<0.057
Aspecto Físico	VISUAL	Ambar tra	ansparente

Nota:Los resultados se evalúan según las normas: IEC-60296 Aceites nuevos; IEC-60422 Aceites en explotación

OBSERVACIONES: Cumple especificaciones. No se pudo realizar el Punto de Inflamación, campana en reparación.

Dado en la Cíudad de La Habana, 17 de Febrero de 2011

N.S. NO. 22

Nota: Este informe es sólo representativo de la muestra recibida.

Este informe no debe ser reproducido en forma parcial

Este informe no debe ser reproducido en forma parcial o total sin la autorización previa del Lab. Químico-INE

J' Laboratorio Químico



CSQ. LABORATORIO QUÍMICO Ave. Independencia Km. 6 ½ Capdevila (COLFA) Boyeros 🕾 54-0646, Fax, 54-0647 E-mail labinel@obech.cu

CERTIFICACION DE ENSAYO

Nº de Control: ACA- 827/09		Nombre del Producto:	Aceite Electroaislante	
Cliente: OBE Prov Holguín		Lugar de selección:	Nipe 110 kV T2	
Card Call Conference on Card Call Conference on Card Call Call Call Call Call Call Call Cal		No. Serial	126113	
Fecha de Selección:	16/07/2009	Fecha de Recepción:	21/07/2009	
Fecha de Inicio:	17/07/2009	Fecha de Terminación:	17/07/2009	
Ejecutado por:	Guido	Revisado por:	Teresa	
Muestreado por:	Guido	Temperatura del aceite (°C):	32	
protection and a suppose which the control of the c		rousenus enur proportion de conductor con construction de construction de la construction de c	near potentiation in legiones le termes entités entre manuel de la compansion de la compansion de la compansion	
Método de Ensayo	TFGA-P200	Norma de Muestreo	ASTM D3613	
		watering and the second		
Gases	Unidad			
\mathbb{H}_2	ppm	75		
CH ₄	ppm	160	160	
C ₂ H ₆	ppm	75	75	
C_2H_4	ppm	58		
C ₂ H ₂	ppm	5		
CO	ppm	974		
CO ₂	ррт	3720		
			a pendang kemulah pendangan merekanan da sa kemulah di merekan da pendangan bebagai pendangan bebagai berah be	
Total de Gases combustibles		1347	1347	

Nota 1: Los resultados han sido evaluados por las normas IEC 60599/99 e IEEE C57.104-1991. Además se han evaluado por los métodos BC Hydro, CEGB (modif.), Univ. California, Laborelec, NTT y el software TOA.Se ofrece el diagnóstico de mayor coincidencia.

OBSERVACIONES:

No se observan incrementos significativos en la velocidad de generación de los gases.

Dado en la Ciudad de La Habana, 28 de Julio del 2009

Aprobado por:

Lic. Guido Y. López Rubio

J' Laboratorio Químico

Nota: Este informe es sólo representativo de la muestra recibida.

Este informe no debe ser reproducido en forma parcial o total sin la autorización previa del Laboratorio

Químico INEL


' R.S. NO.


28/07/09



CSQ. LABORATORIO QUÍMICO Ave. Independencia Km. 6 ½ Capdevlla (COLFA) Boyeros & 54-0646, Fax, 54-0647 E-mail labinel@obech.cu

Nota 2: Los gráficos que se ofrecen son generados por el software Transformer Oil Analyst (TOA)





Nota 3: Clasificación del estado de los transformadores:

- (1) Operación Satisfactoria.
- (2) Nivel de gas combustible por encima de lo normal.
- (3) Alto nivel de descomposición.
- (4) Descomposición excesiva.