## GIDRAVLIK SUYUQLIKLARGA QOʻYILADIGAN TALABLAR

Avtomobillar, traktorlar va turli qishloq xoʻjalik mashinalarining koʻp agregatlari va mexanizmlari harakatga gidravlik uzatmalar yordamida keltiriladi. Ularga gidromexanik transmissiyalar, gidrotransformatorlar, rulning gidrokuchaytirgichlari va boshqalar kiradi. Ular quvvatning yuqori f.i.k. bilan (taxminan 95%) mayin va bir tekisda uzatilishini ta'minlaydilar.

Avtomobillar, traktorlar va qishloq xoʻjalik mashinalarining gidravlik tizimlari va gidromexanik uzatmalari uchun ishchi jism vazifasini yengil qoʻzgʻaluvchan va amalda siqilmaydigan suyuqliklar – *gidravlik suyuqliklar* oʻtaydi.



Ishlash sharoiti. Gidravlik moylar juda ogʻir sharoitda — +70 dan -40 °C gacha harorat oraligʻida, 10 MPa gacha bosimda, rangli va qora metallardan tayyorlangan detallar, rezinali va charmli zichlagichlar, shlangalar bilan kontaktda ishlaydi.

**Talablar.** Gidravlik moylarning qotish harorati past, qovushqoqligi nisbatan kichik va qaynash harorati, tizimda bugʻ tiqinlari hosil boʻlmasligi uchun, ishchi haroratdan taxminan 30 °C yuqori boʻlishi kerak. Suyuqlik harorati

pasayganda hajmining oʻzgarishi juda kichik boʻlishi zarur.

Gidravlik moylar yaxshi moylovchi xossalarga, kimyoviy stabillikka ega boʻlishi, parchalanmasligi va qatlamlarga ajralmasligi hamda rangli va qora metallarga, rezina va charmga ta'sir qilmasligi kerak.

Gidrotizimlarni toʻldirish uchun koʻpincha kam qovushqoqli neft moylaridan yoki ularning aralashmalaridan foydalanishadi. Ba'zan qovushqoqli, yeyilishga qarshi va oksidlanishga qarshi prisadkalar boʻshiladi.