PLASTIK MOYLARNING XOSSALARI

Plastik surkov moylarining eng ahamiyatli *ekspluatatsion xossalari* – mustahkamlik chegarasi; qovushqoqligi; mexanik, termik, kolloid, kimyoviy va radiatsion stabilligi; bugʻlanuvchanligi; tashqi ta'sirga bardoshligidir.

Mustahkamlik chegarasi surkov moyida strukturaviy karkas buzilib, u oquvchanlikka ega boʻladigan siljishning minimal kuchlanishi bilan tavsiflanadi. Plastik surkov moyining *siljishga mustahkamlik chegarasi* deb kritik kuch qiymatining surkov moyi qatlamlarining siljiydigan bir birlik yuzasiga boʻlgan nisbatiga aytiladi. Siljishga mustahkamlik chegarasining qiymati quyuqlashtirgich sifati va uning plastik surkov moyidagi konsentratsiyasi bilan aniqlanadi.

Mustahkamlik chegarasi haroratga bogʻliq, harorat koʻtarilganda odatda u pasayadi. Lekin ba'zi surkov moylari (masalan, kompleksli kalsiyli, silikagelli)da buning aksi kuzatiladi — harorat koʻtarilganda mustahkamlik chegarasi ortadi. Mustahkamlik chegarasi nolga teng boʻladigan harorat — surkov moyining plastik holati suyuq holatga oʻtadigan haqiqiy harorat boʻladi va surkov moyi qoʻllanilishning chegarasini tavsiflaydi. Surkov moyining siljishga mustahkamlik chegarasi qanchalik katta boʻlsa, u yuzada shunchalik yaxshi ushlanib qoladi va kam tomadi (oqib chiqadi). Dumalash podshipniklarida markazdan qochma kuch ta'sirida surkov moyi oqib chiqmasligi uchun, moy siljishi kuchlanishi 180 Pa dan kam boʻlmasligi kerak.

Effektiv qovushqoqlik. Surkov moylarining qovushqoqligi — harorat va deformasiya tezligiga bogʻliq oʻzgaruvchi qiymatdir. Harorat va deformatsiya tezligi ortishi bilan surkov moyi qovushqoqligi kamayib boradi. Strukturaviy karkas buzilsa surkov moyi suyuqlikka oʻxshab oqa boshlaydi. Harorat oʻzgarmas boʻlganda deformasiya tezligi qancha katta boʻlsa, qovushqoqlik shunchalik tez kamayadi va surkov moyining oquvchanligi shunchalik tez ortadi. Surkov moyi qovushqoqligi strukturaviy karkas buzilishi tezligiga bogʻliq boʻlganligi sababli «effektiv qovushqoqlik» tushunchasi kiritilgan. Bunda shunday n'yuton suyuqligining qovushqoqligi tushuniladiki, u berilgan oqish rejimida siljishga surkov moyi kabi qarshilik koʻrsatadi.

Surkov moyi qovushqoqligi suyuqlashtirgich turi va konsentratsiyasiga bogʻliq, qovushqoqlikka esa surkov moylari haydaluvchanligi, moylangan detallar nisbiy siljishiga energiya sarflanishi, ayniqsa ishga tushirish davrida, bogʻliq. Mustahkamlik chegaralari qiymatlari bir xil boʻlgan ikkita surkov moylan qaysi birining qovushqoqligi kam boʻlsa, oʻshanisi sifatliroq hisoblanadi.

Mexanik stabillik. Ish jarayonida surkov moylariga doim mexanik ta'sir boʻladi, buning natijasida ularning strukturaviy karkasi buziladi. Surkov moyining buzilishga qarshilik koʻrsatish qobiliyati *mexanik stabillik* deb ataladi. Dam olishda (mexanik ta'sir boʻlmaganda) surkov moyining strukturaviy karkasi oʻz-oʻzidan qayta tiklanadi. Surkov moyining bu xossasi tiksotroplik deyiladi. Moyning tiksotropligi quyuqlashtirgich turi va konsentratsiyasi, moyning kimyoviy tarkibi, harorati, mexanik ta'sirning intensivligiga bogʻliq. Surkov moylaridagi tiksotropli oʻzgarishlarda ularning sifat koʻrsatkichlari, birinchi navbatda mustahkamlik xossalari, oʻzgarmasligi kerak.

Termik stabillik va termomustahkamlash. Termik stabillik deganda surkov moylarining yuqori haroratlarda oʻzining ekspluatatsion xossalarini oʻzgarishsiz saqlab qolish imkoniyati tushuniladi. Koʻp surkov moylarining xossalari ularni erish harorati 50...100 °C dan yuqori haroratgacha qizdirib, keyin sovitilganda ularning zichligi, mustahkamlik chegarasi va qovushqoqligi ortadi (termomustahkamlanadi), hattoki ular plastikligini ham yoʻqotishi mumkin. Termomustahkamlik surkov moylarining ekspluatatsion sifatlariga salbiy ta'sir qiladi, chunki termomustahkamlangan surkov moylari mustahkamlik chegarasi va qovushqoqlik qiymatining kattaligi tufayli ishchi yuzalarga oqib kelolmaydi.

Tomchi tomishi harorati – bu ma'lum sharoitlarda qizdirilganda surkov moyi birinchi tomchisining tomishi haroratidir. Tomchi tomishi harorati bo'yicha surkov moyi ishchanlik qobiliyatining yuqori harorat chegarasi aniqlanadi: u tomchi tomishi haroratidan 10...20 °C ga past bo'lishi kerak.

Kolloid stabillik saqlashda va ekspluatatsiyada surkov moyidan dispersion muhit (moy)ning ajralib chiqishi imkoniyatini tavsiflaydi. Harorat va bosim koʻtarilganda ajralib chiqayotgan moy miqdori ortadi. Surkov moyida moyning ajralib chiqishiga unga qoʻyilgan bir taraflama bosim (masalan, surkov moyiga markazdan qochma kuch

va bosimlarning ta'siri) ham ta'sir qiladi. Harorat ko'tarilishi bilan dispersion muhit qovushqoqligi kamayishi natijasida kolloid stabillik yomonlashadi.

Plastik surkov moylari ma'lum standart sharoitlarida sinalganda moyning oz miqdorini ajratib turishi lozim. Haddan tashqari stabil boʻlgan surkov moylari ishqalanish uzellarini yomon moylaydi. Traktor yoki avtomobil oʻrnidan qoʻzgʻalayotgan onda detallar intensiv yeyilishining oldini olish uchun moy ma'lum miqdorining ajralib chiqishi juda ahamiyatli boʻladi.

Saqlashda surkov moyi yuzasida moy qatlamining hosil boʻlishi (sinerezis hodisasi) surkov moyi «qariganligi», ya'ni uning ekspluatatsion xossalarining yomonlashganligini bildiradi. Bunday surkov moylarini birinchi navbatda ishlatib yuborish kerak.

Kimyoviy stabillik – *surkov moylarining saqlashda va ekspluatatsiya davrida oksidlanishga qarshi stabilligidir*. Surkov moylarining oksidlanishi ularning antikorrozion va mustahkamlik xossalarini susaytiradi, kolloid stabilligini, moylovchi va himoyalovchi qobiliyatlarini yomonlashtiradi. Harorat koʻtarilganda surkov moylarining oksidlanishi tezlashadi.

Surkov moylarining kimyoviy stabilligiga quyuqlashtirgich turi va dispersion muhitning sifati ta'sir qiladi. Neorganik va organik surkov moylarining kimyoviy stabilligi sovunlilarnikiga nisbatan yuqori boʻladi. Ba'zi metallarning sovunlari (masalan, ruxlilarniki) oksidlanishning kuchli katalizatorlari vazifasini oʻtaydi.

Butun ekspluatatsiya davrida atigi bir marta moylanadigan yoki 10...15 yil davomida bir-ikki marta moylanadigan ishqalanish uzellari uchun uzoq muddat ishlaydigan va «abadiy» surkov moylari uchun hamda 100 °C dan yuqori haroratlarda ishlaydigan surkov moylari uchun kimyoviy stabillikning ahamiyati katta. Saqlashda surkov moyi sirtida qattiq poʻstloq paydo boʻlishi, uning kuchli oksidlanganidan dalolat beradi. Bunday surkov moyi ekspluatatsiya qilish uchun yaroqli emas.

Zamonaviy surkov moylarini sifatli moylardan va kimyoviy bardosh quyuqlashtirgichlardan, ularga oksidlanishga qarshi prisadkalar va metallarning dezaktivatorlarini qoʻshib, tayyorlashadi.

Namga bardoshlik eng avval germetik boʻlmagan va suv bilan kontaktda boʻladigan ishqalanish uzellarida ishlaydigan surkov moylari uchun ahamiyatli. Surkov moylari suv bilan yuvilib ketilmasliklari va ularga nam tushganda oʻz xossalarini oʻzgartirmasliklari kerak. Namga bardoshlikni baholashda surkov moylarining gigroskopikligini e'tiborga olishadi. Suv tekkan surkov moylarining xossalari yomonlashadi.

Surkov moylarining namga bardoshligi asosan quyuqlashtirgich turiga bogʻliq. Surkov moylarining asosiy qismi namga bardosh boʻladi. Natriyli surkov moylarining esa namga bardoshligi past, konservatsion (himoyalovchi)larniki — yuqori, litiylilarniki — juda yuqori boʻladi.

Surkov moyi quyuqligini *penetratsiya soni* tavsiflaydi; u standart konusning surkov moyiga 25 °C haroratda 5 sekund davomida kirib borishi chuqurligini (millimetrning oʻndan bir boʻlaklarida) ifodalaydi. Moy qanchalik yumshoq boʻlsa, konus unga shuncha chuqurroq kirib boradi. Surkov moyi markasiga uning konsistensiyasi sinfining indeksi kiradi: 00; 0; 1...7. Eng yumshoq surkov moylarining konsistensiya sinfi indeksi 00, eng qattiqlariniki – 7.