MOTOR MOYLARIGA BO'LGAN UMUMIY TALABLAR

Motor moyi — dvigatel konstruksiyasining muhim elementlaridan biridir. U oʻz funksiyasini uzoq muddat davomida ishonchli bajarib, dvigatelning berilgan resursini ta'minlashi mumkin. Buning uchun uning xossalari dvigatelning moylash tizimida va moylanayotgan va sovitilayotgan detallar yuzalarida moy duch keladigan termik, mexanik va kimyoviy ta'sirlarga chidamli boʻlishi kerak. Dvigatel konstruksiyasi, uni ekspluatatsiya qilish sharoitlari va moy xossalarining oʻzaro mosligi — dvigatel uzoq muddat ishonchli va tejamkor ishlashi shartlaridan biridir.

Ma'lumki, avtomobil va traktor dvigatelida harakatlanadigan va oʻzaro ishqalanadigan detallar koʻp boʻladi. Dvigatel normal ishlashi uchun moy sifatida motor moylari ishlatiladi.

Dvigatel har xil rejimlarda, ba'zan juda ogʻir sharoitlarda, ekspluatatsiya qilinishini inobatga olib, *motor moylariga* quyidagi *talablar* qoʻyiladi:

- ishqalanayotgan detallar bir-biriga bevosita tegmasdan ishlashini ta'minlash uchun yuzalarda mustahkam yupqa qatlam hosil qilish; bu dvigatel detallari yeyilishini sekinlashtiradi;
- silindr va porshen orasidagi tirqishni zichlash, natijada gazlarning yonish kamerasidan chiqib ketishiga yoʻl qoʻymaslik;
 - detallar yuzalaridan yuqori haroratli choʻkindi mahsulotlarini yuvib ketish;
 - dvigatel detallarini korroziyadan saqlash;
- oksidlanish, yeyilish va ifloslanish mahsulotlarini choʻkindiga aylanishiga toʻsqinlik qilib, ularni suzib yuruvchi holatda ushlab turish va ishqalanish zonasidan yuvib ketish;
- yonilgʻi yonganda va moy oksidlanganda hosil boʻladigan organik kislotalarni neytrallash;
 - qayd etilgan hamma xossalarni haroratning keng diapazonida saqlab turish.

Zamonaviy motor moylariga qoʻyiladigan talablar juda yuqori. Motor moyi ushbu talablarga mos boʻlishi uchun bazaviy moylarga prisadkalar komplekti qoʻshiladi, ular moy xossalarini yaxshilaydi.

Tovar motor moyining xossalari uning tarkibi va bazaviy moyga ishlov berish texnologiyasi hamda prisadkalarning funksional xossalari bilan belgilanadi. Dvigatelda moyning kuyishga sarfi, yuqori haroratda bugʻlanishi va h.k.lar uning fraksion tarkibiga bogʻliq.